INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS

CHESTERVILLE

Légende tableau

USAGE	
A	AGRICOLE
C	COMMERCE
R	RÉSIDENCE
MIX	MIXTE
P	PUBLIC
REL	RELIGIEUX
SEC	BÂTIMENT SECONDAIRE

ANNÉE DE CONSTRUCTION	
R	RÉELLE
E	ESTIMÉE

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_1	<1935		CIMETIÈRE	F	Situé au 351 rue de l'Accueil, Cimetière, croix et charnier *Photo macro-inventaire 1978-1979 C79.123.6 (35)*	 
39030_2	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix de chemin érigée en 1935, restaurée en 1997. Située au 2200 route 161 Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39030_3	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix de chemin érigée en 1935, restaurée en 1997. Située au 621 rue de l'Accueil, à l'intersection du rang Roberge Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_4	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix érigée en 1935, dernière restauration en 2016. Intersection rang Roux et rang Desharnais Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39030_5	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix de chemin érigée en 1935, restaurée en 1997. Située à l'intersection du rang Hince et du rang Couture Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com) *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.495.23 (35)*	 
39030_6	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix érigée en 1935, restaurée en 1997. Située à l'intersection rang Roux et rang Campagna Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com) *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.498.14A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_7	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix érigée en 1935, restaurée en 1997. Située à l'intersection rang Roberge et du rang Roux Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com) *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.499.16A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_8	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix érigée en 1935, restaurée en 1997. Située au 2005 rang Côté. Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39030_9	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix érigée en 1935, restaurée en 1997. Située au 6801 rang Saint-Philippe. Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39030_10	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix érigée en 1935, restaurée en 1997. Située au 8701 rang Saint-Philippe. Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39030_11	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix érigée en 1935, restaurée en 1997. Située en face du 9651 route 161, de l'autre côté de la route. Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_12	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix érigée en 1935, restaurée en 1997. Située à l'intersection du rang Pellerin et du rang Fréchette Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39030_13	1935		CROIX DE CHEMIN	REL	Croix érigée en 1935, restaurée en 1997. Située au 886 chemin Craig Nord Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39030_14			PLAQUE MURALE		Située au 2800 rang Campagna, la propriétaire désirait avoir l'accord de son mari pour autoriser la photographie	
39030_17	±1952		MONUMENT COMMÉMORATIF	P	Situé au 2800 rang Campagna. Monument « 1852-1952 à la mémoire de Jean Campagna (1832-1925) premier défricheur de cette terre – ses petits-enfants reconnaissants »	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_18	1973		MONUMENT COMMÉMORATIF	P	Situé au 2850 rang Campagna. Monument « Hommage à Jacques Campagna (1835-1918) premier défricheur de cette terre – ses enfants et petits-enfants reconnaissants » *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.498.14A (35)*	 
39030_19			MONUMENT RELIGIEUX	REL	Monument du Sacré-Cœur. Situé au 500 rue de l'Accueil Inventorié RPCQ	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_25	1929		PONT P-00524	T	Ancien chemin, Rivière Brooks Pont à tablier supérieur en béton armé Inventaire et inspection des structures - Transports et Mobilité durable Québec (gouv.qc.ca)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_27	<1922	680	CHEMIN CRAIG NORD	R	*Centenaire selon le propriétaire* Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979* *C.79.123.24 (35)*	 
39030_30	<1930	701	CHEMIN CRAIG NORD	R	Cubique avec gables, 2 ½ étages, toit irrégulier. Toiture « à la Canadienne », parement de brique, ouvertures avec assise et plate-bande, galerie couverte *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982* *02-02 04-02 #4, 59* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *C.79.123.24 (35)*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_39	<1966	851	CHEMIN CRAIG NORD	R	Vernaculaire à lucarne pignon, double, 1 ½ étage, toit à deux versants avec lucarne à pignon Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres de bois (sauf mur-pignon droit), galerie couverte avec piliers, aisseliers et barrotins carrés formant motif de X, entrée de cave *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982* *02-02 04-02 #5, 59* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.497.17 (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_45	<1966	887	CHEMIN CRAIG NORD	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.497.16 (35)* Bel ensemble agricole	 
39030_50	<1966	901	CHEMIN CRAIG NORD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant de bois modernes, galerie couverte sur deux façades avec barrotins découpés *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.497.21 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_54	1965 (E)	970	CHEMIN CRAIG NORD	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres composées coulissantes et à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.497.22 (35)*	 
39030_63	1902 (R)	1500	RANG CAMPAGNA	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon et retour de corniches. Toiture de tôle pincée, cheminée centrale, parement en bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant et à guillotine, galerie couverte, avec poteaux carrés et barrotins de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.498.6A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 18-18, #5, 73*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						 
39030_64	<1959	1991	RANG CAMPAGNA	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de planches de bois verticales et de bardeaux de cèdre en pignon, fenêtres de bois à guillotine certaines avec à imposte, galerie couverte avec poteaux tournés *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.498.7A (35)*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_68	1890?	2600	RANG CAMPAGNA	R	***Date de 1890 selon la propriétaire*** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres fixes et à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.498.9A (35)*	 
39030_71	1950 (E)	2621	RANG CAMPAGNA	R	**École de rang** ***Une voisine indique que l'intérieur a conservé des caractéristiques d'origine (dont le plancher)*** 1 étage, toit à quatre versants tronqués. Toiture de tôle pincée, clocheton, parement de tôle, fenêtres de bois, porte de bois.	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
					Inventaire des écoles de rang du CELAT (1980 : 110), la photo du CELAT montre la partie arrière *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.498.10A (35)*	 
39030_76	1950 (E)	2850	RANG CAMPAGNA	R	Vernaculaire avec garage annexé, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à carreaux de bois Le garage à un parement de clin de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.498.14A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_86	1890	1100	RANG DESHARNAIS	R	***Date de 1890 selon propriétaire*** Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant, galerie sur plusieurs faces *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.498.21A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_87	1939	1100	RANG DESHARNAIS	A	***Première grange bâtie par Jean-Baptiste Desharnais*** Grange-étable Toit brisé Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, rampe d'accès *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.498.19A (35)*	 
39030_88	<1959	1100	RANG DESHARNAIS	A	Ancien poulailler Toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre *Photo macro-inventaire 1980* *79.498.20A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_93	<1930	3000	RANG DESHARNAIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à guillotine (mais en pvc), galerie couverte et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1980 79.498.25A (35)* *Photo macro-inventaire La Haye et Ouellet 1982, 02-02, #8, 59* *Superbe propriété*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_96	<1930	4300	RANG DESHARNAIS	R	Vernaculaire à lucarne-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres de bois en façade, fenêtres à battant et à guillotine, porte de bois, galerie couverte avec barrotins carrés, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1980 79.498.28A (35)*	 
39030_100	1825 (E)	7301	RANG GAGNON	R	1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres de bois à carreaux, porte en bois avec imposte ***La fenestration rappelle celle de certaines écoles de rangs inventoriées (CELAT 1980, page 110), mais ces dernières ont des toits à 4 versants tronqués.***	 Exemple école de rang (CELAT,110) 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_103	1900 (E)	6601	RANG GRENIER	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtre à guillotine, galerie couverte avec aisseliers, garde-corps avec motif et jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1980 79.499.20A (35)* *Bel ensemble*	 
39030_105	<1966	6601	RANG GRENIER	A	*Photo macro-inventaire 1980 79.499.20A (35)*	
39030_106	1900 (E)	7001	RANG GRENIER	R	Maison vernaculaire néoclassique, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon pendante. Ta toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine à carreaux (bien que modernes), galerie couverte avec piliers tournés, aisseliers, lambrequin, barrotins en bois tourné, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1980*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
					79.499.22A (35)	
39030_110	<1930	4700	RANG HINCE	R	Vernaculaire en plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, composées coulissantes et à battant, galerie couverte avec piliers de bois et aisseliers, fondations de pierres à la portion à droite, garage en annexe, revêtement en clin de bois, parements en bois le long de l'avant toiture *Photo macro-inventaire 1980* *79.495.16 (35)*	 
39030_112	<1966	5001	RANG HINCE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches. Toiture de tôle, parement de bardeaux de matériel indéterminé, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, contrevent, galerie couverte, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1980*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
					79.495.18 (35)	
39030_123	<1966	6701	RANG HINCE	A	*Poullailer* *Photo macro-inventaire 1980* *79.495.27 (35)*	
39030_127	1900 (E)	7000	RANG HINCE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits à retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée centrale de brique, parement de briques rouges et de clin de bois en comble de pignon, arc de briques aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1980* *79.495.30 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_128	1913 (E)	6801	RANG PELLERIN	R	Cubique avec cuisine d'été, 2 étages, toits à quatre versants tronqués. Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, contrevent, planches cornières, galerie couverte, avec aisseliers et barrotins carrés en bois *Photo macro-inventaire 1980 79.498.31A (35)*	 
39030_131	<1966	7101	RANG PELLERIN	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués avec annexe de 1 ½ étage à toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et à guillotine, large galerie couverte *Photo macro-inventaire 1980 79.498.31A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_133	1910 (E)	7201	RANG PELLERIN	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement industriel, fenêtres à guillotine et coulissantes *Photo macro-inventaire 1980 79.498.313A (35)*	
39030_138	<1930	1301	RANG ROBERGE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. La maison est faite en pièce sur pièce. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, garage en annexe *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.499.9A (35)*	 
39030_145	1900 (R)	2341	RANG ROBERGE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.499.12A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_152	1925 (E)	7100	RANG SAINT-PHILIPPE	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Un volumineux garage est annexé au bâtiment. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel et de briques de pierres, fenêtres à guillotine, coulissantes, à battant et fixes *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.499.24A (35)*	 
39030_155	1880 (E)	7201	RANG SAINT-PHILIPPE	R	***Ancien bureau de poste du coin St-Philippe*** Vernaculaire à façade en mur pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo, autour 1905, Livre 125e, 65* *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.499.25A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_156	1915 (E)	7351	RANG SAINT-PHILIPPE	R	Vernaculaire/ maison de colonisation? 1 ½ étage, toit à deux versants. Toiture de tôle, parement de clin en bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, galerie couverte, avec piliers découpés, aisseliers et barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.499.25A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_164	<1930	8601	RANG SAINT-PHILIPPE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à composées coulissantes et à guillotine, galerie couverte sur trois façades avec poteaux tournés et barrotin carrés, fondations de pierres taillées *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.499.33A (35)*	 
39030_167	1900 (E)	8800	RANG SAINT-PHILIPPE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits à avant-toit galbé avec lucarnes à pignon galbé Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.500.6 (35)*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_169	1915 (E)	8901	RANG SAINT-PHILIPPE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. La portion de la galerie couverte en pignon a été fermée et l'entrée y a été déplacée. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et galerie couverte avec poteaux carrés et aisseliers *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.500.9 (35)*	 
39030_171	1920 (E)	9050	RANG SAINT-PHILIPPE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches. Toiture de tôle, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.500.10 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_177	<1966	2200	ROUTE 161	R	*Cubique, deux étages, 4 versants, toiture en tôle, revêtement en clin de bois, garage en annexe* *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.496.19A (35)* *Bel ensemble, accès à la rivière et au pont de l'ancienne route*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_179	<1966	2601	ROUTE 161	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne pendante. Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982* *02-02 04-02 #1, 59* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.496.19A (35)*	  
39030_180	<1966	2601	ROUTE 161	A	*Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.496.19A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_181	1900 (E)	3001	ROUTE 161	R	**Pas sur photo aérienne de 1966** Néoclassique avec cuisine d'été et garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec deux lucarnes à fronton. Toiture de tôle, parement de pierres modernes et industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.496.21A (35)*	 
39030_184	<1930	4500	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, fondations de pierres taillées *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.496.24A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_185	1936 (E)	8400	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres composées coulissantes et à guillotine, galerie couverte avec aisseliers *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.507.20 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_186	<1930	8501	ROUTE 161	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, planches cornières, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant et à guillotine, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.500.24 (35)*	 
39030_188	1900 (E)	8901	ROUTE 161	R	**Maison de Narcisse Leclerc** Influence Second Empire, 2 étages, toit brisé avec brisis galbé avec lucarnes à fronton pendantes Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à guillotine, contrevent, galerie couverte avec barrotins carrés *Photo, date inconnue, Livre 125e, 25* *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.500.26 (35)*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_193	<1966	9300	ROUTE 161	R	Plan en L, façade sur pignon, modification aux galeries couvertes, fenêtres à battant, toiture en tôle, revêtement industriel disparate **<u>Livre 100e de Notre-Dame de Ham, 390</u>** *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.507.5 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_194	<1966	9350	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbé en façade Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres fixes, à battant et à guillotine, contrevent, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.507.17 (35)* *Bel ensemble*	 
39030_197	<1966	9381	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel imitant le bois, fenêtres à guillotine, persiennes, galerie couverte sur deux façades, garage en annexe *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.507.7 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_198	1933 (R)	9401	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, cheminée centrale, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.507.9 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_199	1918	9451	ROUTE 161	R	***Bel ensemble agricole*** Cubique, 2 étages, toit pavillon avec gable Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, fondations de pierres, entrée de cave et galerie couverte sur plusieurs façades, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.507.11 (35)*	 
39030_200	<1966	9451	ROUTE 161	A	Grange-étable *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.507.11 (35)*	
39030_201	<1966	9451	ROUTE 161	SEC	Remise et four à pain *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.507.11 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_202	<1966	9460	ROUTE 161	R	Influence Second Empire, 2 étages, toit brisé avec brisis galbé et lucarne à pignon avec côtés galbés Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.507.16 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 02-02, #2, 59*	  
39030_206	<1966	9701	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants Toiture de tôle, parement en planches verticales de bois et de bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine et galerie couverte sur plusieurs façades	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
					Photo macro-inventaire 1978-1979 *79.507.12 (35)*	
39030_207	1890	7400	ROUTE GOUPIL	R	**École de rang « La vieille école No.1 1890-1961 »** 1 étage, toit à quatre versants, tronqué. Toiture de tôle, cheminée de briques, parement industriel, fenêtres composées coulissantes *Photo inventaire des écoles de rang (CELAT 1980, 110)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.500.17 (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_208	1884 (R)	7501	ROUTE GOUPIL	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches. Toiture de tôle, parement industriel, entrée de cave avec revêtement de bardeaux de cèdre, fenêtres à guillotine à carreaux et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.500.18 (35)*	 
39030_211	19e	7901	ROUTE GOUPIL	C	Ancien moulin à farine, 1 ½ étage, plan en L, toiture à deux versants droits asymétriques avec lucarnes à pignon droit Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre et de pierres, chambranles aux fenêtres, fenêtres à battant à carreaux et l'avant-toit avec équerres de bois Photo carte postale, 1986, indique les modifications majeures qui ont été faites au moulin, dont la forme du toit, l'emplacement des ouvertures et l'addition d'une roue *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.500.18 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						 
39030_212	<1966	8301	ROUTE GOUPIL	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.500.18 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 02-02, 3, 59*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						 
39030_225	<1966	400	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.33 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_226	<1966	400	RUE DE L'ACCUEIL	SEC	Garage Toit brisé Toiture de tôle, parement de clin de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979* *C.79.123.33 (35)*	
39030_228	1900 (R)	405	RUE DE L'ACCUEIL	R	**Maison de Johnny Paquin.** Vernaculaire à pignon lucarne, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo, ± 1950, Livre 125e, page 25* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *C.79.123.8 (35)*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						 
39030_229	<1966	408	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, cheminée de briques, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.33 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_231	1915 (E)	414	RUE DE L'ACCUEIL	R	***Maison d'Eugène Laurendeau?*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement industriel, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte avec poteaux composés *Photo, Livre du 125e, 244* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.33 (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_234	<1966	420	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée latérale, parement industriel et de pierres modernes, fenêtres à guillotine et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.32 (35)* *Plusieurs petites maisons similaires sur la rue de l'Accueil, voir 408, 421, 430…*	 
39030_235	1925 (R)	421	RUE DE L'ACCUEIL	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres composées coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.9 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_236	<1966	430	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire avec garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à guillotine et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *C.79.123.32 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_237	<1966	439	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches Toiture de tôle, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.32 (35)*	 
39030_238	<1966	444	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants avec retour de corniche et lucarne à pignon Toiture de tôle, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec denticules, poteaux carrés de bois et jupe de galerie *Inventaire La Haye et Ouellet 1982 04-02 #4, 10* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.32 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_239	<1966	450	RUE DE L'ACCUEIL	C	***Ancienne ferblanterie M. Raoul Rouleau était le seul ferblantier-plombier rencontré dans le comté d'Arthabaska (Inventaire du CELAT, 1980, 56-57)*** Influence Boomtown, Revêtement de tôle *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.32 (35)*	 
39030_240	<1924	460	RUE DE L'ACCUEIL	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués Toiture de tôle, parement en rénovation, fenêtres à battant, ajout d'une lucarne en 2025 *Photo, 1924, Livre 125e, 25* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.32 (35)*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_241	<1966	467	RUE DE L'ACCUEIL	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants droits, pavillon avec pignon Toiture de tôle (?) à la « Canadienne », parement industriel (sur parement de briques rouges), fenêtres coulissantes et composées coulissantes, balcon et galerie couverte *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #5, 10* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.10 (35)*	 
39030_213	<1924	475-477	RUE DE L'ACCUEIL	R	Cubique, 2 étages, toit à 4 versants tronqués Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo 1924, Livre 125e, 25* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.18 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						 
39030_242	1965 (E)	485	RUE DE L'ACCUEIL	R	Cubique, 2 étages, toit à 4 versants tronqués Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant, galerie couverte sur deux façades *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.18 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_243	1871 (R)	490	RUE DE L'ACCUEIL	R	**Presbytère de Saint-Paul-Apôtre** Vernaculaire d'influence éclectisme victorien, 1 ½ étage, toit à deux versants avec lucarne pignon et tour hexagonale avec toit à 6 versants droits et trois lucarnes rondes Toiture de tôle à « la Canadienne » et de tôle à baguette, corniche à consoles, ornementations de pignon, parement industriel, fenêtres à battant, porte avec imposte et baies vitrées, galerie avec piliers et barrotins tournés de bois, fondations de pierres Inventorié dans RPCQ *Photo, 1910, Livre 125e, 54* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.34 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #7, 10*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_214	<1966	491-495	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée (au bâtiment principal), parement industriel, fenêtres à battant et à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.19 (35)*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_244	<1966	499	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire américaine à façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes, galerie couverte, l'annexe n'y est plus (garage ou cuisine d'été) *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.18 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #6, 10*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_245	1895 (R)	500	RUE DE L'ACCUEIL	REL	**Église de Saint-Paul-Apôtre**. Toiture en bardeaux d'asphalte, parement de pierres ***Concepteur, architecte Louis Caron*** Inventorié dans RPCQ ***Évaluation CPRQ : supérieure C*** *Photo, 1910, source inconnue*	 
39030_246	<1966	503	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire américaine à façade sur mur-pignon avec avant-corps à pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie fermée *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.18 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
					Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #6, 10	 
39030_247	<1966	507	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire américaine à façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.18 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #6*, 10	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						 
39030_249	<1924	520	RUE DE L'ACCUEIL	R	***Ancien magasin général?*** Bâtiment, 2 ½ étages, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres de bois (sauf dans les combles), galerie et balcon couverts sur deux façades, fondations de pierre *Photo, 1924, Livre 125e, 25* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.30 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #8, 10*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						 
39030_215	<1930	521-529	RUE DE L'ACCUEIL	R	Bâtiment vernaculaire, 2 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges, chaine d'angle, plusieurs arcs de briques aux ouvertures, fenêtres à guillotine, fixes et à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.18 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #9, 10*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_250	<1966	554	RUE DE L'ACCUEIL	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon Toiture de tôle, parement indéterminé, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.28 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_252	<1930	558	RUE DE L'ACCUEIL	R	***Ancien commerce?*** Vernaculaire à façade en mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon sur le côté droit seulement Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.28 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #10, 10*	  
39030_216	<1966	559-563	RUE DE L'ACCUEIL	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres composées coulissantes et à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.20 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_253	<1966	562	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.28 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_254	<1966	566	RUE DE L'ACCUEIL	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon Toiture de tôle, cheminée latérale, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.28 (35)*	 
39030_255	<1930	567	RUE DE L'ACCUEIL	R	Maison d'influence Second Empire, 2 étages, toit à deux eaux avec brisis galbé et lucarne à pignon avec côtés galbés, cuisine d'été à toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges, chaines d'angle de pierres, jeu de brique en lucarne, fenêtres fixes et à guillotine, fondations de pierres taillées *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.20 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #13, 11*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						 
39030_256	<1966	570	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture tôle, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.28 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #12, 11*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_257	<1966	577	RUE DE L'ACCUEIL	R	Vernaculaire à pignon lucarne, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte et balcon *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.21 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #14, 11*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_260	1834 (R)	600	RUE DE L'ACCUEIL	R	***Pas sur photo aérienne de 1966*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de clin de bois et de bardeau de cèdre, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine avec meneaux	
39030_261	1890 (E)	5001	RUE DE LA PLAISANCE	T	Garage Seule portion avant ancienne, ajout d'un parapet à l'avant et annexe à l'arrière Toiture de tôle, parement industriel *Photo 1924, Livre 125e, 25*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_262	1890 (E)	5005	RUE DE LA PLAISANCE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits *La photo de 1924 montre que la toiture a été modifiée (lucarnes et retour de corniches enlevées)* Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo 1924, Livre 125e, 25* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.11 (35)*	  
39030_218	<1966	5006-5010	RUE DE LA PLAISANCE	R	Cubique avec gable, 2 ½ étages, toit à quatre versants Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades avec corniche à denticules *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.30 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #17, 11*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						 
39030_263	<1924	5015	RUE DE LA PLAISANCE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne à croupe Toiture de tôle, chemine centrale, parement industriel, fenêtres à guillotine, fixes et coulissante, galerie sur deux façades *Photo, 1924, Livre 125e, 25* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #16, 11* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.12 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						 
39030_219	<1966	5020-5026	RUE DE LA PLAISANCE	R	*Cubique, deux étages, 4 versants, toiture en bardeaux d'asphalte, revêtement industriel, fenêtres composées coulissanes* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.29 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_264	1900 (R)	5025	RUE DE LA PLAISANCE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec deux lucarnes à pignon Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.12 (35)*	 
39030_265	<1966	5030	RUE DE LA PLAISANCE	R	Vernaculaire à pignon lucarne, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, persiennes *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.29 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #18, 11*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_220	1960 (E)	5035-5045	RUE DE LA PLAISANCE	R	*Cubique, deux étages, quatre versants, revêtement industriel, toiture en tôle. La lucarne est enlevée.* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.12 (35)*	 
39030_267	<1966	5046	RUE DE LA PLAISANCE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres composées coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.29 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 04-02 #19, 11* *Bel ensemble avec grange hangar*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_268	<1966	5046	RUE DE LA PLAISANCE	SEC	Garage Revêtement de tôle, fenêtre et porte sont de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.29 (35)*	
39030_269	<1966	5050	RUE DE LA PLAISANCE	R	*Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.29 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39030_270	<1966	5060	RUE DE LA PLAISANCE	R	*Vernaculaire, deux versants en bardeaux de d'asphalte, revêtement industriel* *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.29 (35)* *Même petit modèle que sur la rue de l'Accueil*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39030_274	1920 (E)	5007	RUE DU REPOS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, bardeaux de cèdre en comble de pignon?, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades avec poteaux et barrotins tournés, aisseliers et jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.11 (35)*	 
39030_275	<1966	5015	RUE DU REPOS	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdres, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte avec aisseliers, garde-corps en fonte et jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979 C.79.123.34 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						