INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS

HAM-NORD

Légende tableau

USAGE	
A	AGRICOLE
C	COMMERCE
R	RÉSIDENCE
MIX	MIXTE
P	PUBLIC
REL	RELIGIEUX
SEC	BÂTIMENT SECONDAIRE

ANNÉE DE CONSTRUCTION	
R	RÉELLE
E	ESTIMÉE

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_1			BARRAGE	P	Situé sur le rang des Chutes, il y avait anciennement un moulin à scie à proximité *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.18A (35)* *Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe-, #1, 50* ***Valider impacts environnementaux du barrage vs lit naturel de la rivière***	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_2			CALVAIRE	REL	*Photo macro-inventaire 1978 78.3116.31A (35)*	 
39010_3			CHARNIER	F	*Photo macro-inventaire 1978 78.3116.31A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_4	1926		CIMETIERE	F	Situé sur la route 161 Portail de métal sur lequel le nom de la paroisse apparait	
39010_5			CROIX DE CHEMIN	REL	Située à l'intersection de la rue Principale et de la route 161 Présente sur le répertoire des croix de chemin Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39010_6			CROIX DE CHEMIN	REL	Située au 249 Rang 3 Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_7			MONUMENT	REL	Ange à la trompette Inscrit au RPCQ	
39010_17	1929 (R)	295	1RE AVENUE	R	Cubique style Four Square, 1 étage, toit à 4 versants tronqués avec lucarnes à croupe. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins tournés	
39010_18	1938 (R)	251	2E AVENUE	R	Cubique, 1 étage, toit pavillon avec lucarne à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres à gillotine *Photo macro-inventaire 1978* *78.3115.22A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_19	1939 (R)	259	2E AVENUE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de tôle (?), fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.22A (35)*	 
39010_21	1939 (R)	271	2E AVENUE	R	Vernaculaire avec garage, 1 ½ étage, toit à deux versants asymétrique avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et coulissantes, galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.23A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_22	1915 (R)	280	2E AVENUE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale de briques, parement industriel et fenêtres à guillotine et à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.15 (35)*	 
39010_23	1900 (R)	264	3E AVENUE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant	
39010_24	<1966	205	3E RANG NORD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres coulissantes, galerie couverte avec barrotins carrés, tourelle *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.30 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_25	<1966	219	3E RANG NORD	A	Grange à toit brisé annexée à étable (semble comprendre un agrandissement) et laiterie à deux versants. Revêtement en tôle pour toiture et murs, châssis en bois.	
39010_26	1920 (R)	229	3E RANG NORD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.29 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_28	1941 (R)	270	3E RANG NORD	R	**Ancienne école de rang** **Il y en avait une un plus au nord sur le rang déménagée** 1 étage, toit à quatre versants tronqués avec clocheton. La toiture de tôle, parement bardeau de cèdre, fenêtres coulissantes et à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.28 (35)*	 
39010_29	1900 (R)	300	3E RANG NORD	R	Vernaculaire américaine, 2 ½ étages, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, chambranles aux portes et aux fenêtres, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.27 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39010_30	<1966	300	3E RANG NORD	SEC	Garage Toit à deux versants avec appentis Toiture de tôle, revêtement de planches verticales et de bardeau de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.27 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_31	<1966	300	3E RANG NORD	A	Grange avec laiterie Toit à deux versants avec appentis Toiture de tôle et revêtement de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.27 (35)*	
39010_35	1885 (R)	461	3E RANG NORD	R	Vernaculaire néo-classique, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec 3 lucarnes à pignon et retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, porte de bois et galerie couverte avec barrotins sculptés *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.25 (35)*	 
39010_36	1930 (R)	300	3E RANG SUD	R	Vernaculaire, 1 1//2 étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotins de bois? *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.8A (35)* L'ensemble des bâtiments existent toujours.	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_37	<1966	300	3E RANG SUD	A	Écurie? Toit à deux versants droits avec appentis Toiture de tôle, revêtement de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.8A (35)*	
39010_38	<1966	300	3E RANG SUD	SEC	*Photo macro-inventaire 1978 78.3116.8A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_ Fiche manquante	<1966	300	3E RANG SUD	SEC	*Photo macro-inventaire 1978 78.3116.8A (35)*	
39010_39	1900 (R)	320	3E RANG SUD	R	Maison de colonisation? 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.7A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_40	<1966	320	3E RANG SUD	SEC	Garage Toit à deux versants Revêtement de tôle	
39010_41	<1966	320	3E RANG SUD	A	Grange Portion avant avec toit à deux versants, ancienne. Revêtement de tôle	
39010_42	<1966	225	4E AVENUE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux de plastique ? parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, galerie avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.15 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_45	1890 (R)	977	6E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants asymétriques avec lucarne a pignon. Toiture de tôle, parement de bardeau de cèdre, fenêtres à guillotine et à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.16 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_46	<1966	981	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit multiples (deux versants galbés en façade et droits) avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois et de bardeaux de cèdre, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine et à battant à carreaux de bois, galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.17 (35)*	 
39010_50	1900 (R)	1000	6E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, ajout d'une véranda *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.19 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_55	<1966	301	8E RANG	SEC	La maison de colonisation semble avoir été transformée en garage Toit à deux versants droits Revêtement en tôle *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.28 (35)*	 
39010_56	1906 (R)	401	8E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.27 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_58	<1966	401	8E RANG	A	Grange Toit à deux versants droits Toiture de tôle et revêtement de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.27 (35)*	
39010_59	1960 (E)	414	8E RANG	R	Vernaculaire avec façade sur mur pignon avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres de bois et fenêtres à guillotine, porte de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.26 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_60	1900 (R)	460	8E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, grandes fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.25 (35)*	 
39010_62	<1930	689	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.21 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_63	<1966	689	8E RANG	A	Grange Toit à deux versants asymétriques Toiture de tôle, revêtement de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978* *78.3117.21 (35)*	
39010_65	<1966	905	8E RANG	A	Grange Toit brisé Toiture de tôle, revêtement de planches verticales de bois, rampe d'accès	
39010_67	<1966	500	10E RANG	A	Grange Toit brisé, toiture de tôle, revêtement de planches verticales de bois avec laiterie *Photo macro-inventaire 1978* *78.3113.18 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_68	1861 (R)	540	10E RANG	R	**A été déplacée** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de tôle, structure exposée en pièce sur pièce, chambranles aux portes et fenêtres et les fenêtres à battant à carreaux	
39010_70	<1966	730	10E RANG	SEC	Transformée en garage Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes, quelques fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.16 (35)*	 
39010_71	<1966	730	10E RANG	A	Grange-étable avec laiterie Revêtement de tôle, avec rampe d'accès et garnaud *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.16 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_73	<1966	751	10E RANG	A	Grange-étable avec laiterie Revêtement de tôle, avec rampe d'accès et garnaud *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.15 (35)*	
39010_76	1880 (R)	931	10E RANG	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fenêtres coulissantes, la galerie couverte avec barrotins contemporains et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.13 (35)*	 
39010_77	<1966	931	10E RANG	SEC	Bâtiment très intéressant du fait de ses ornementations aux portes et fenêtres *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.13 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_78	<1966	931	10E RANG	A	Grange avec laiterie Toit brisé Revêtement de tôle avec rampe d'accès *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.13 (35)*	
39010_82	1903 (R)	1001	10E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbé à l'avant avec deux lucarnes à pignon galbé. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotins carrés de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.11 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_83	1905 (R)	1010	10E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotins carrés de bois et fondations de pierres L'ancien revêtement de bardeau de cèdre est visible sous la galerie *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.8 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_84	1902 (R)	1201	10E RANG	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée latérale, parement de pierre moderne et industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.8 (35)*	 
39010_91	1870 (R)	110	ANCIEN RANG DES CHUTES	R	Vernaculaire avec cuisine d'été et annexe, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.26A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_93	1890 (R)	145	RANG DES CHUTES	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.24A (35)*	 
39010_94	<1966	145	RANG DES CHUTES	SEC	Garage Toiture de tôle, revêtement de bardeau de cèdre, porte de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.24A (35)*	
39010_95	<1966	145	RANG DES CHUTES	A	Grange Toit brisé Toiture de tôle, revêtement de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.24A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_102	1925 (R)	205	RANG DES CHUTES	R	Maison de colonisation? 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec deux lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de planches verticales de bois, fenêtres à battant et galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.19A (35)* Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe- 1979, #3, 50	  
39010_103	1900 (R)	210	RANG DES CHUTES	R	Vernaculaire avec lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de bardeau de cèdre, fenêtres à guillotine de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.19A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_104	*>1896*	229	RANG DES CHUTES	R	**Propriétaire a trouvé des journaux de 1896 en rénovant** Vernaculaire façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de clin de bois (à confirmer), fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.19A (35)*	 
39010_105	<1966	229	RANG DES CHUTES	SEC	Ancienne forge, **sera démolie** *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.19A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_106	<1966	229	RANG DES CHUTES	A	Grange Toit brisé Revêtement de tôle, on voit l'ancien revêtement de bardeau de cèdre en dessous. Rampe d'accès *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.19A (35)*	
39010_108	1930 (R)	249	RANG DES CHUTES	R	**Représentée sur une peinture du village par Denise Tardif, anciennement liée au moulin?** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture imitant les tuiles (en tôle?), parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.17A (35)*	 
39010_109	Fin 1800 1900 (R)	280	RANG DES CHUTES	R	**Déplacée et rehaussée** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement de bardeau de cèdre, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.16A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_110	<1966	280	RANG DES CHUTES	SEC	Grange, portion parallèle à la route Toit à deux versants droits Toiture de tôle, revêtement de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.16A (35)*	
39010_111	1905 (R)	301	RANG DES CHUTES	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.15A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_112	<1966	301	RANG DES CHUTES	A	Grange Toit à deux versants droits Toiture de tôle, revêtement de planches verticales de bois Rampe d'accès *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.15A (35)*	
39010_113	<1966	320	RANG DES CHUTES	R	*Photo macro-inventaire 1978 78.3116.14A (35)* **et petite cabane bleue ?**	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_114	<1966	329	RANG DES CHUTES	R	**Déplacée et rehaussée** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux portes et aux fenêtres, fenêtres à guillotine et la galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978* *78.3116.14A (35)*	 
39010_115	<1966	329	RANG DES CHUTES	A	Grange Toit brisé Revêtement de tôle *Photo macro-inventaire 1978* *78.3116.14A (35)*	
39010_118	<1966	340	RANG DES CHUTES	A	Grange Toit brisé Toiture de tôle, revêtement de planches verticales de bois et tôle *Photo macro-inventaire 1978* *78.3116.13A (35)*	
39010_120	<1966	360	RANG DES CHUTES	R	*Photo macro-inventaire 1978* *78.3116.12A (35)* **Maison de colonisation, deux versants droits, toiture en tôle, revêtement en planche de bois**	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					verticales, lucarne à pignon, fenêtres à battants, galerie couverte, barrotins en bois tourné, ajout d'une galerie couverte de style victorien	
39010_121	<1966	360	RANG DES CHUTES	A	Grange Toit français? Toiture de tôle, revêtement de planches verticales, de bardeau de cèdre et de tôle *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.12A (35)*	
39010_122	<1966	360	RANG DES CHUTES	A	Porcherie? Toit à deux versants droits Toiture de tôle, cheminée, revêtement de bardeau de cèdre *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.12A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_125	<1966	381	RANG DES CHUTES	SEC	*Photo macro-inventaire 1978 78.3113.24 (35)*	
39010_129	1890 (R)	480	RANG SAINT-PHILIPPE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant et grande galerie couverte avec barrotin carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.24 (35)*	 
39010_131	1890 (R)	500	RANG SAINT-PHILIPPE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et coulissantes et galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.23 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_132	<1966	500	RANG SAINT-PHILIPPE	A	Grange et laiterie Toit de deux versants droits Revêtement de tôle *Photo macro-inventaire 1978* *78.3113.23 (35)*	
39010_133	<1966	500	RANG SAINT-PHILIPPE	A	Remise Toit à deux versants droits Toiture de tôle, revêtement de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978* *78.3113.23 (35)*	
39010_134	1880 (R)	520	RANG SAINT-PHILIPPE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978* *78.3113.22 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_135	1890 (R)	560	RANG SAINT-PHILIPPE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, coulissantes et à battant et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.21 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_137	1903 (R)	300	ROUTE 161	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres coulissantes et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.31 (35)*	  
39010_138	<1966	300	ROUTE 161	A	Grange avec laiterie, garnaud Toit à deux versants droits Toiture de tôle *Photo macro-inventaire 1978 78.3113.31 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_140	1900 (R)	551	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3116.27A (35)*	 
39010_141	1891 (E)	560	ROUTE 161	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec retour de corniche avec 2 lucarnes. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant	
39010_148	1881 (R)	981	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel (dont en oblique), fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.24 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_150	1900 (R)	996	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, chambranles aux portes et aux fenêtres, fenêtres à battant, galerie couverte avec garde-corps en fer forgé *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.25 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_165	1918 (R)	1161	ROUTE 161	R	***Maison déplacée plus loin du chemin*** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de clin de bois et de bardeau de cèdre, fenêtres à battant et à guillotine, galerie couverte avec poteaux et barrotins en bois sculpté et entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.28 (35)*	 
39010_166	<1966	1161	ROUTE 161	SEC	Laiterie Toit pavillon Toiture de tôle et parement de clin de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.28 (35)*	
39010_167	<1966	1161	ROUTE 161	SEC	Ancienne maison devenue une remise? Toit à deux versants Toiture de tôle, parement de clin de bois et de bardeau de cèdre, chambranles de fenêtres et de portes, fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.28 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_173	<1966	1240	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage. Toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.31 (35)*	 
39010_177	<1923	1451	ROUTE 161	R	**Centenaire selon le propriétaire** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.33 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_178	<1966	1451	ROUTE 161	SEC	Garage Toit à deux versants droits Parement de tôle sur planches de clin de bois *Photo macro-inventaire 1978* *78.3114.33 (35)*	
39010_179	<1966	1451	ROUTE 161	A	Ancienne porcherie? Toit brisé Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978* *78.3114.33 (35)*	
39010_180	<1966	1451	ROUTE 161	A	Grange-étable avec laiterie Toit brisé et toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de tôle et de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978* *78.3114.33 (35)*	
39010_182	1940 (R)	1471	ROUTE 161	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant *Photo macro-inventaire 1978* *78.3114.34 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_183	<1966	1471	ROUTE 161	SEC	Semble être l'ancienne laiterie (la grange n'y est plus). Toit à deux versants droits Revêtement de tôle, fenêtres et porte de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.34 (35)*	
39010_184	<1966	1471	ROUTE 161	SEC	Ancien poulailler pièce sur pièce Toit à deux versants droits Revêtement de tôle, ouvertures en bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.34 (35)*	
39010_187	1909 (R)	1530	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres coulissantes et à battant et galerie couverte avec lambrequin, aisseliers et barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.6A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe- 1979, # 4, 91	 
39010_189	1920 (E)	1590	ROUTE 161	R	Vernaculaire à façade sur mur pignon avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et coulissantes *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.7A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_190	<1966	1590	ROUTE 161	A	Grange avec laiterie Revêtement de tôle et rampe d'accès, garnaud *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.7A (35)*	
39010_192	<1930	1621	ROUTE 161	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et coulissantes, galerie couverte avec barrotins carrés et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.9A (35)*	 
39010_194	<1966	261	ROUTE 216 OUEST	R	**Située sur le terrain de la Grange Pardue** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits/galbés avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée, parement de planches verticales de bois (visible sous le pvc et	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					le papier-brique), fenêtres à meneaux de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.5 (35)*	
39010_195	<1966	261	ROUTE 216 OUEST	SEC	Hangar à machinerie Toit à deux versants droits Toiture de tôle, revêtement mural de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.5 (35)*	
39010_196	<1966	301 261 dans la matrice	ROUTE 216 OUEST	A	Grange-étable avec laiterie et appentis Toit brisé Revêtement de tôle et de bardeau de cèdre	
39010_197	1900 (R)	339	ROUTE 216 OUEST	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants asymétrique (appentis ajouté à l'arrière). Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.8 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_199	<1966	451	ROUTE 216 OUEST	R	Maison de colonisation, toit deux versants droits/galbés, toiture en tôle, revêtement industriel, fenêtres à guillotine, rambade de la galerie en alu moderne, cuisine d'été	
39010_202	1877	495	ROUTE 216 OUEST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, contre-marche de bois, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.10 (35)* Famille Giguère établie depuis 1877	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_207	1930 (R)	581	ROUTE 216 OUEST	R	Vernaculaire à façade sur mur-pignon, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versant droits avec retour de corniche. Toitures de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine et coulissantes, galerie couverte avec poteaux tournés *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.13 (35)*	 
39010_208	1926 (R)	901	ROUTE 216 OUEST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques modernes, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins sculptés *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.14 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Annexe sur deux étages à l'arrière	
39010_209	1900 (R)	921	ROUTE 216 OUEST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec appentis. Toiture de tôle, la cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotins carrés et entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.14 (35)*	 
39010_210	1910 (R)	930	ROUTE 216 OUEST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et coulissantes et la galerie couverte avec ornementations : denticules et poteaux sculptés conservent la typologie. *Photo macro-inventaire 1978 78.3117.15 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe- 1979, #3, 91	 
39010_211	1900 (R)	110	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel (oblique), fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.24 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_214	1900 (R)	130	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins contemporains et entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.23 (35)*	 
39010_216	1940 (R)	140	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.23 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_218	1900 (R)	161	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotins tournés et fondations de pierres (et de blocs) *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.16A (35)*	 
39010_222	1880 (R)	200	RUE PRINCIPALE	R	**Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant, galerie couverte, entrée de cave et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.22 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_223	<1966	220	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.22 (35)*	 
39010_225	1890 (R)	229	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement de briques embossées, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine de bois, galerie couverte avec aisseliers, poteaux et barrotins tournés *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.17A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo inventaire patrimoine - comté de Wolfe 1979, #10, 47	 
39010_228	<1966	299	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.17A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_152	1920 (R)	308-312	RUE PRINCIPALE	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et à guillotine, balcon avec barrotins contemporains, galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.21 (35)*	 
39010_230	1940 (R)	319	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.17A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_231	1920 (R)	324	RUE PRINCIPALE	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.21 (35)*	 
39010_232	<1966	334	RUE PRINCIPALE	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.21 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_233	1920 (E)	360	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 2 ½ étages, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de bois, fenêtres à guillotine, coulissantes et à battant et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.21 (35)*	 
39010_153	1920 (R)	369-381	RUE PRINCIPALE	R	**Fait partie du parcours patrimonial** Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.18A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_235	1900 (R)	370	RUE PRINCIPALE	R	**Fait partie du Parcours patrimonial** Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale de briques, parement industriel, fermeture de fenêtres en façade, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.21 (35)* *Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe 1979, #8, 46*	  
39010_151	1896	396- 398	RUE PRINCIPALE	R	**Fait partie du Parcours patrimonial** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne rampante. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres fixes, à guillotine et a battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.20 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo inventaire patrimoine édifices commerciaux, #25, 179	 
39010_236	1880 (R)	401	RUE PRINCIPALE	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.18A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_154	1900 (E)	410-418	RUE PRINCIPALE	R	Façade sur mur-pignon, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges et de tôle, fenêtres à battant **Fait partie du parcours patrimonial** *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.20 (35)*	 
39010_237	1900 (R)	424	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire avec lucarne a pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant, galerie et	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					balcon avec barrotins carrés, porte à baies latérales en balcon *Photo macro-inventaire 1978* *78.3114.20 (35)*	
39010_155	1900 (R)	431-435	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire avec lucarne à pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978* *78.3115.23A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_238	1878	440	RUE PRINCIPALE	R	**Famille René** 1 ½ étage, toit mansardé a brisis galbé avec lucarnes à pignon. Toiture de tôle, cheminée latérale, parement en aluminium, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec garde-corps métallique, jupe de galerie et contre-marche de bois, entrée de cave *Photo Vézina 1988, 366* **Fait partie du parcours patrimonial** *Photo macro-inventaire 1978* *78.3114.20 (35)*	  
39010_240	1944 ~~1940 (E)~~	474	RUE PRINCIPALE	R	Centre communautaire **Fait partie du Parcours patrimonial** *Photo macro-inventaire 1978* *78.3114.18 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_241	1870 (R)	489	RUE PRINCIPALE	R	**École de village de 1871 à 1915** **Fait partie du parcours patrimonial** 1 ½ étage, toit mansardé à brisis galbé avec lucarnes. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant, galerie couverte avec poteaux et barrotins tournés s *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.25A (35)* *Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe 1979 #7, 46* *Inventaire patrimoine bâtiments scolaires, #4, 169*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_242	1944 ~~1890~~ (R)	493	RUE PRINCIPALE	R	**Couvent des Filles de la Charité, nommé Académie de Notre-Dame du Perpétuel-Secours en 1950** ***Fait partie du parcours patrimonial*** Monumentale, 2 ½ étage, toit à deux versants avec retour de corniche. La portion à la droite a conservé sa volumétrie, ses lucarnes, son clocheton d'origine. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine *Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe 1979, #6, 46* *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.25A (35)* *Inventaire patrimoine bâtiments scolaires, #3, 169* *Photo, avant 1988, Livre 150e, 149*	   

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_243	1900 (R)	499	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.25A (35)*	 
39010_244	1899 (CPRQ)	500	RUE PRINCIPALE	REL	Église des Saints-Anges Architecte Jean-Baptiste Verret **Citation le 3 juin 2019** Toiture de bardeau d'asphalte (sauf les bas cotés en tôle), parement de bardeau d'amiante, portes et fenêtres de bois. Intéressantes contre-marches **Fait partie du parcours patrimonial** ***Évaluation CPRQ : moyenne D*** *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.26 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_245	1983	510	RUE PRINCIPALE	REL	Presbytère Inscrit au RPCQ	
39010_246	1893 (R)	515	RUE PRINCIPALE	R	**Fait partie du parcours patrimonial** Victorien, 2 étages, toit à deux versants droits avec retour de corniche et avancées avec pignon à retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement de clin de bois, chambranles aux portes et aux fenêtres, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.19A (35)* *Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe 1979, #5, 46*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_156	1893	521-535	RUE PRINCIPALE	R	**Ancien hôtel et magasin général construit par Alphonse Demers** **Fait partie du parcours patrimonial** 2 étages, toit plat. Parement industriel, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotins carrés Livre 150e, 2014, 126 *Photo macro-inventaire 1978* *78.3115.28A (35)*	 
39010_247	1872	528	RUE PRINCIPALE	R	**Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec avant-toit. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, structure en pièce-sur-pièce, fenêtres à guillotine et à battant, galerie couverte avec barrotin carrés de bois *Photo macro-inventaire 1978* *78.3114.16 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_248	1868	540	RUE PRINCIPALE	R	**Premier presbytère, ancienne école** **Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres et fenêtres à battant à carreaux *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.16 (35)*	 
39010_249	1920 (R)	550	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants asymétriques avec larmier et lucarne rampante. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.16 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_157	1900	559-561	RUE PRINCIPALE	R	**Fait partie du parcours patrimonial** 2 étages, toit plat. Outre une portion des fondations en pierres, l'emploi de matériaux industriels et les modifications aux ouvertures ne conviennent pas	
39010_158	<1930	570-572	RUE PRINCIPALE	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée décentrée, parement de planches verticales de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, galerie avec barrotins contemporains et portions des fondations en pierres *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.14 (35)* *Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe 1979, #3, 46*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39010_250	1882 ~~1870 (R)~~	585	RUE PRINCIPALE	R	**Ancien magasin général de 1882 à 1925** **Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire, 2 étages, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant et entrée de cave	
39010_251	1900 (R)	590	RUE PRINCIPALE	R	**Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire a façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques, de pierres modernes t de planches verticales de bois, fenêtres à	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					battant et galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.14 (35)*	
39010_253	1900 (R)	608	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel et fenêtres à guillotine, coulissantes et à battant et galerie avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.14 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_254	1870 ()	615	RUE PRINCIPALE	R	**Hôtel de tempérance vers 1910** **Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Déplacement de la porte en pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres coulissantes, à battant et à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.26A (35)*	 
39010_255	<1966	631	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et coulissantes et galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.26A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_256	<1930	640	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec poteaux de bois et barrotins découpés et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.12 (35)*	 
39010_257	1906 (R)	647	RUE PRINCIPALE	R	**Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel et de planches verticales de bois en pignon, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.26A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_259	1890 (R)	654	RUE PRINCIPALE	R	**Quatre cellules de prison ont été aménagées dans la cave en 1921** **Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.13 (35)*	 
39010_260	1910 (R)	660	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle (tôle pincée sur les auvents), parement de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine et galeries avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.13 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_262	1927 (R)	673	RUE PRINCIPALE	R	**Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire américaine à façade sur mur-pignon, 2 étages, toit à deux versants droits. Toitures de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.27A (35)*	 
39010_263	<1966	673	RUE PRINCIPALE	SEC	Garage Parapet avec revêtement de tôle *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.27A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_264	<1966	680	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de tôle, structure en pièce sur pièce **En rénovation** *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.13 (35)*	 
39010_265	1870	689	RUE PRINCIPALE	R	***Date de 1870 indiquée dans monographie de paroisse de 2014, 322*** **Fait partie du parcours patrimonial** Québécoise, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec trois lucarnes à pignon. Toiture de tôle pincée, parement de planches de bois verticales, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant à carreaux, galerie couverte et fondations de pierres *Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe 1979, #2, 46* *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.12 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39010_266	<1869	694	RUE PRINCIPALE	R	**Bureau de poste de 1869 à 1910** **Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec avant-toit. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres coulissantes et à guillotine et galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.11 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_159	<1966	709-711	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Annexe allongée. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant, galerie avec barrotins contemporains, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.30A (35)*	 
39010_269	1900 (R)	721	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant, galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3115.30A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_270	1900 (R)	730	RUE PRINCIPALE	R	**Résidence de Dr de 1900 à 1941** **Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de brique rouges, fenêtres à guillotine et à battant, galerie couverte avec barrotins sculptés *Photo macro-inventaire 1978* *78.3114.11 (35)*	 
39010_271	1870 (R)	750	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, chambranles aux portes et aux fenêtres, fenêtres à battant et galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978* *78.3114.10 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_272	1905 (R)	760	RUE PRINCIPALE	R	**Sur ce terrain furent érigées les installations de la mine Pennayer, en opération de 1862 à 1867** **Fait partie du parcours patrimonial** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotins contemporains et entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.10 (35)* *Photo inventaire patrimoine- comté de Wolfe 1979, #1, 46*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_273	1870 (R)	780	RUE PRINCIPALE	R	Québécoise avec cuisine d'été 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.10 (35)*	 
39010_274	1860 (R)	799	RUE PRINCIPALE	R	***Déménagée après 1978*** ***Fait partie du parcours patrimonial*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement de crépis, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotins carrés et aisseliers	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39010_275	<1966	820	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant et galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.8 (35)*	 
39010_160	<1966	830-850	RUE PRINCIPALE	A	Grange-étable (?) avec laiterie Toiture à deux versants droits Revêtement de tôle *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.8 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39010_276	<1966	839	RUE PRINCIPALE	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine de bois, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978 78.3114.7 (35)*	 