INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS

KINGSEY FALLS

Légende tableau

USAGE	
A	AGRICOLE
C	COMMERCE
R	RÉSIDENCE
MIX	MIXTE
P	PUBLIC
REL	RELIGIEUX
SEC	BÂTIMENT SECONDAIRE

ANNÉE DE CONSTRUCTION	
R	RÉELLE
E	ESTIMÉE

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_1	1915		CIMETIÈRE	F	2 rue Joncas *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1532.25 (35)*	 
39097_2	1839		CIMETIÈRE	F	**Kingsey Falls Cemetery** Première église baptiste localisée près du cimetière sur le chemin Corriveau, certains pionniers y sont inhumés	
39097_3	1830		CIMETIÈRE	F	**Casidy Cemetery** Première église méthodiste (1839) était située à côté du cimetière. Route 255 Un caveau se trouve au fond du cimetière	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_4			CROIX DE CHEMIN	REL	Située à l'intersection du chemin Marie-Victorin et de la route Mondoux Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39097_5			CROIX DE CHEMIN	REL	Située au 23 chemin Corriveau	
39097_6			CROIX DE CHEMIN	REL	Située au 127 chemin Corriveau	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_7			MONUMENT COMMEMORATIF DE KINGSEY FALLS	P	Situé devant l'église Saint-Aimé, au 8 rue Caron. « Saint-Aimé et Kingsey Falls Hommage à ceux et celles qui nous ont transmis et nous partagent leur foi leur espérance leur amour » Inscrit au RPCQ	 
39097_9	<1966	97	10E RANG	R	Néoclassique anglaise 2 ½ étages, toit à deux versants droits, pente aigue. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à guillotine à carreaux, grande galerie couverte avec barrotin carrés de bois et porte de bois avec baie latérales *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1712.23 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_11	<1966	97	10E RANG	A	Grange, face au 97, 10e rang *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1712.23 (35)*	
39097_14	<1930	218	10E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement de tuiles d'amiante-ciment, fenêtres à carreaux en bois, galeries couvertes avec garde-corps de bois et fondations de pierres, tout conserve l'aspect initial. Seule la toiture des galeries est de bardeaux d'asphalte Ensemble de plusieurs bâtiments agricole	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_23	1885 (R)	251	11E RANG	R	Vernaculaire à façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de brique rouges, fenêtres à guillotine et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1530.26 (35)*	 
39097_26	<1930	279	11E RANG	R	Vernaculaire industrielle, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte et fondations de pierre *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1530.25 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_29	1850 (R)	396	11E RANG	R	Vernaculaire américaine avec plusieurs agrandissements, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres réduites à l'étage, fenêtres à battant et galerie avec barrotin carrés de bois	
39097_31	1880 (R)	15	12E RANG	R	Néoclassique avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec trois lucarnes à pignon. Un avant-toit a été ajouté. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1532.17 (35)*	 
39097_35	<1966	30	12E RANG	R	*Plan en L, une partie avec toiture d'influence hollandaise et l'autre deux versants droits, toiture en bardeaux imitation cuivre, revêtement en bois, ajout de tourelles et galerie en aluminium, chambranles aux ouvertures*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
					Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1532.20 (35)	
39097_36	1869 (E)	91	12E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de clin de bois, symétrie des ouvertures, chambranles aux portes et aux fenêtres et galerie couverte avec poteaux tournés de bois *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1532.21 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_39	<1966	97	12E RANG	R	Vernaculaire, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. La toiture de tôle conserve la typologie. Matériaux industriels *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1532.22 (35)*	 
39097_52	1880 (E)	368	BOULEVARD KINGSEY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement de clin de bois, fenêtres à battant et galerie couverte avec barrotin carrés de bois *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.14 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_53	1880 (E)	375	BOULEVARD KINGSEY	R	Néoclassique avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec deux lucarnes à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtre à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.15 (35)*	 
39097_57	1890 (E)	380	BOULEVARD KINGSEY	R	Vernaculaire, façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.15 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_62	1920 (R)	169	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Vernaculaire à façade sur mur-pignon, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.31 (35)*	 
39097_63	<1966	177	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.30 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_68	<1930	344	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres de bois, galerie couverte avec barrotins contemporains et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.28 (35)*	 
39097_70	1903 (R)	348	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de bardeau de cèdre et industriel, fenêtres à battant et galerie couverte. *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.28 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_71	1909 (R)	351	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec deux lucarnes à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant. Galerie fermée *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.24 (35)*	 
39097_72	<1966	361	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et galerie avec barrotin carrés *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.24 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_74	1903 (R)	368	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. La volumétrie demeure perceptible. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant, galerie avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.22 (35)*	 
39097_76	1903 (R)	369	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Maison de colonisation, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement d'aspect bardeau de cèdre, fenêtres à battant et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.24 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_78	1905 (R)	372	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant et galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.26 (35)*	 
39097_80	1897 (R)	380	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	***Pas sur photo aérienne de 1966*** Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes et galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo, livre 100e, 140* *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.22 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_83	1864 (R)	394	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement imitant le bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres réduites au 2e en façade, fenêtres coulissantes, porte de bois et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.21 (35)*	 
39097_86	<1966	402	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	1 ½ étage, toit à deux versants droits avec avant-toit. Toiture de imitant la tuile de terracotta, parement de bardeau de bois, fenêtres (sauf celles des vérandas) de bois et galerie avec barrotins de bois tournés	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_91	1940 (R)	411	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	**Ancien restaurant/magasin** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1979-1980 C.80.1597.15 (35)*	 
39097_92	1890 (R)	413	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture industrielle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec denticule et aisseliers *Photo macro-inventaire 1979-1980 C.80.1597.15 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_93	<1966	413	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	SEC	Atelier-garage, 1 ½ étage, toiture de tôle, revêtement de bardeau de cèdre, fenêtres industrielles *Photo macro-inventaire 1979-1980 C.80.1597.15 (35)*	
39097_95	1885 (R)	425	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres multiples coulissantes, galerie couverte *Photo, 1950, livre 100e, 161* *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.14 (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_97	<1966	429	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement industrie, symétrie des ouvertures, chambranles aux fenêtres, fenêtres à battant et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.14 (35)*	 
39097_101	1946 (R)	501	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	*Cubique, deux étages, quatre versants, lucarne à pignon, toiture en bardeaux d'asphalte, revêtement en brique* *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1332.29 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_102	1900 (E)	508	BOULEVARD MARIE-VICTORIN	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.2 (35)*	 
39097_117	1905	93	CHEMIN CORRIVEAU	R	Néoclassique, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de bardeau de bois, modifications aux ouvertures, porte avec baie latérale et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1530.3 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_118	<1966	93	CHEMIN CORRIVEAU	A	Grange Toit brisé Toiture de tôle, revêtement de bois *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1530.3 (35)*	
39097_119	1887	102	CHEMIN CORRIVEAU	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtre à guillotine, à battant et galerie couverte avec barrotins contemporains. Garage annexé *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1530.4 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_128	<1930	328	ROUTE 255	R	Vernaculaire à pignon lucarne, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de briques rouges, fenêtres à guillotine et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1712.19 (35)*	 
39097_131	<1900	340	ROUTE 255	R	Vernaculaire américaine, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres de bois et fondations de pierres. Date avant 1900 selon le père du propriétaire *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1712.18 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_134	1890 (R)	343	ROUTE 255	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1712.17 (35)*	 
39097_137	1870 (R)	381	ROUTE 255	R	Néoclassique anglaise, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres coulissantes et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1712.14 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_142	1920 (E)	337	ROUTE DU MONT-PROULX	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine L'arrière du garage est de clin de bois *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1712.8 (35)*	 
39097_144	1878 (R)	41	ROUTE DUBOIS	R	Vernaculaire et cuisine d'été d'un étage et demi, deux versants droits en tôle, revêtement tôle et matériaux industriels, habillage de pierre aux portes Bel ensemble de bâtiments agricoles représentatif de son époque	
39097_146	1842 (R)	68	ROUTE DUBOIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toits à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et galerie avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1712.28 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_149	1884 (R)	77	ROUTE DUBOIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de clin au garage, industriel pour la résidence, fenêtres à guillotine, à battant et fixe *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1712.27 (35)* Superbe allée d'érables centenaires !	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_152	<1930	72	ROUTE MONDOU	R	Vernaculaire à lucarne pignon avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de briques rouges, cheminées, fenêtres à guillotine et fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire (Ste-Élisabeth) 1978-1979* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 24-24 #6, 81*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_154	1975 (E)	77	ROUTE MONDOU	R	Vernaculaire à lucarne pignon avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de briques rouges, cheminées, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotin triples *Photo aérienne, macro-inventaire (Ste-Élisabeth) 1978-1979* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 24-24 #7, 81*	  
39097_155	<1966	1	RUE CARON	C	**Appartenait à la Dominion Papers, déménagée.** Cubique avec gable, 2 étages, toit pavillon. Ajout d'une tourelle et d'un garage. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec poteaux et barrotins tournées, lambrequin et aisseliers	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_157	1895 (CPRQ)	8	RUE CARON	E	**Église Saint-Aimé,** inscrit au RPCQ Architecte Louis Caron Le clocher est maintenant fermé et l'horloge a disparue. Toiture de tôle? parement industriel ***Évaluation CPRQ : faible E***	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_159	1895 (R)	10	RUE CARON	REL	**Presbytère de Saint-Aimé,** Inscrit au RPCQ Vernaculaire à pignon lucarne, 1 ½ étage, toit multiples à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques, chaines d'angle, symétrie des ouvertures arc au-dessus des ouvertures, fenêtres multiples coulissantes, balcon et galerie couverte et fondations de pierres	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
					Photo livre 200e, 13 *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.29 (35)*	 
39097_160	1900 (E)	12	RUE CARON	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants légèrement galbés. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.30 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_161	<1966	14	RUE CARON	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres coulissantes et à guillotine *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.30 (35)*	 
39097_162	<1966	16	RUE CARON	R	Vernaculaire, façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel et fenêtres multiples coulissantes	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
					Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.14 (35)	
39097_163	1890 (R)	22	RUE CARON	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants avec lucarne rampante. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.31 (35)*	 
39097_164	<1966	24	RUE CARON	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel imitation bois, fenêtres multiples coulissantes et à guillotine et galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.31 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_165	1910 (R)	25	RUE CARON	R	***Pas sur photo aérienne de 1966*** **Maison Boulet** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres intérieures de bois et galerie couverte *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.13 (35)*	 
39097_166	<1966	26	RUE CARON	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, symétrie des ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.31 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_173	1896 (R)	51	RUE GIBSON	R	Vernaculaire façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres réduites au 2e étage, fenêtres multiples coulissantes, galerie avec barrotin découpés *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.23 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_174	1880 (R)	55	RUE GIBSON	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres en bois et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1979-1980 C.227.16C (35)*	 
39097_177	1890 (R)	63	RUE GIBSON	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 2 étages, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres réduites à l'étage, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.25 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_179	<1966	10	RUE JONCAS	R	*Vernaculaire d'un étage et demi, demi-croupe en tôle, revêtement industriel et brique en façade, ouvertures en matériaux modernes, fenêtres à guillotine* *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1532.26 (35)*	 
39097_180	<1966	18	RUE JONCAS	R	Vernaculaire à façade sur mur-pignon, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres fixes et à guillotine *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1532.27 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_186	1895 (R)	9	RUE ROULEAU	R	***Pas sur photo aérienne de 1966*** Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toitures de bardeaux d'asphalte, parement industriel et fenêtres coulissantes et multiples *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.4 (35)*	 
39097_187	1893 (R)	9	RUE TARDIF	R	**Appartenait à la Dominion** Arts and Craft, 2 ½ étages, toit à demi-croupe, appentis. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel et fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1597.16 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
						
39097_188	1920 (R)	11	RUE TARDIF	R	**Appartenait à la Dominion** Vernaculaire américaine, 2 ½ étages, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminées latérales, parement industriel et fenêtres à guillotine *Visible sur photo 1944, source inconnue* *Photo macro-inventaire 1979-1980 C.80.277.13 (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_190	1900 (R)	20	RUE TARDIF	R	Néoclassique, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de tuiles, porche, fenêtres réduites à l'étage et fenêtres à guillotine *Photo, date inconnue, livre 100e, 40* *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.10 (35)*	  
39097_191	1936	21	RUE TARDIF	R	**Serait le 1er magasin général de la ville- à confirmer** **Spécialités Kingsey Falls,** ouvert en 1936 (livre 100e, 89) Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits Très modifiée. Toiture de tôle, parement industriel	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
					Photo macro-inventaire 1979-1980 C.80.277.13 (35)	
39097_193	1910 (R)	24	RUE TARDIF	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant et barrotins contemporains *Photo, date inconnue, livre 100e, 40* *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.10 (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_195	<1966	27	RUE TARDIF	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Galerie de la cuisine d'été fermée. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel et fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.21 (35)*	 
39097_196	<1966	28	RUE TARDIF	R	Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.11 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_197	1940 (R)	30	RUE TARDIF	R	**Ancien dépanneur** Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérales, parement de crépis, fenêtres réduites au 2e, fenêtres à battant et à guillotine *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.12 (35)*	 
39097_201	1930 (R)	34	RUE TARDIF	R	**Ancien restaurant** Vernaculaire avec agrandissement, 1 ½ étage, toit à deux versants droits et en appentis. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de bois (**à confirmer**), modifications aux ouvertures, oriel, fenêtres fixes et à battant *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.12 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_202	1880 (R)	35	RUE TARDIF	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toits multiples à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres multiples coulissantes *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.20 (35)*	 
39097_203	1920 (R)	37	RUE TARDIF	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotin carrés *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.20 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_204	<1966	38	RUE TARDIF	R	Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants, galbé en façade. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de bois, fenêtres à guillotine	
39097_205	±1890 1950 (R)	39	RUE TARDIF	R	**Date de 1890 selon le propriétaire** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, cheminée latérale, symétrie des ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec poteaux tournés *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.20 (35)*	 
39097_208	1949 (R)	43	RUE TARDIF	R	Victorienne de style Shingle Revêtement de planches de clin de bois	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Image
39097_209	<1966	46	RUE TARDIF	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toits multiples à deux versants droits et plat. Toiture de tôle, parement de bardeau de cèdre, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1979-1980 80.1531.13 (35)*	 