# INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS

## SAINT-ALBERT

**Légende tableau**

| USAGE | |
|---|---|
| **A** | AGRICOLE |
| **C** | COMMERCE |
| **R** | RÉSIDENCE |
| **MIX** | MIXTE |
| **P** | PUBLIC |
| **REL** | RELIGIEUX |
| **SEC** | BÂTIMENT SECONDAIRE |

| ANNÉE DE CONSTRUCTION | |
|---|---|
| **R** | RÉELLE |
| **E** | ESTIMÉE |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_1 | | | CALVAIRE | REL | Situé dans le cimetière, rue Principale<br>Inscrit au RPCQ |  |
| 39085_2 | 1949 | | CIMETIÈRE | F | Situé derrière l'Église au 1256 rue Principale<br>Portail de métal ouvragé sur lequel le nom de la municipalité apparait<br>Inscrit au RPCQ |  |
| 39085_3 | 1950 | | CROIX DE CHEMIN | REL | Située au 1920 rue Principale<br>Présente sur le répertoire des croix de chemin : Saint-Albert » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com) |  |
| 39085_4 | | | CROIX DE CHEMIN | REL | Située à l'intersection du chemin Saint-Albert et du rang Petit 6<br>Présente sur le répertoire des croix de chemin : Saint-Albert » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com) |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_5 | | | CROIX DE CHEMIN | REL | Située au 2031, 7e rang Grand<br>Présente sur le répertoire des croix de chemin : Saint-Albert » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com) |  |
| 39085_6 | | | MONUMENT | P | |  |
| 39085_7 | 1919 (RE)<br>1920 (E) | 1246 | 6E RANG | R | Maison de colonisation avec cuisine d'été et garage, 1 ½ étage, toit à deux versant droits. Ajout d'un garage annexé. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures et fenêtres à battant<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.29A (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_8 | 1899 (RE)<br>1900 (E) | 1270 | 6E RANG | R | Néoclassique avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits/galbés? avec larmier et lucarnes à pignon galbé. Toiture de bardeau d'asphalte, parement industriel, disposition symétrique des ouvertures en façade, fenêtres à battant et galerie couverte<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.27A (35)* | <br> |
| 39085_10 | 1869 (RE)<br>1870 (E) | 1306 | 6E RANG | R | Maison de colonisation avec garage annexé, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement industriel, symétrie des ouvertures et fenêtres à guillotine à meneaux<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.26A (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_25 | 1889 (RE)<br>1890 (R) | 1529 | 6E RANG | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, conservation de la disposition des ouvertures mais modifications, fenêtres à guillotine<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.20A (35)* | <br> |
| 39085_27 | 1899 (RE)<br>1900 (E) | 1562 | 6E RANG | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte et entrée de cave<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.19A (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_30 | 1877 (RE)<br>1878 (R) | 1600 | 6E RANG | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante. Ajout d'une annexe ou agrandissement de la cuisine d'été et modifications des ouvertures ont beaucoup modifié l'apparence initiale<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.18A (35)*. | <br> |
| 39085_36 | 1874 (RE)<br>1875 (E) | 1703 | 6E RANG | R | 1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé. La fenestration ne semble pas avoir été modifiée depuis 1977, bien que la galerie ait été changée. Toiture de tôle, parement imitation bois et fenêtres à battant<br>*Photo : maison de Bernard Béliveau dans album-souvenir du Centenaire (1977, 115)*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.14A (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_37 | 1819 (RE)<br>1820 (E) | 1739 | 6E RANG | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Fermeture d'une fenêtre en façade. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine<br>*Photo : maison de Paul-Émile Béliveau dans album-souvenir du Centenaire (1977, 115)*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.13A (35)* | <br><br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_40 | <1960 | 1783 | 6E RANG | SEC | Grange<br>Toit brisé<br>Toiture de tôle, revêtement de bardeau de cèdres<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.12A (35)* |  |
| 39085_41 | <1960 | 1783 | 6E RANG | A | Grange<br>Toit à deux versants droits<br>Toiture de tôle, revêtement de bardeau de cèdre et de clin de bois<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.12A (35)* |  |
| 39085_42 | <1877 | 1247 | 7E RANG | R | ***Maison de Lucien Trépanier***<br>*(Livre 100e, 1977, 116)*<br>1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé avec lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, symétrie des ouvertures (bâtiment principal), fenêtres à guillotine et fondations de pierres<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.33A (35)*<br>*Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 32-32 #9, 91* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_45 | 1889 (RE)<br>1890 (R) | 1368 | 7E RANG | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, oriel et galerie couverte de bois<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.30A (35)* | <br> |
| 39085_49 | 1896 (RE)<br>1897 (R) | 1591 | 7E RANG | R | Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtre fermée en façade, fenêtres à battant à carreaux (pvc), galerie sous avant-toit avec barrotins de bois sculptés<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.29A (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_50 | 1834 (RE)<br>1835 (E) | 1695 | 7E RANG | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Agrandissement d'une fenêtre en façade. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement imitation bois, et fenêtres à battant<br>*Photo maison de Claude Bergeron dans album-souvenir du Centenaire (1977, 116)*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.28A (35)* | <br><br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_52 | 1919 (RE)<br>1920 (E) | 1750 | 7E RANG | R | **Aurait possiblement été déménagée de l'autre côté de la rivière**<br>Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement imitation bois et de pierre, fenêtres à battant, galerie couverte, avant-toit en bardeau d'asphalte et entrée de cave<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.26A (35)* | <br> |
| 39085_54 | 1919 (RE)<br>1920 (E) | 1759 | 7E RANG | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de tôle, parement de crépis, conservation de la disposition des ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte et entrée de cave.<br>Constitue un ensemble agricole d'intérêt<br>*Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 32-32 #10, 92*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.29A (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_59 | 1939 (RE)<br>1940 (E) | 1902 | 7E RANG | R | Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de planches de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotins carrés et découpés (fleur de lys)<br>La cuisine d'été a été ajoutée<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.24A (35)* | <br> |
| 39085_64 | 1899 (RE)<br>1900 (E) | 2031 | 7E RANG | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture et parement de tôle profilée et fenêtres à battant<br>Inventaire La Haye et Ouellet (1982) 32-32 # 11, 91<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.21A (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |   |
| 39085_65 | 1919 (RE)<br><br>1920 (E) | 2082 | 7E RANG | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel et fenêtres à battant<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.19A (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_67 | 1899 (RE)<br>1900 (E) | 2093 | 7E RANG | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants asymétriques. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotin de métal<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.18A (35)* | <br> |
| 39085_75 | <1930 | 2257 | 7E RANG | R | Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Ajout d'une annexe. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte et fondations de pierres.<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.13A (35)*<br><br>*Plusieurs beaux bâtiments agricoles sur le site* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_77 | 1920 (E) | 2292 | 7E RANG | R | Vernaculaire américaine, 1 ½ étage, toit à demi-croupe avec lucarne rampante. Ajout d'un garage annexé à la droite. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte et fondations de pierres<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.12A (35)* | <br> |
| 39085_78 | 1900 (E) | 2321 | 7E RANG | R | Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, symétrie des ouvertures en façade, fenêtres à guillotine, galerie couverte et fondations de pierres. Ancien parement de bardeaux de cèdre visible sous parement actuel<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.11A (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_84 | 1945 (E) | 2419 | 7E RANG | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Modifications aux ouvertures en pignon. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures en façade, fenêtres à battant et galerie couverte<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.7A (35)* | <br> |
| 39085_87 | 1852 (RE)<br>1853 (R) | 2449 | 7E RANG | R | Plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versant droits. Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, galeries couvertes et fondations de pierre<br>*Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982 32-32 #12, 92*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.151.4a (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |   |
| 39085_91 | <1930 | 311 | 8E RANG | R | 1 ½ étage, toit mansardé avec brisis droits et lucarnes à pignon. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres coulissantes, large porte de bois avec imposte et baies latérales et fondations de pierres<br>*Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 32-32 #3, 91*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.146.8 (35)* |   |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_92 | 1933 (RE)<br>1934 (E) | 456 | 8E RANG | R | Vernaculaire? Avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de bardeau de cèdre et fenêtres à battant |  |
| 39085_102 | 1929 (RE) | 570 | 8E RANG | R | Cubique, 2 étages, toit pavillon. Parement industriel, symétrie des ouvertures (en façade, bien que la taille d'une fenêtre ait été modifiée), fenêtres à battant et galerie couverte<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.146.4 (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_108 | <1930 | 1420 | 10E RANG | R | Vernaculaire américain, 1 ½ étage, toit à demi-croupe. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant et galerie couverte avec barrotins contemporains<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.139.6 (35)*<br><br>*Bel ensemble agricole mais en mauvais état* | <br> |
| 39085_118 | 1890 (E) | 1681 | 10E RANG | R | Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement de clin de bois, symétrie des ouvertures, fenêtres à carreaux de bois et galerie couverte avec barrotins carrés et contre-marches découpées<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.20A (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_120 | 1919 (RE)<br><br>1920 (E) | 982 | PETIT-6E RANG | R | Vernaculaire, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel imitant le bardeau, symétrie des ouvertures, chambranles aux portes et aux fenêtres, fenêtres à guillotine et galerie couverte<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.33A (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_121 | 1886 (RE)<br>1887 (R) | 1024 | PETIT-6E RANG | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges, symétrie des ouvertures en façade, fenêtres à guillotine et galerie couverte avec barrotins contemporains<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.33A (35)* | <br> |
| 39085_122 | 1859 (RE)<br>1860 (E) | 1044 | PETIT-6E RANG | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à guillotine et à battant<br>*Photo maison de Raymond Houle dans album-souvenir du Centenaire (1977, 115)*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.31A (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_126 | <1930 | 1039 | PETIT-7E RANG | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Modifications aux ouvertures en façade et en pignon à gauche. Toiture de bardeau d'asphalte, cheminée centrale, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins contemporains et fondations de pierres<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.xx2.5A (35)* | <br> |
| 39085_129 | 1894 (RE)<br>1895 (E) | 1320 | ROUTE 122 | R | Vernaculaire américaine, 1 ½ étage, toit à demi-croupe. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et galerie couverte<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.136.17 (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_130 | 1899 (RE)<br>1900 (E) | 1426 | ROUTE 122 | R | Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. L'agrandissement s'agence mal à l'ensemble. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures et fenêtres à battant à carreaux<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.136.16 (35)* | <br> |
| 39085_131 | 1940 (E) | 2132 | ROUTE 122 | R | Maison de style québécoise, 1 ½ étage, toit galbé avec trois lucarnes à pignon. Les fenêtres en façade ne correspondent pas aux lucarnes. Toiture de tôle et parement de pierres |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_133 | 1887 (E) | 2162 | ROUTE 122 | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture et parement industriels et fenêtres à battant, coulissantes et à guillotine.<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.136.27 (35)* | <br> |
| 39085_135 | 1830 (E) | 2167 | ROUTE 122 | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. La portion à droite conserve la typologie et le positionnement initial des fenêtres. Toiture et parement industriels et fenêtres à battant<br>*Photo maison Jean-Paul Demers dans album-souvenir du Centenaire (1977,118)* | <br> |


| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_139 | 1906 (RE)<br>1907 (R) | 2588 | ROUTE 122 | R | Vernaculaire 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon et avant-toit. Ajout d'une entrée à l'étage en pignon gauche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, porte monumentale avec baies latérales. Annexe sur le même plan et abri d'auto<br>Photo aérienne, macro-inventaire 1978 17.136.25 (35) | <br> |
| 39085_141 | <1930 | 105 | ROUTE SAINT-ALBERT | R | Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale, parement de briques rouges avec plates-bandes, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant et fondations de pierres |  |
| 39085_145 | 1900 (E) | 140 | ROUTE SAINT-ALBERT | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement d'aluminium, fenêtres de bois en pignon gauche sinon fixes ou coulissantes, modifications aux ouvertures et abri d'auto à la droite<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.145.29A (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_150 | 1875 (RE)<br>1876 (R) | 1092 | RUE DU COUVENT | R | ***Pas sur photo aérienne de 1960***<br>Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant, entrée de cave et abri d'auto |  |
| 39085_151 | 1899 (RE)<br>1900 (E) | 1099 | RUE DU COUVENT | R | ***Pas sur photo aérienne de 1960***<br>1 ½ étage, d'influence hollandaise avec brisis droit et lucarne rampante. Toiture de tôle, parement industriel et fenêtres à battant |  |
| 39085_152 | 1939 (RE)<br>1940 (E) | 1109 | RUE DU COUVENT | R | ***Pas sur photo aérienne de 1960***<br>Vernaculaire américaine, 1 ½ étage, toit à demi-croupe. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures et fenêtres à battant |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_153 | 1934 (RE)<br>1935 (R) | 1114 | RUE DU COUVENT | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte et garage ajouté en retrait<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.16a (35)* | <br> |
| 39085_155 | 1956 (E) | 1123 | RUE DU COUVENT | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture et parement industriel, symétrie des ouvertures, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant et galerie couverte |  |
| 39085_159 | 1907 (RE)<br>1908 (R) | 1148 | RUE DU COUVENT | R | Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne a pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres coulissantes et galerie couverte<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.13a-14a-16a (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_160 | <1960 | 1154 | RUE DU COUVENT | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée centrale, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant et galerie couverte<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.14a-15a-16a (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_161 | 1899 (RE)<br>1900 (E) | 1158 | RUE DU COUVENT | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toits multiples. Agrandissement en façade qui ne s'agence pas bien, ancien magasin? Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec poteaux tournées et barrotins contemporains<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.16a (35)* | <br> |
| 39085_162 | 1889 (RE)<br>1890 (E) | 1161 | RUE DU COUVENT | C | **Ancienne maison du sacristain**<br>***Inscrite au RPCQ***<br>Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant<br>*Photo <1977, livre 100e, 87*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.13a-14a (35) et 79.146.20* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_163 | 1879 (RE)<br>1880 (E) | 1164 | RUE DU COUVENT | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée centrale, parement industriel, symétrie des ouvertures<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.15a-16a (35)* | <br> |
| 39085_165 | 1933<br>() | 1170 | RUE DU COUVENT | R | Ancienne école<br>(photo ±1977, Livre 100e, 65) |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_168 | 1950 (E) | 24 | RUE PRINCIPALE | A | Grange<br>Toit brisé<br>Revêtement de tôle, portes peintes<br>(La laiterie a été ajouté après 1969)<br>*Photo macro-inventaire Victoriaville 1980 79.515.24 (35)* | <br> |
| 39085_169 | <1969 | 28 | RUE PRINCIPALE | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée centrale, parement industriel, fenêtres à battant et galerie couverte avec barrotins découpés de bois |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_172 | <1960 | 505 | RUE PRINCIPALE | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement industriel, fenêtres à guillotine et galerie couverte<br>Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.28a (35) | <br> |
| 39085_176 | 1939 (E) | 978 | RUE PRINCIPALE | R | Vernaculaire façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée centrale, parement industriel, fenêtres à guillotine à carreaux *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.22a (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_185 | 1899 (RE)<br>1900 (E) | 1180 | RUE PRINCIPALE | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants asymétriques. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes et galerie couverte avec barrotins contemporains<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.18a et 19a (35)* | <br> |
| 39085_188 | 1919 (RE)<br>1920 (E) | 1191 | RUE PRINCIPALE | R | Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeau d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant et galerie couverte<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.18a (35) et 79.146.18 (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_189 | <1960 | 1194 | RUE PRINCIPALE | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture d'asphalte, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à battant et galerie couverte Aurait été reculée de la rue<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.18a (35)* | <br> |
| 39085_190 | 1939 (RE)<br>1940 (E) | 1197 | RUE PRINCIPALE | R | Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement industriel, symétrie des ouvertures en façade, fenêtres à guillotine et galerie couverte<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.18a (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_191 | 1907 (100e) | 1242 | RUE PRINCIPALE | REL | **Presbytère**<br>Architecte Louis Caron<br>Influences victoriennes, 1 ½ étage, toit pavillons avec larges lucarnes à pignon avec retour de corniche. Toit de tôle à la canadienne, parement de briques, fenêtres de bois, galerie couverte avec poteaux et barrotins sculptés et fondations de pierres<br>Inscrite au RPCQ<br>*Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 32-32 #5, 91*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.14a (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_192 | | 1242 | RUE PRINCIPALE | SEC | Garage<br>Inscrit au RPCQ<br>*Sur la photo aérienne du macro-inventaire de 1978 : 79.129.14a (35), il n'y a pas de garage à cet endroit* |  |
| 39085_193 | 1915 (CPRQ) | 1256 | RUE PRINCIPALE | REL | Église<br>Architecte Louis Caron et Fils Limitée<br>Les fondations et les murs de la 1ere Église construite en 1883, incendiée en 1915 furent conservés<br>Inscrite au RPCQ<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.13a et 14a (35)*<br>***évaluation CPRQ : moyenne D*** | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_194 | <1966 | 1277 | RUE PRINCIPALE | R | *Maison de colonisation de 1 étage et demi, deux versants en bardeaux d'asphalte, revêtement industriel, ouvertures en matériaux modernes*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.146.23 (35)* | <br> |
| 39085_17 | 1869 (RE)<br><br>1870 (E) | 1286-1288 | RUE PRINCIPALE | R | Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de bardeau d'asphalte, parement industriel et fenêtres à battant<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.12a (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_198 | <1966 | 1318 | RUE PRINCIPALE | R | Arts and Craft, 1 ½ étage, toit à demi-croupe avec retour de corniche avec lucarne à demi-croupe. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à battant et galerie fermée<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.10a et 11a (35)* | <br> |
| 39085_200 | 1940 (E) | 1334 | RUE PRINCIPALE | R | Maison de colonisation avec lucarne pignon, influence victorienne, 1 ½ étage, toit à deux versants avec retour de corniche et lucarne pignon. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtre à guillotine à carreaux, galerie de bois sculpté, avec lambrequin et tourelle<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.9a (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| 39085_201 | 1910 (E) | 1340 | RUE PRINCIPALE | R | Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarnes rampantes. Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec garde-corps avec motif en bois et fondations de pierres<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.9a (35)* | <br> |
| 39085_202 | <1966 | 1340 | RUE PRINCIPALE | SEC | *Ancien atelier de cercueil converti en garage. Deux versants en tôle, revêtement en planches de bois*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.129.9a (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_207 | 1900 (E) | 1494 | RUE PRINCIPALE | R | Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, revêtement industriel, fenêtres à battant<br>*Inventaire La Haye et Ouellet 1982*<br>*32-32 #8, 91* | <br> |
| 39085_212 | 1919 (RE)<br><br>1920 (E) | 1604 | RUE PRINCIPALE | R | Maison de colonisation<br>1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement industriel, symétrie des ouvertures, fenêtres à battant et à guillotine et galerie couverte. La fenêtre de la cuisine d'été a été fermée.<br>*Photo macro-inventaire de 1978*<br>*79.136.33 (35)* | <br> |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39085_216 | <1877 | 1917 | RUE PRINCIPALE | R | 1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé et lucarnes à pignon (à l'arrière). Toiture de tôle, parement de clin et de planches verticales de bois, fenêtres à battant, fondations (partiellement) de pierres<br>*Photo maison de Jules Bernier dans l'album-souvenir du Centenaire (1977, 118)*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.136.28 et 29 (35)* | <br><br> |
| 39085_217 | <1877 | 1923 | RUE PRINCIPALE | R | Maison de colonisation<br>1 ½ étage, toit à deux versant droits avec avant-toit. Toiture de bardeau d'asphalte, parement de bardeau de cèdre, fenêtres à guillotine et galerie couverte<br>*Photo maison d'André Verville dans l'album-souvenir du Centenaire (1977,118)*<br>*Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.136.28 (35)* |  |

| ID | Année construction | N° civique | Adresse | Usage | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |   |