INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS

SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD

Légende tableau

USAGE	
A	AGRICOLE
C	COMMERCE
R	RÉSIDENCE
MIX	MIXTE
P	PUBLIC
REL	RELIGIEUX
SEC	BÂTIMENT SECONDAIRE

ANNÉE DE CONSTRUCTION	
R	RÉELLE
E	ESTIMÉE

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_2	<1964		CROIX DE CHEMIN	REL	Située au 330 rang Saint-François Présente sur le répertoire des croix de chemin : Saint-Louis-de-Blandford » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	 
39170_3			CROIX DE CHEMIN	REL	Située derrière le 60 rang Saint-François Présente sur le répertoire des croix de chemin : Saint-Louis-de-Blandford » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_4			CALVAIRE		Situé au fond du cimetière	
39170_5		64	RUE PRINCIPALE-CIMETIERE		Situé sur la rue Principale, à proximité de l'église	
39170_6	1927 ou 1936		MONUMENT		Monument à Charles Héon fondateur des Bois-Francs *Plaque de la Commission des sites et des monuments nationaux du Canada* Située face au 360, 10e rang *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.31A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_7	±1975		MONUMENT		Situé devant l'église Saint-Louis Saint-Louis-de-Blandford « Berceau des Bois-Francs » 1825-1975 Hommage à ceux qui ont passé Respect à ceux qui passent Confiance en ceux qui passeront Un jour nous serons tous réunis à la même table	
39170_12	1910 (R)	65	2E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Revêtement de tôle, cheminée latérale, fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978 78.3014.8A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_14	1880 (E)	95	2E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3014.10A (35)*	 
39170_16	1950 (E)	105	2E RANG	R	Possiblement une ancienne école de rang Cubique, 1 étage, toit à quatre versants droits tronqués avec lucarne rampante. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_17	1942 (R)	115	2E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de tôle et industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3014.11A (35)*	 
39170_20	1900 (R)	125	2E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978 78.3014.12A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_22	1838 (R)	135	2E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à demi-croupe avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel et de pierres modernes, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3014.13A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_23	<1964	145	2E RANG	A	Grange avec laiterie Toit brisé Revêtement de tôle *Photo macro-inventaire 1978* *78.3014.14A (35)*	 
39170_25	1850 (E)	150	2E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec deux lucarnes à pignon. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à guillotine, coulissantes. *Photo macro-inventaire 1978* *78.3014.15A (35)*	
39170_27	1923 (R)	10	10E RANG (Maintenant rang Charles Héon)	R	*La maison a été déplacée après 1964* Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, et coulissantes, entrée de cave, modifications des ouvertures *Photo macro-inventaire 1978*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					78.3016.12 (35)	
39170_28	<1964	10	10E RANG	SEC	Garage, hangar Toit à deux versants droits et en appentis Toiture de tôle, parement d'aluminium, de planches verticales de bois et de bardeaux de cèdre	
39170_29	1898 (R)	40	10E RANG	R	Vernaculaire avec lucarne à pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres fixe et à battant, modifications des ouvertures *Photo macro-inventaire 1978* *78.3016.11 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_30	1898 (R)	50	10E RANG	R	***Date de 1885 selon les papiers de notaire du propriétaire*** Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre et industriel, chambranles aux portes et fenêtres. Fenêtres à guillotine, quelques fenêtres modifiées dont en façade, restaurée *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.10 (35)* *Photo macro-inventaire La Haye et Ouellet (1982) 44-44-#3, 105*	  


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_32	1898 (R)	60	10E RANG	R	Vernaculaire avec lucarne à pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement de bardeaux d'asphalte, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.9 (35)*	 
39170_33	1890 (E)	80	10E RANG	R	Il s'agit de deux maisons adjointes. Maison de colonisation et vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.7 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_35	1940 (E)	125	10E RANG	R	***Possiblement l'ancienne école du bas de la rivière*** Cubique, 1 étage, toit pavillon et en appentis. Toiture de tôle pincée, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres de bois *Livre 150e, date inconnue, page 81*	 
39170_37	1889 (R)	340	10E RANG	R	**Aurait été déménagée** Anglaise? 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante encadrée de deux lucarnes à pignon. Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois et de briques rouges. Modifications aux ouvertures en façade. Fenêtres à battant *Photo du propriétaire, ± 1995* *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.4 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_40	1920 (R)	360	10E RANG	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbés avec lucarnes à fronton avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement d'aluminium, plusieurs fenêtres de bois dont aux lucarnes et à l'étage, fenêtres à guillotine *Photo, date inconnue, Livre 150e, 75* *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.29A (35)* *Photo macro-inventaire La Haye et Ouellet (1982) 44-44 #5, 105*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39170_41	<1964	360	10E RANG	A	**Grange avec laiterie et silo** Toit brisé et octogonal au silo. Toiture de tôle pincée, tôle à la canadienne pour le silo, parement de planches verticales de bois, de bardeaux de cèdre au silo *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.30A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_43	1898 (R)	380	10E RANG	R	*Située sur le terrain du 345, 11^{e} rang* ***Les propriétaires aimeraient la transformer en cabane à sucre*** **Aurait appartenue à Borromée Poirier** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.28A (35)*	 
39170_46	1884 (R)	400	10E RANG	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarnes à pignon. Toiture de tôle, parement de briques grises et industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.27A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo macro-inventaire La Haye et Ouellet (1982) 44-44 #6, 105	 
39170_50	1898 (R)	420	10E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture en tôle, revêtement industriel, modifications aux ouvertures *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.25A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_53	1820 (E)	435	10E RANG	R	**Seigneurie de M. Hyacinthe St-Germain** Québécoise, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec trois lucarnes à pignon. Toiture de tôle, large cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.24A (35)*	 
39170_55	1898 (R)	440	10E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.24A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_56	1920 (E)	480	10E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux fenêtres, fenêtres de bois aux vérandas, fenêtres à battant	
39170_62	1898 (R)	520	10E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à battant	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_63	1880 (E)	560	10E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec larmier. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de pierres modernes, fenêtres à guillotine	
39170_67	1898 (R)	325	11E RANG	R	***La portion à droite serait la maison initiale, l'autre aurait été déménagée.*** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement aluminium, pièce sur pièce, fenêtres à guillotine en bois (portion de droite), coulissantes à gauche. *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.11A (35)*	 
39170_71	1918 (R)	335	11E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie avec barrotins de bois carrés, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.10A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_78	1960 (E)	420	11E RANG	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé et deux lucarnes cintrées. Toiture de tôle, parement industriel et de pierres modernes, fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978 78.3017.6A (35)*	 
39170_80	1900 (R)	5	RANG SAINT-FRANCOIS	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé et trois lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_84	1800 (E)	90	RANG SAINT-FRANCOIS	R	***Un métis originaire de Bécancour aurait bâti la section à gauche, puis celle à droite aurait été déménagée et annexée.*** 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, pièce sur pièce, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotins et poteaux sculptés *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.24 (35)*	 
39170_87	1850 (R)	100	RANG SAINT-FRANCOIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.25 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_93	1867 (R)	120	RANG SAINT-FRANCOIS	R	***Famille fondatrice*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de briques de glaise, fenêtres à battant, fondations de ciment sur pierres *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.27 (35)*	 
39170_96	1900 (R)	165	RANG SAINT-FRANCOIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec deux lucarnes à pignon. Toiture de tôle, parement d'aluminium et de pierres, fenêtres à guillotine et coulissantes *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.29 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_100	1865 (R)	170	RANG SAINT-FRANCOIS	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits, galbé sur cuisine d'été. Toiture de tôle, parement de tuile hexagonale et de bardeaux d'asphalte, plusieurs fenêtres de bois et fenêtres coulissantes en aluminium *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.30 (35)*	 
39170_101	<1964	172	RANG SAINT-FRANCOIS	A	Grange Toit brisé Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois et de bardeaux de cèdre *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.30 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_102	<1964	180	RANG SAINT-FRANCOIS	A	Grange Toit brisé galbé Revêtement de tôle *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.31 (35)*	 
39170_103	1850 (R)	185	RANG SAINT-FRANCOIS	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis droits. Toitures de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine	
39170_104	<1964	190	RANG SAINT-FRANCOIS	R	En rénovation juillet 2025 Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres de bois et coulissantes *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.32 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_105	1950 (E)	195	RANG SAINT-FRANCOIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante. Toiture de tôle, parement industriel et de pierres modernes, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.33 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_106	<1964	195	RANG SAINT-FRANCOIS	SEC	Possiblement une ancienne maison de colonisation Seule la partie perpendiculaire à la route a été conservée Garage Toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.33 (35)*	
39170_107	1870 (R)	200	RANG SAINT-FRANCOIS	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques grises et industriel, fenêtres coulissantes et à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.34 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_109	1900 (E)	230	RANG SAINT-FRANCOIS	R	Toit mansardé (et maison de colonisation?), 1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé et retour de corniche. Toiture de tôle, parement de tôle, fenêtres à guillotine. *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.35 (35)*	 
39170_111	1885 (R)	290	RANG SAINT-FRANCOIS	R	Toit mansardé avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé, retour de corniche et deux lucarnes à fronton. Toiture de tôle, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant à carreaux *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.4 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_112	1900 (R)	290	RANG SAINT-FRANCOIS	A	Grange Toit brisé Toiture de tôle, parement de tôle et de planches verticales de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.4 (35)*	
39170_115	1898 (R)	560	RANG SAINT-FRANCOIS	R	Cubique, 2 étages, toit plat Toiture de bardeaux d'asphalte? parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.8 (35)*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_117	1900 (R)	590	RANG SAINT-FRANCOIS	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, avant-toit de bardeaux d'asphalte, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à guillotine et à battant	
39170_118	1900 (R)	655	RANG SAINT-FRANCOIS	R	A la Mansart, 1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé et deux lucarnes à pignon. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à battant, poteaux tournés de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.10 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_119	<1965	655	RANG SAINT-FRANCOIS	A	Grange Toit à deux versants droits brisés Toiture de tôle, parement de tôle et de bardeaux de cèdre *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.10 (35)*	
39170_121	1894 (R)	670	RANG SAINT-FRANCOIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins sculptés, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.12 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_126	1940 (R)	5	RANG SMITH	R	***Cantonnière du C.N. déménagée de Villeroy***. 2 étages, toit à quatre versants droits tronqués avec lucarne rampante. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel et de pierres modernes, fenêtres à guillotine *Durant son déménagement, date inconnue, Livre 150e, 136*	 
39170_127	1930 (R)	20	RANG SMITH	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à demi-croupe avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant	
39170_128	1818 (R)	20	RUE PRINCIPALE	R	1 ½ étage, toit à deux versants asymétriques. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_129	1938 (R)	50	RUE PRINCIPALE	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, parement de briques rouges, fenêtres à battant, coulissantes and à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.20 (35)*	 
39170_130	1870 (E)	65	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement imitant le bois, fenêtres à guillotine	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_131	1913 (150e)	72	RUE PRINCIPALE	REL	Église, construite par la firme Caron de Nicolet, à l'origine en briques rouges Toiture de tôle « à la Canadienne », parement de briques grises et de pierres modernes, fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.15 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_132	<1953	80	RUE PRINCIPALE	INS	Ancienne école devenue bureau municipal 1 étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres multiples coulissantes Photo, avant 1953, Livre 150e, 81 *Photo macro-inventaire 1978* *78.3015.20 (35)*	  
39170_134	1950 (E)	95	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement de pierres modernes et de briques rouges, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *78.3015.20 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_136	1940 (E)	110	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire à façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.13 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_137	1825 (R)	130	RUE PRINCIPALE	R	***Ancien magasin général abritant aussi le bureau de poste et une pompe à essence (jusqu'en 1995)*** *L'annexe ajouté semble avoir peu impacté la structure initiale* Imposante vernaculaire, plan en L, 2 étages, toit à deux versants droits avec gables. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie industrielle. *Photo, date inconnue, Livre 150e, 91* *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.13 (35)* *Photo macro-inventaire La Haye et Ouellet (1982) 44-44 #1, 105*	   

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_138	1870 (R)	135	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec lucarne à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges et grises modernes, fenêtres à battant, galerie sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.21 (35)*	 
39170_141	1900 (R)	140	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.17 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39170_143	1920 (R)	150	RUE PRINCIPALE	R	***Aurait été la maison de M. Charlemagne Marchand propriétaire du moulin à scie*** Vernaculaire et maison de colonisation? 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel et de pierres modernes, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.12 (35)*	 
39170_145	<1964	155	RUE PRINCIPALE	R	Cubique, 1 ½ étage, toit pavillon avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.22 (35)* *Photo, date inconnue, Livre 150e, 134*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_147	<1964	170	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement d'aluminium, fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.12 (35)*	 
39170_148	1920 (R)	180	RUE PRINCIPALE	R	***Possiblement ancien hangar du moulin à scie ou de la cantine*** Arts and Craft, 1 ½ étage, toit à demi-croupe. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3016.12 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_153	1940 (E)	215	RUE PRINCIPALE	R	1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.25 (35)*	 
39170_154	1940 (E)	295	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec lucarne à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.27 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39170_155	1910 (E)	305	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, poteaux et barrotins tournés *Photo macro-inventaire 1978 78.3015.27 (35)*	 