INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS

SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA

Légende tableau

USAGE	
A	AGRICOLE
C	COMMERCE
R	RÉSIDENCE
MIX	MIXTE
P	PUBLIC
REL	RELIGIEUX
SEC	BÂTIMENT SECONDAIRE

ANNÉE DE CONSTRUCTION	
R	RÉELLE
E	ESTIMÉE

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_1			CHARNIER ET CALVAIRE	P	Le charnier et le calvaire le surplombant sont dans l'inventaire du RPCQ *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.7 (35)*	 
39043_2			CIMETIÈRE	F	Situé derrière l'église au 46 rue Landry Inscrit au RPCQ La présence de croix en métal est singulière *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.6 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39043_14	1934 (R)	304	1ER RANG EST	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres fixes, à battant et oriel, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.615.12A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_15	1900 (R)	304	1ER RANG EST	A	Grange Toit à deux versants droits Revêtement de tôle *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.615.12A (35)*	
39043_16	1900 (R)	304	1ER RANG EST	SEC	Garage, agrandi vers la gauche Toit à deux versants droits et en appentis Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, porte et fenêtre de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.615.12A (35)*	
39043_17	1867 (R)	262	3E RANG	R	Vernaculaire avec cuisine d'été 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement de bardeau de cèdre avec bardeaux de cèdre découpé, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.578.10 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 12-12, #3, 69*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_22	1900 (R)	10	4E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et à carreaux de bois et coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.5 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_23	1900 (R)	25	4E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel et de briques roses, fenêtres à battant, la portion initiale a conservé ses fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.6 (35)*	 
39043_24	1942 (R)	35	4E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement industriel, fenêtres à battant, entrée de cave, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.7 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_34	1940 (R)	20	5E RANG DE SAINT-NORBERT	A	Grange Toit brisé Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.9A (35)*	 
39043_35	1900 (R)	28	5E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de pierres modernes, fenêtres à battant à carreaux de bois, porte de bois, galerie avec piliers et aisseliers, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.9A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_41	1850 (R)	54	5E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à guillotine, fondations de pierres *Inventaire (1982) 14-14 #1* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.7A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 14-14/16-14, #3, 71*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_47	1900 (R)	121	5E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de clin de bois et de bardeaux de cèdre en pignon, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.543.27A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_48	1860 (R)	135	5E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants pavillon. Toiture de tôle, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, à battant et coulissantes, fondations de pierres, entrée de cave. *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.543.24A (35)*	 
39043_49	<1959	135	5E RANG DE SAINT-NORBERT	A	Grange située derrière la résidence *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.543.24A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_50	<1959	135	5E RANG DE SAINT-NORBERT	A	Situé de l'autre côté de la voie *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.543.24A (35)*	 
39043_51	1900 (R)	152	5E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement imitant le bois, fenêtres à battant avec persienne, galerie couverte avec garde-corps en bois (avec décoration), entrée de cave, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.543.22A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39043_55	1850 (R)	184	5E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.543.21A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_57	1850 (R)	201	5E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Plusieurs agrandissements plus ou moins bien intégrés. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, de bardeaux de cèdre en pignon, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant, galerie couverte avec poteaux, aisseliers et garde-corps en bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.543.20A (35)*	 
39043_64	1900 (R)	269	5E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, la cheminé centrale, parement de bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres de bois à 4 carreaux, fondations de pierres, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.543.16A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 12-12, #1, 69*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_73	1893 (R)	35	6E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, porte de bois vitrée ½ *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.215.10 (35)*	 
39043_74	1856 (R)	45	6E RANG DE SAINT-NORBERT	R	***Pas sur photo aérienne de 1959*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres coulissantes, galerie couverte avec barrotins contemporains	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_75	1932 (R)	60	6E RANG DE SAINT-NORBERT	A	Grange toit brisé	
39043_76	1900 (R)	66	6E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants, galbé en façade. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de pierres modernes, fenêtre à guillotine	
39043_78	1900 (R)	75	6E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés en façade. Toiture de tôle, parement de tôle, fenêtres composées coulissantes et à battant	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_79	1893 (R)	76	6E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins carrés	
39043_84	1900 (R)	4	7E RANG DE SAINT-NORBERT	R	***Pas sur photo aérienne de 1959*** Maison de colonisation avec garage annexé, 1 ½ étage, toit à deux versants droits, asymétrique. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.12A (35)*	 
39043_97	1900 (E)	50	9E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire agrandie, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés en façade. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à guillotine, galerie avec poteaux, aisseliers et balustre en bois tournés, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.27A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_102	1900 (R)	64	9E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versant galbés. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.29A (35)*	 
39043_108	1921 (R)	154	9E RANG DE SAINT-NORBERT	R	***Bel ensemble agricole*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.32A (35)*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_109	<1960	154	9E RANG DE SAINT-NORBERT	SEC	Possiblement un ancien poulailler Toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.32A (35)*	
39043_110	<1960	154	9E RANG DE SAINT-NORBERT	SEC	Hangar à machinerie Toits multiples Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre et de tôle, portes et fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.32A (35)*	
39043_111	<1960	154	9E RANG DE SAINT-NORBERT	A	Portion à gauche ancienne Grange Toit brisé Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.32A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_112	<1960	160	9E RANG DE SAINT-NORBERT	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres coulissantes, composées coulissantes et à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.33A (35)*	 
39043_113	<1960	160	9E RANG DE SAINT-NORBERT	SEC	*Semble être une ancienne maison de colonisation, toiture en tôle, bardeaux de cèdre* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.33A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_114	<1959	161	9E RANG DE SAINT-NORBERT	R	*Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.34A (35)*	 
39043_115	<1959	161	9E RANG DE SAINT-NORBERT	SEC	*Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.214.34A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_117	1850 (R)	52	12E RANG EST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte ou de tôle, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres à battant avec jalousie *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.19 (35)*	 
39043_122	<1966	80	12E RANG EST	SEC	*Ancienne cuisine d'été déménagée et convertie en garage. Présente dans le livre anniversaire de la municipalité* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.21 (35)*	
39043_126	1920 (R)	39	CHEMIN LAURIER	R	Cubique, 2 étages, toit à pavillon. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à guillotine, persiennes, galerie couverte sur plusieurs façades	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_128	1845/ 1880 (R)	99	CHEMIN LAURIER	C	**Moulin Lapierre, le site entier fut incendié en 1974, reconstruit dans un intérêt de conserver l'aspect initial (lucarnes ajoutées).** *Photo, date inconnue, au Moulin Lapierre* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.215.18 (35)*	  
39043_129	<1959	99	CHEMIN LAURIER	C	Hangar à machinerie Toit brisé Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, portes de bois peintes *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.215.18 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_138	1900 (R)	177	CHEMIN LAURIER	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois et bardeaux de cèdre en pignon, chambranles aux ouvertures, fenêtre à guillotine	
39043_139	<1959	177	CHEMIN LAURIER	A	Grange-étable Toit brisé Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois et de bardeaux de cèdre	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_140	<1959	177	CHEMIN LAURIER	A	Atelier Toit à deux versants asymétriques Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois	
39043_141	<1959	177	CHEMIN LAURIER	A	Hangar deux versants, toiture en tôle, revêtement en bois derrière le garage	
39043_148	<1960	76	RANG DION	A		

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_155	1880 (R)	426	RANG LIZOTTE	R	Québécoise, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec deux lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.27A (35)*	 
39043_156	1932 (R)	432	RANG LIZOTTE	R	Cubique, 1 étage, toit à quatre versants tronqués et lucarne à croupe. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.28A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_159	1880 (R)	456	RANG LIZOTTE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.615.17A (35)*	 
39043_163	1860 (R)	469	RANG LIZOTTE	R	***Déplacée sur le même terrain*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, chambranles aux fenêtres, fenêtres à battant? *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.615.18A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_165	1890 (R)	484	RANG LIZOTTE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, structure pièce sur pièce, fenêtres à auvent à carreaux, porte de bois vitrée ½ *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.615.19A (35)*	 
39043_167	1890 (R)	495	RANG LIZOTTE	A	Grange Toit brisé Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois, de bardeaux de cèdre et de tôle *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.615.20A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_168	<1960	32	ROUTE 263 NORD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement de bardeau de cèdre, fenêtres à battant, porte de bois, grande galerie couverte avec barrotins tournés *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.18 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_174	<1960	54	ROUTE 263 NORD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.15 (35)*	 
39043_176	<1960	55	ROUTE 263 NORD	R	Néoclassique, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et deux lucarnes à fronton. Toiture de tôle pincée, parement de clin de bois et de bardeaux de cèdre, fenêtres à battant, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.14 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_177	1850 (R)	62	ROUTE 263 NORD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de bardeau de cèdre, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.14 (35)*	 
39043_178	<1960	62	ROUTE 263 NORD	SEC	Hangar Toit brisé Toiture de tôle, pignon en bardeaux de cèdre, parement en rondin de bois dans mortier *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.14 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_180	<1960	66	ROUTE 263 NORD	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, fenêtres du RDC en bois, portes de bois, galerie sur plusieurs façades avec colonne galbées *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.13 (35)*	 
39043_182	<1960	69	ROUTE 263 NORD	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.13 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_183	1840 (R)	72	ROUTE 263 NORD	R	**Serait-ce la maison du grand-père du Frère Marie Victorin?** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques et industriel, fenêtres à battant, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.12 (35)*	 
39043_187	<1930	93	ROUTE 263 SUD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant, fondation de pierres taillées *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.13 (35)*	
39043_188	<1930	101	ROUTE 263 SUD	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel sur bardeaux de cèdre, fenêtres à guillotine, à battant et fixes, portes de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.13 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_191	1850 (E)	102	ROUTE 263 SUD	R	*Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.12 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_200	1900 (R)	172	ROUTE 263 SUD	R	**Déplacée?** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture bardeaux d'asphalte en écaille de poisson, parement industriel, de briques? Et de bardeaux de cèdre en pignon, fenêtres à battant, galerie avec colonnes et barrotins tournés.	
39043_204	1890 (R)	244	ROUTE 263 SUD	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec lucarne rampante. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.578.12 (35)*	 
39043_205	<1959	244	ROUTE 263 SUD	A	Grange-étable avec rampe d'accès *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.578.12 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_208	1900 (R)	277	ROUTE 263 SUD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.19A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_220	<1959	395	ROUTE 263 SUD	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres composées à guillotine et coulissantes, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.24A (35)*	 
39043_221	1950 (E)	395	ROUTE 263 SUD	A	Grange, plan en T Toit brisé Toiture de tôle, parement de bardeau de bois peints bleus *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.24A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_227	1900 (R)	446	ROUTE 263 SUD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.30A (35)*	 
39043_236	1900 (R)	512	ROUTE 263 SUD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants avec retour de corniche. Toiture d'ardoise, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_240	1900 (R)	348	ROUTE ALAIN	R	**Visible de la route 263 sud** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.615.14A (35)*	 
39043_248	1860 (R)	109	ROUTE DE SAINTE-SOPHIE	R	**Pas sur photo 1959** Québécoise, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine	
39043_253	<1966	116	ROUTE DE SAINTE-SOPHIE	A	*Grange deux versants brisés en tôle, lanterneau centrale, toiture et revêtement en tôle, lucarnes* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.7 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_255	1900 (R)	129	ROUTE DE SAINTE-SOPHIE	R	Cubique, 2 étages, toit à 4 versants pavillon. Toiture de tôle, tôle pincée sur l'avant-toit, parement industriel, fenêtres multiples coulissantes, galerie sur plusieurs façades, entrée de cave, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.9 (35)*	 
39043_256	1875 (R)	136	ROUTE DE SAINTE-SOPHIE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.10 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_258	1825 (R)	143	ROUTE DE SAINTE-SOPHIE	R	**Pas sur photo de 1966** **Ancienne maison de squatteurs, déplacée** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de bardeaux d'asphalte, structure en pièce sur pièce, parement de bardeaux d'asphalte, fenêtres à battant, galerie avec barrotins sculptés *Photo macro-inventaire 1978-1979* *Chester-nord 79.579.11 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_260	<1966	156	ROUTE DE SAINTE-SOPHIE	R	**Ancienne maison de squatteurs** **Ensemble agricole exceptionnel** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre dont bardeaux découpés, fenêtres de bois à carreaux, portes à 2/3 vitrée *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.12 (35)*	 
39043_262	<1966	156	ROUTE DE SAINTE-SOPHIE	SEC	Possiblement une ancienne laiterie Toit pavillon Toiture de tôle, parement de briques rouges, fenêtre à auvent en bois à 6 carreaux *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.12 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_263	<1966	156	ROUTE DE SAINTE-SOPHIE	A	Silo Toit pyramidal avec lanterneau Toiture de bardeaux de cèdre, parement de bardeaux de cèdre *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.579.12 (35)*	
39043_264	1860 (R)	198	ROUTE DU 2E-RANG	R	Vernaculaire néoclassique avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec deux lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.578.16 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_267	1905 (R)	199	ROUTE DU 2E-RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.578.16 (35)*	 
39043_272	<1959	137	ROUTE DU 4E AU 5E RANG	R	*Photo macro-inventaire 1978-1979 Chester-nord 79.578.16 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_276	<1966	1	RUE DEMERS	A	Garage/hangar Toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de clin *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville C79.0038.11 (35)*	 
39043_278	1900 (R)	5	RUE DEMERS	R	Vernaculaire, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.30 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982 16-14 # 8, 20*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39043_279	1900 (R)	7	RUE DEMERS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes et fixes *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.25 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_281	1900 (R)	10	RUE DEMERS	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants pavillon. Toiture de tôle pincée, parement de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.9 (35)*	 
39043_282	1900 (R)	14	RUE DEMERS	R	Québécoise? 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de tôle pincée, parement de planches verticales de bois, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.9 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_289	1880 (R)	13	RUE LANDRY	R	Victorienne, influence Second Empire, 2 étages, toit brisé sur deux eaux avec trois lucarnes à pignon. Toitures de tôle, parement de planches de bois verticales et de bardeau de cèdre en pignon, fenêtres à guillotine, contrevent, fondations de pierres taillées *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.21 (35)*	 
39043_291	1900 (R)	16	RUE LANDRY	R	Vernaculaire, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres composées coulissantes et à battant, galerie fermée avec poteaux galbés	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					L'ensemble des bâtiments encore présents *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.22 (35)*	
39043_292	<1960	16	RUE LANDRY	SEC	Parement de bardeau de cèdre, fenêtre de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.22 (35)*	
39043_293	<1930	17	RUE LANDRY	R	Vernaculaire avec garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant avec contrevent, galerie avec colonnes tournées en bois et aisseliers, fondations de pierres *Inventaire (1982) 16-14 #2* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.23 (35)* *Photo inventaire Lahaye et Ouellet 1982, 16-14, #2, 19*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_295	1900 (R)	20	RUE LANDRY	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de feuillure de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotines *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville C79.0038.16 (35)*	 
39043_296	1890 (R)	22	RUE LANDRY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres de bois à guillotine, galerie avec piliers galbés et garde-corps fermé, fondations de pierres *Photo, date inconnue, Livre 150e, 102* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville C79.0038.16 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39043_297	1900 (E)	24	RUE LANDRY	R	**Ancien magasin général d'Alcide Perreault? (voir 3e photo).** Vernaculaire américaine, 2 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches. Toiture de tôle, cheminée, parement de tôle, fenêtres à battant et composées coulissantes, fenêtres de bois à l'étage *Photos, date inconnue, livre 150e, page 102* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville C79.0038.16 (35)*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39043_298	1939 (R)	25	RUE LANDRY	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants pavillon. Toiture de tôle pincée, parement de briques, linteaux à motif et assises, fenêtres à battant, fondations de pierres ***Sur photo ancienne le type de maison est différent (toit deux versants) mais les fondations semblent les mêmes (incendie? agrandissement?).*** *Photo, date inconnue, livre 150e, page 102* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.24 (35)*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_305	1861 (CPRQ)	46	RUE LANDRY	E	Église de St-Norbert. Inventoriée dans le RPCQ ***évaluation CPRQ : moyenne D*** *Photo macro-inventaire 1978-1979* *Norbertville 79.213.26 (35)*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_306		46	RUE LANDRY	P	Presbytère de St-Norbert, à gauche (actuellement, le bureau municipal). Inventorié dans le RPCQ	
39043_307	1845 (R)	47	RUE LANDRY	R	Néoclassique, 1 ½ étage, toit à deux versants, galbé en façade avec lucarnes à pignon avec retour de corniche, droit à l'arrière. Toiture de tôle pincée, parement de bardeaux de cèdre, dont rangées en écaille de poissons, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec colonnes, aisseliers et garde-corps fermé en bardeau de cèdre *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.29 (35)* *Inventaire (1982) 16-14 #* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 16-14 # 6, 20*	  


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_308	1840 (R)	49	RUE LANDRY	R	Néoclassique, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarnes à pignon avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.30 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 16-14 # 5, 20*	  
39043_310	1900 (R)	51	RUE LANDRY	MIX	Vernaculaire américaine à façade en mur-pignon, 2 ½ étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement industriel, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, balcon et grande galerie, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.8 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 16-14 # 7, 20	 
39043_313	<1966	55	RUE LANDRY	C	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec colonnes et équerre en bois et barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.31 (35)*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_314	<1919	56	RUE LANDRY	R	Québécoise, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et trois lucarnes à pignon. Toiture de tôle pincée, parement de tuiles d'amiante-ciment, planches cornières, chambranles aux fenêtres, fenêtres coulissantes et composées coulissantes, véranda avec fenêtres en bois *Inventaire (1982) 16-14 # 9.* *Photo de 1919, livre 150e, page 105* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville C79.0038.9 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 16-14 # 9, 20*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39043_316	<1919	59	RUE LANDRY	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations en pierre *Photo, 1919, livre 150e, page 105* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.32 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_318	1850 (R)	60	RUE LANDRY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres de bois (plusieurs modèles), galerie couverte avec piliers de bois et fondations de pierres *Photo de 1919, livre 150e, page 105* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville C79.0038.9 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 16-14 # 11, 20*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39043_319	1895 (E)	61	RUE LANDRY	R	Néoclassique anglaise, 2 ½ étages, toit à deux versants droits avec deux lucarnes à pignon avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à guillotine et composées coulissantes, balcon, véranda en façade, fondations de pierres, entrée de cave *Photo, 1919, livre 150e, page 105* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.32 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_321	<1966	64	RUE LANDRY	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant, galerie avec pilier et barrotin en bois *Photo, date inconnue, livre 150e, 101* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville C79.0038.9 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 16-14 # 11, 20*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39043_322	<1966	65	RUE LANDRY	R	*Vernaculaire un étage et demi, deux versants galbés en tôle, revêtement industriel* *Photo, date inconnue, livre 150e, 101* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *Norbertville 79.217.32 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_323	1900 (R)	66	RUE LANDRY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement de tuiles d'amiante-ciment, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec colonnes et aisseliers *Photo, date inconnue, Livre 150e, 101* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville C79.0038.8 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 16-14 # 11, 20*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_324	1880 (R)	69	RUE LANDRY	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés en façade, droit à l'arrière. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.33 (35)* *Similitude architecturale 69-71*	 
39043_325	1900 (R)	70	RUE LANDRY	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués. Parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville C79.0038.8 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_326	<1966	71	RUE LANDRY	R	*Maison de colonisation d'un étage et demi, toiture à deux versants, galbée à l'avant et prolongée à l'arrière, revêtement industriel* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.33 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_328	1920 (R)	72	RUE LANDRY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville C79.0038.8 (35)*	 
39043_329	1900 (R)	73	RUE LANDRY	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant et coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.34 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_330	1900 (R)	74	RUE LANDRY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant et à guillotine, fondations de pierre, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.34 (35)*	 
39043_331	<1959	74	RUE LANDRY	A		

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_332	1900 (R)	75	RUE LANDRY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres fixes, composées coulissantes et coulissantes, contrevent *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.34 (35)*	 
39043_334	1900 (R)	76	RUE LANDRY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit a deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, avec fenêtres intérieures de bois, fondations de pierres taillées et entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.34 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_335	1900 (E)	79	RUE LANDRY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres fixes et à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.34 (35)*	 
39043_336	1875 (R)	85	RUE LANDRY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés en façade, droit à l'arrière. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant et coulissantes *Photo, 1919, livre 150e, page 105* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.217.35 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39043_341	<1960	5	RUE PRINCE	R	Vernaculaire américaine (auparavant style boomtown avec un parapet imposant) avec façade en mur-pignon, 3 étages? toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres composées à auvent et coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.27 (35)* *Photo inventaire LaHaye et Ouellet 1982 16-24 #4*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_342	1899 (R)	9	RUE PRINCE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à guillotine, coulissantes et à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.27 (35)*	 
39043_343	<1960	10	RUE PRINCE	R	*Plan en L sur deux étage, toiture en tôle avec demi-croupe, revêtement industriel, fenêtres à battant* *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.28 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_344	1850 (R)	11	RUE PRINCE	R	Néoclassique anglaise, 2 ½ étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant à carreaux en bois, porche, fondations de pierres taillées. Une date de 1845 est indiquée sur le fronton de la galerie en pignon gauche *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.27 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 16-14 #3*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_345	1925 (R)	15	RUE PRINCE	R	Néoclassique, 1 ½ étage, toit à deux versants droits à retour de corniche avec deux lucarnes à pignon à retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant et à guillonne *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.28 (35)*	 
39043_20	1900 (R)	23	RUE PRINCE	R	Cubique avec abri d'auto, 2 étages, toit à quatre versants pavillon. Toiture de tôle pincée, cheminée centrale, parement industriel et de pierres modernes, fenêtres à guillotine et à battant, persiennes à l'étage *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.29 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_348	1900 (R) ±1845	25	RUE PRINCE	R	**Serait une des plus anciennes du village, ±150 ans (livre 150e)** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à battant à carreaux. *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.30 (35)*	 
39043_351	1900 (R)	39	RUE PRINCE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches. Toiture de tôle pincée, cheminée centrée, parement industriel, fenêtres composées coulissantes, galerie couverte sur deux façades avec poteaux tournés et barrotins de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.32 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39043_352	1900 (R)	40	RUE PRINCE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement de briques, linteaux aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie sur deux façades *Photo macro-inventaire 1978-1979 Norbertville 79.213.33 (35)*	 