INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS

SAINT-ROSAIRE

Légende tableau

USAGE	
A	AGRICOLE
C	COMMERCE
R	RÉSIDENCE
MIX	MIXTE
P	PUBLIC
REL	RELIGIEUX
SEC	BÂTIMENT SECONDAIRE


ANNÉE DE CONSTRUCTION	
R	RÉELLE
E	ESTIMÉE

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_1			CIMETIERE DE NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE	F	Derrière l'Église, rue Poirier Inventorié au RPCQ	
39145_2	1927		CROIX DE NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE	REL	Inventorié au RPCQ Située dans le cimetière	
39145_3	1940 (E)	5	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.05a*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_5	<1960	8	4E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit asymétrique avec lucarne rampante. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.06a*	 
39145_7	<1960	9	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement d'aluminium, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.07a*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_8	<1960	22	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant. *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.09a*	 
39145_10	1898 (E)	27	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, entrée de cave, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.10a*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_17	<1960	137	4E RANG	R	Maison de colonisation avec annexe, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne à pignon. Toiture de tôle, cheminée centrée, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.19a*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_18	<1930	140	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes, galerie avec barrotin contemporains, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.18a*	 
39145_20	1920 (E)	164	4E RANG	R	Vernaculaire? 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo, 1925, Livre 1002, 164* *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.21a* *Photo macro-inventaire La Haye et Ouellet (1982) 36-36, # 4, 96*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39145_25	<1925	178	4E RANG	R	***Plus que centenaire selon le propriétaire***, l'intérieur est authentique. Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toitures de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo, sans date, livre 100e, 109* *Photo macro-inventaire 1978 79.159.24a* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 36-36, # 2, 96*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39145_26	1910 (E)	190	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toitures de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 79.159.26a* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 36-36, # 1, 96*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39145_27	<1960	214	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, rehaussée *Photo macro-inventaire 1978 79.159.27a*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_29	<1930	220	4E RANG	R	**Superbe ensemble agricole** Vernaculaire,1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre de couleur sang de bœuf, chambranle aux portes et fenêtres, fenêtre à guillotine de bois (modernes), fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.28a*	 
39145_30	<1960	220	4E RANG	SEC	Garage Toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.28a*	
39145_31	<1960	220	4E RANG	A	Grange Toit à deux versants droits Toiture de tôle, revêtement de bardeaux de cèdre et de tôle, portes et fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.28a*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_32	1920 (R)	228	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, ouvertures modifiées en pignon, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres coulissantes et multiples *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.29a*	 
39145_33	<1930	233	4E RANG	R	Arts and Craft à façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à demi-croupe. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques, fenêtres à battant, fondations de pierres	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_37	<1964	253	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement de briques rouges, linteau aux portes et fenêtres, fenêtres coulissantes, fenêtres à meneaux de bois à la lucarne *Photo macro-inventaire 1978* *79.159.33a*	 
39145_41	<1960	5	6E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.08*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_44	<1960	8	6E RANG	R	Vernaculaire avec garage, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant et coulissantes, fondations de pierres (partielles)	
39145_45	1910 (E)	13	6E RANG	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre et clin de bois, fenêtre à battant en bois (moderne), fondations de béton *Photo macro-inventaire 1978 79.149.09*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_49	<1960	25	6E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant	
39145_50	<1960	26	6E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement en rénovation au-dessus du parement originel en bardeaux de cèdre, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.11*	 
39145_53	1920 (R)	32	6E RANG	R	1 étage, toit à quatre versants tronqués avec lucarne à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement imitant le bois et la pierre, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.12*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_55	<1960	43	6E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants asymétriques. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 79.149.15*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_56	<1930	44	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement d'aluminium, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.13*	 
39145_58	<1930	53	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de bardeaux de cèdre et de clin de bois, fenêtres *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.16*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_68	1904 (E)	85	6E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, modifications aux ouvertures en pignon, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 79.149.21*	 
39145_70	<1960	86	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée centrée, parement industriel, une fenêtre de fermée en pignon à droite, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978 79.149.22*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_72	<1960	92	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés en raison de l'avant-toit. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978 79.149.23*	 
39145_73	1935 (R)	96	6E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Plusieurs modifications aux ouvertures. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, entrée de cave, fondations de pierres *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 36-36 #5, 96*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_74	<1960	101	6E RANG	R	Arts and Craft américaine avec façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à demi-croupe. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de béton-anciennement de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.24*	 
39145_76	<1930	104	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes, galerie avec barrotins contemporains, fondations de pierres *Sera démolie prochainement (06-2023)* *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.25*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_78	1950 (E)	109	6E RANG	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de briques rouges, symétrie des ouvertures, linteau aux ouvertures, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.26*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_80	<1960	110	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Garage annexé. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.27*	
39145_82	<1960	160	6E RANG	R	Maison de colonisation avec cuisine d'été et garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres coulissantes et à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.32*	 
39145_83	1910 (E)	161	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Très haut niveau d'authenticité sauf ajout annexe hexagonale. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à guillotine, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.30*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_84	<1960	161	6E RANG	A	Grange Toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois et de bardeaux de cèdre *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.30*	
39145_90	1900 (E)	169	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toits multiples à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.33*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_91	1900 (E)	172	6E RANG	R	Déplacée? Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement d'aluminium, fenêtres coulissantes et à battant, galerie en pvc *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.34*	 
39145_93	<1960	177	6E RANG	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.149.35*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_95	1910 (R)	181	6E RANG	R	Plan en T, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture en bardeaux d'asphalte, parement imitant le bois, fenêtres à battant, galerie de pvc *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.05*	 
39145_97	<1960	185	6E RANG	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, avant-toit en bardeaux d'asphalte, garde-corps industriel *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.06*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_99	<1930	188	6E RANG	R	Plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement de clin de bois, fenêtres fixes et à battant, fondations de pierres, galerie couverte sur plusieurs façades avec barrotins contemporains *Photo macro-inventaire 1978* *79.135.19a*	 
39145_102	<1930	195A195C	6E RANG	R	Arts and Craft, 1 ½ étage, toit à demi-croupe avec lucarnes opposées à demi-croupe. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, modifications aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie avec barrotins contemporains, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.09*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_103	<1960	199	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.09*	 
39145_104	1885 (R)	207	6E RANG	R	**Premier bureau de poste (Livre 100e, 32)** Vernaculaire, plan en L, 1 ½ étage, toits multiples à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant En rénovation *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.12* *Photo, sans date, Livre 100e, 32*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39145_106	1917 (R)	208	6E RANG	R	***Ancien presbytère devenu bureau municipal*** Construit selon les plans et devis de Louis Caron, fils Inspiration Victorienne, 2 ½ étages, toits multiples. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques, chaines d'angles peinturées, linteau, fenêtres à battant, galerie de pvc Inventorié au RPCQ *Photo macro-inventaire 1978 79.135.10a* *Photo, sans date, Livre 100e, 14*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_107	1930 (E)	211	6E RANG	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé et retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel et de pierres modernes, fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.12* *Photo, sans date, Livre 100e, 32*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_109	1885 (E)	213	6E RANG	R	**Deuxième bureau de poste tenu par Lucia Pratte jusqu'en 1932 (livre 100e, 32)** Vernaculaire, plan en L, 1 ½ étage, toits multiples à deux versants droits avec lucarne. Toiture de tôle pincée, parement de clin de bois, fenêtres à battant, quelques-unes de bois, fondations de pierres *Photo, sans date, Livre 100e, 32* *Photo macro-inventaire 1978 79.147.12* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 36-36, # 6, 96*	   

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_111	1926 (R)	214	6E RANG	INS	**Ancienne église, *appartient à l'école*** Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques, fenêtres à battant Inventoriée au RPCQ ***évaluation CPRQ : faible E*** *Photo macro-inventaire 1978* *79.135.06a*	 
39145_112	<1930	215	6E RANG	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé et retour de corniche avec quatre lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierre *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.14* *Photo, sans date, Livre 100e, 25*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_113	1900 (E)	219	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec deux lucarnes à pignon. Un étage avec lucarne à pignon a été ajouté à l'ancienne annexe. Toiture de tôle, parement de clin de bois et de bardeaux de cèdre, fenêtres à guillotine et à battant, galerie avec barrotins carrés, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 79.147.15* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 36-36, # 7, 96*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_117	1920 (E)	220	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.135.07a* *Photo, 1925, Livre 100e, 13*	  
39145_119	<1960	224	6E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtre à guillotine, galerie d'aluminium *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.15*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_120	<1925	225	6E RANG	R	Vernaculaire avec lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, ornementation de toiture, parement de clin de bois, fenêtres de bois, balcon et galerie, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.16* *Photo, 1925, Livre 100e, 13*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_123	<1925	228	6E RANG	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé et lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement de briques rouges avec jeux de briques et chaine d'angle, arc de briques rouges, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.135.03a* *Photo, 1925, Livre 100e, 13*	  
39145_125	<1960	238	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et coulissantes *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.17*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_126	<1930	239	6E RANG	R	Vernaculaire avec cuisine d'été et garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.19*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_130	<1960	257	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement industriel, chambranles aux fenêtres en pignon, oriel, fenêtre à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.22*	 
39145_131	1920 (E)	264	6E RANG	R	Vernaculaire avec agrandissement, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel et pierres modernes, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.23*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_134	<1930	281	6E RANG	R	Vernaculaire américaine avec cuisine d'été, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.24*	 
39145_140	<1930	320	6E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie de pvc, fondations de pierres	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_154	<1930	15	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec avant-toit. Toiture de tôle, parement de briques, industriel et de bardeaux de cèdre (appentis à l'arrière), fenêtres multiples, galerie avec barrotin carrés, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.135.29a*	 
39145_159	<1930	22	8E RANG	R	Cubique, 1 ½ étage, toit à quatre versants tronqués avec deux lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.135.30a*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_163	1867 (E)	35	8E RANG	R	***Maison en pierres des champs, unique dans la MRC (mais date de construction à confirmer)*** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement en pierres des champs, annexe avec parement de bardeaux de cèdre, plate-bande et linteau de pierres, fenêtres à guillotine	
39145_164	1945 (E)	41	8E RANG	R	**Déménagée après 1966** Vernaculaire américaine? 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeau d'asphalte, parement de briques rouges et de planches verticales de bois, fenêtres à guillotine et à battant	
39145_166	<1930	43	8E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 79.135.34a*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_168	1954 (E)	46	8E RANG	R	**Ancienne école de rang, a conservé sa cloche** Cubique, 1 étage, tout à quatre versants tronqués avec campanile. Toiture de tôle pincée, parement industriel, fenêtres à battant *Photo école de rang (**confirmer s'il s'agit de celle-ci**) Livre 100e, date inconnue, 47* *Photo macro-inventaire 1978* *79.135.33a*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_169	<1960	55	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.03*	 
39145_170	<1960	59	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres fixes et coulissantes *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.05*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_171	<1960	67	8E RANG	R	Arts and Craft, 1 ½ étage, toit à demi-croupe. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.07*	 
39145_173	<1930	71	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_174	1890 (E)	85	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement imitant le bois, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 79.138.10* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 36-36 # 8, 96*	  
39145_175	1910 (R)	90	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de briques grises, fenêtres à battant	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_176	<1960	99	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.14*	 
39145_179 Mauvaise localisation sur la carte	1900 (E)	102	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.09*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_182	1898 (100e, 103)	109-111	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée latérale, parement imitant le bois, fenêtres à battant et fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.16* *Photo, sans date, Livre 100e, 103*	 
39145_186	<1960	114	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle, parement de pierres modernes, fenêtres à battant, galerie avec barrotin contemporains *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.11*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_188	<1930	123	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.18*	 
39145_191	1856 (R)	128	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement multiples (papier-brique et industriel), fenêtres de bois en façade du volume initial, à battant ailleurs, fondations de pierres à l'arrière *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.12*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_194	1930 (E)	131	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre (en pignon), fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978 79.138.19*	 
39145_196	1880 (R)	134	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée latérale, parement industriel, modifications aux ouvertures, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978 79.138.15*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_197	1900 (R)	146	8E RANG	R	**Possiblement l'ancien bureau de poste** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.16*	 
39145_198	1930 (E)	152	8E RANG	R	Vernaculaire à façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement imitant le bois, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.17*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_203	1910 (R)	163	8E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à des versants droits avec pignon à lucarne. Déplacée en retrait de la voie publique, très modifiée. Toitures de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.24*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39145_205	<1930	174	8E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de briques rouges, modifications et fermetures d'ouvertures, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978* *79.138.20*	 
39145_207	1940 (E)	6	ROUTE DE L'EGLISE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978* *79.147.14*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_208	<1930	14	ROUTE DE L'EGLISE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à guillotine, fondations de pierres	
39145_210	1920 (E)	25	ROUTE DE LA GRANDE-LIGNE	R	**Déménagée après 1966** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de briques (avec tôle recouvrant en pignon)	
39145_212	1890 (R)	113	ROUTE DE LA GRANDE-LIGNE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges et de pierres modernes, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978 79.138.22*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39145_214		252	ROUTE DE LA GRANDE-LIGNE	R	**Déménagée en aout 1989, était auparavant au coin des rues Aqueduc et Notre-Dame à Victoriaville.** Victorienne style Queen Ann, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement de crépis, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur trois façades avec denticules sur corniche d'avant-toit, aisseliers aux colonnes et barrotins découpés, jupe de galerie, contre-marches *Photo macro-inventaire 1978* *79.502.17 (35)*	 
39145_215	1920 (R)	3	RUE SAINT-PIERRE	R	Arts and Craft, 1 ½ étage, toit à demi-croupe. Toiture de tôle, parement industriel et de briques grises, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978* *79.135.05a*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						