INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS

SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON

Légende tableau

USAGE	
A	AGRICOLE
C	COMMERCE
R	RÉSIDENCE
MIX	MIXTE
P	PUBLIC
REL	RELIGIEUX
SEC	BÂTIMENT SECONDAIRE

ANNÉE DE CONSTRUCTION	
R	RÉELLE
E	ESTIMÉE

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_1			CALVAIRE	REL	Inscrit au RPCQ	
39117_2			CIMETIERE	F	Situé derrière l'église Portail de métal ouvragé sur lequel est inscrit « Pensez-y bien » *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39, #15, 52*	 
39117_3			CROIX DE CHEMIN	REL	Située à l'intersection du 10e et 11e Rang et de la route du Portage Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_4			CROIX DE CHEMIN	REL	Située à l'intersection du 5e Rang et route du 6e Rang Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com) *photo Coll. G. Forest 1940*	 
39117_5			CROIX DE CHEMIN	REL	Située au 484, 4e Rang Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39117_7			CROIX DE CHEMIN	REL	Située à l'intersection de la route 122 et du 10e Rang Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_8	>1978		CROIX DE CHEMIN	REL	Située à l'intersection du 12e Rang et de la route du Portage Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39117_9			CROIX DE CHEMIN	REL	Située à l'intersection du Petit Rang et du rang Saint-Léopold Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39117_10			CROIX DE CHEMIN	REL	Située face au 2875 route du Bord-de-l'Eau Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39117_11			CROIX DE CHEMIN	REL	Située au 1058 route Therrien Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_12			CROIX DE CHEMIN	REL	Située au 1111 rang Saint-Léopold Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39117_13			CROIX DE CHEMIN	REL	Située au 1186 route Lemire Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39117_14			CROIX DE CHEMIN	REL	Située au 2352 rang Rivière-de-l'Est Présente sur le répertoire des croix de chemin : Sainte-Clotilde-de-Horton » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39117_15			CROIX DE CHEMIN	REL	Située au 2994 rang Double À ajouter sur le répertoire des croix de chemin	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_16			MONUMENT	P	Monument indiquant le lieu historique de la première chapelle (1830-1870) et école (1830—1908) situé au pied de la croix de chemin au 1111 rang Saint-Léopold	
39117_18	1905 (R)	1117	3E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie industrielle *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.21 (35)*	 
39117_20	<1966	1273	3E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à battant, galerie industrielle. Rehaussée. *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.23 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_21	<1940	1407	3E RANG	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toit de tôle, revêtement de briques rouges, fenêtres coulissantes, galerie de bois *Livre 125e, 234* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.20 (35)* *Ensemble agricole*	 
39117_22	<1966	1407	3E RANG	SEC	Grange Toit brisé Toiture de tôle, parement de briques de béton et de planches verticales de bois *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.20 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_26	±1905	430	4E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Pièce-sur-pièce, toiture de tôle, parement de briques rouges, plates-bandes, fenêtres à guillotine, galerie couverte Date autour de 1900, selon propriétaire *Photo Livre 125e, date inconnue, 158* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.137.4A (35)* *Très bel ensemble agricole*	  
39117_31	<1960	455	4E RANG	R	Vernaculaire un étage et demi, deux versants en bardeaux d'asphalte avec retour de corniche, lucarne à pignon, revêtement en brique et clin de bois au pignon, garage en annexe *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.137.5A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_34	<1960	460	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de crépis, fenêtres à battant. *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.137.8A (35)*	 
39117_38	<1930	475	4E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement imitant le bois, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.137.12A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_42	<1966	512	5E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, quelques fenêtres de bois. *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.28A (35)*	 
39117_43	<1930	515	5E RANG	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé et trois lucarnes à pignon. Toiture de tôle, parement imitant le bois, fenêtres à battant, fondations de pierres, galerie couverte *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.30A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 42-42, # 1, 103*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39117_45	<1964	516	5E RANG	A	Grange Toit brisé Toiture de tôle Parement de bardeaux de cèdre *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.29A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_46	<1966	518	5E RANG	R	Plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture d'asphalte (?), parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à battant avec chambranles en bois aux ouvertures	
39117_47	<1966	519	5E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture d'asphalte, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.30A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 42-42, #2, 103*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_48	1920	522	5E RANG	R	**Possiblement maison de la famille Poulin de Courval, 1er secrétaire de la municipalité, deux des fils furent maires de Ste-Clotilde et d'Arthabaska** Influence néoclassique, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de briques rouges, fenêtres à battant et à guillotine en bois. *Photo, date inconnue, Livre 125e, 282*	 
39117_50	1820 (R)	545	5E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit galbé. Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois, fenêtres de bois (modernes) *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.33A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_59	<1960	587	5E RANG	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé. Toiture de tôle, parement d'aluminium, fenêtres à battant, galerie couverte de bois *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.137.25A (35)*	 
39117_61	<1960	587	5E RANG	A	Laiterie Toit pavillon Toiture de tôle Parement de blocs de béton?	
39117_65	<1960	591	5E RANG	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, quelques fenêtres de bois (lucarnes et pignon à droite), fenêtres à battant, galerie couverte *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.137.27A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_66	<1930?	599	5E RANG	R	Influence hollandaise, 1 ½ étage, toit brisé avec brisis droit. Toiture de tôle, il y avait 3 lucarnes en 1979-1982, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres (?) *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.137.29A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 42-42, # 3, 103*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_71	<1920	619	5E RANG	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement imitant le bois, chambranles aux portes et fenêtres, décoration de pignon, fenêtres à battant, galerie couverte industrielle *Photo Livre 125e, ± 1920, 132* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.137.33A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 42-42, # 6, 103*	   

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_74	<1930	630	5E RANG	R	Vernaculaire à lucarne-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, garde-corps de fer forgé, fondations de pierres	
39117_76	<1960	640	5E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant, galerie couverte sur plusieurs façades, poteaux de bois, barrotins tournés de bois *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.137.32A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 42-42, # 5, 103*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_78	<1960	650	5E RANG	R	Vernaculaire à lucarne-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, entrée de cave *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.137.34A (35)*	 
39117_79	<1940	659	5E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.7 et 8A (35)* *Photo Coll. G. Forest 1940*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39117_80	<1960	660	5E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement d'aluminium, fenêtres guillotine, galerie couverte avec barrotin contemporains *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.3A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_82	<1960	670	5E RANG	R	Vernaculaire à pignon-lucarne, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, chambranles aux portes et fenêtres, ornement de pignon, balcon avec garde-corps en fer moulé, galerie couverte avec aisselier, poteaux tournés et barrotin carrés *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.7 et 8A (35)*	 
39117_94	1880 (R)	1650	10E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, structure en pièce sur pièce, parement industriel, fenêtres de bois en façade, galerie couverte avec barrotins contemporains *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.21A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_95	<1930	1750	10E RANG	R	1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.14A (35)*	 
39117_101	<1960	1151	10E ET 11E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Rehaussée. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant. *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.131.5 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_106	<1960	1235	10E ET 11E RANG	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé et lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement de briques modernes, modifications aux ouvertures, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.131.9 (35)*	 
39117_108	<1960	1271	10E ET 11E RANG	R	**Possiblement une Ancienne école de rang** 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.131.11 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_112	±1940	1393	10E ET 11E RANG	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant. Le propriétaire de 70 ans, dit que la maison était déjà là quand sa mère était jeune *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.131.15 (35)*	 
39117_114	<1930	1420	10E ET 11E RANG	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de tuile d'amiante-ciment, fenêtres multiples (fixe, à guillotine, à battant), fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.131.14 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_116	<1966	1427	10E ET 11E RANG	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.131.16 (35)*	 
39117_118	<1966	1511	10E ET 11E RANG	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement de crépis, fenêtres à battant, entrée de cave *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.131.17 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_120	<1966	1535	10E ET 11E RANG	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.131.18 (35)*	 
39117_135	<1966	1791	12E RANG	R	Arts and Craft, 1 ½ étage, toits multiples avec lucarne rampante. Toiture de bardeau d'asphalte, parement de tuiles d'amiante-ciment, fenêtres de bois, galerie fermée *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.9A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_139	<1966	1831	12E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.10A (35)*	 
39117_147	<1960	410	CHEMIN LAROCQUE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois et de briques rouges, fenêtres à battant à carreaux en bois *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 (St-Jacques) 79.143.26A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_150	<1960	1270	PETIT RANG	R	Maison de colonisation 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement imitant le bois, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.154.28A (35)*	 
39117_163	<1960	2701	RANG DE LA RIVIERE-DE-L'EST	R	1 ½ étage, toit mansardé avec brisis droit et trois lucarnes à pignon. Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois, fenêtres à battant, galerie de bois *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.148.28A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_172	<1966	3038	RANG DE LA RIVIERE-DE-L'EST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine. Agrandissements ajoutés de chaque côté du bâtiment mais structure reconnaissable *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.148.31A (35)*	 
39117_174	<1900	3143	RANG DE LA RIVIERE-DE-L'EST	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants asymétriques. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo, date inconnue, Livre 125e, 163*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_176	1880 (R)	3495	RANG DE LA RIVIERE-DE-L'EST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes *Photo aérienne, macro-inventaire 1978*	 
39117_178	<1966	3594	RANG DE LA RIVIERE-DE-L'EST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de crépis, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_183	1860 (R)	705	RANG DES CHALETS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de tôle, parement de clin de bois et de planches verticales de bois, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 39-39 #11, 101* *Photo, ± 1995, Livre 125e, 304*	  
39117_187	1897 (E)	2815	RANG DOUBLE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.30 (35)* Sur photo aérienne de 1960, la maison est perpendiculaire à la route	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_188	<1960	2815	RANG DOUBLE	A	Grange Toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de planches verticales de bois *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.30 (35)*	
39117_192	1890 (R)	2880	RANG DOUBLE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtre à battant et fixe, galerie de bois, modifications aux ouvertures *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.33 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_197	1893 (R)	2908	RANG DOUBLE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.35 (35)*	 
39117_199	<1960	2953	RANG DOUBLE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtre à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.148.6A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_202	1890 (R)	2960	RANG DOUBLE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et coulissantes *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.148.7A (35)*	 
39117_205	<1920	2994	RANG DOUBLE	R	**Ancienne école de rang** Très modifiée, le carré demeure Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtre en baie, modifications aux ouvertures *Photo livre 125e, 1975, 76* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.148.9A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39117_209	<1920	3025	RANG DOUBLE	R	Maison de colonisation avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarnes rampantes. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de papier-brique et de bardeaux d'asphalte (lucarnes), fenêtres de bois (avec meneaux), galerie couverte avec barrotins contemporains, fondations de pierre *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.148.11A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_217	<1960	3079	RANG DOUBLE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de bardeaux d'asphalte, fenêtres de bois et coulissantes *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.148.13A (35)*	 
39117_219	1900 (R)	3097	RANG DOUBLE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec deux lucarnes (ajoutées). Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques, fenêtres à battant *Photo Livre 125e, 1950, 116* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.148.14A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_221	1910 (R)	3131	RANG DOUBLE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de crépis, fenêtres fixes et à guillotine, galerie couverte avec barrotins contemporains. *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.148.15A (35)*	 
39117_238	<1960	1111	RANG SAINT-LEOPOLD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement imitant le bois avec pierres modernes, modifications aux ouvertures, fenêtres à battant, 2 oriels en façade *Photo, date inconnue, Livre 125e, 294 (à confirmer)* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.154.9A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39117_239	<1930	1137	RANG SAINT-LEOPOLD	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes, entrée de cave, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.154.10A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_240	<1960	1149	RANG SAINT-LEOPOLD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie avec barrotins contemporains *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.154.11A (35)*	 
39117_246	<1960	1235	RANG SAINT-LEOPOLD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.154.13A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_248	±1840	1336	RANG SAINT-LEOPOLD	R	Possiblement la plus ancienne maison du rang (daterait d'avant la municipalité) Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement d'aluminium, fenêtre à guillotine et coulissantes *Photo, ± 1940, Livre 125e, 284* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.154.16A (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_249	1931	1367	RANG SAINT-LEOPOLD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, galerie avec barrotins contemporains La propriétaire s'est fait dire une date de construction de 1931 *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.154.17A (35)*	 
39117_250	<1930	1401	RANG SAINT-LEOPOLD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres multiples (battant, coulissante, à guillotine), fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.154.18A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_252	1866 (R)	1463	RANG SAINT-LEOPOLD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle pincée, parement de clin de bois, galerie fermée, modifications aux ouvertures, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.154.20A (35)*	 
39117_256	<1960	1589	RANG SAINT-LEOPOLD	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant. Tourelles ajoutées. *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.154.23A (35)*	 

MRC ARTHABASKA

INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS
SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_262	?	3060	ROUTE 122	R	Plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés et droits. Toiture de tôle, parement industriel, ouvertures en bois, rénovée par rapport à 2023	
39117_264	1890 (R)	3170	ROUTE BOUCHER	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, cheminée décentrée, ajout d'une lucarne, parement industriel, modifications aux ouvertures, fenêtres coulissantes	
39117_266	<1960	821	ROUTE DU PORTAGE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement industriel et de crépis, fenêtres fixes et à battant Rayonne dans le paysage en arrivant du rang Saint-Léopold	
39117_267	<1966	1080	ROUTE DU PORTAGE	R	A été reculée de la route Cubique, 2 étages, toit pavillon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.4A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_270	±1863-1867	2116	ROUTE LALANCETTE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, pièce-sur-pièce, ajout d'une annexe avec toit en appentis, fenêtres à battant Selon propriétaire daterait de 1863-1867 *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.16A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 39-39, #12, 101*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_271	1980 (E)	1489	ROUTE LEMIRE	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement imitant le bois, fenêtres à battant	
39117_275	<1966	739	ROUTE WARWICK	R	Cubique four square,1 ½ étage, toit pavillon avec 4 lucarnes rampantes. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.12 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_278	<1966	1217	ROUTE WARWICK	R	Vernaculaire, 1 1/2étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.10 (35)*	 
39117_281	1904 (ML)	2	RUE DE L'EGLISE	REL	Église Toiture de tôle à la Canadienne, fenêtres de bois Inscrite au RPCQ Louis Caron architecte *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.6 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_282	<1966	3	RUE DE L'EGLISE	R	Arts and Craft, 1 ½ étage, toits multiples. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel et de bardeaux de cèdre, fenêtre à guillotine, fenêtres de bois dans la véranda sur le côté, galerie fermée *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.5 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #19, 53*	  
39117_283	1901 (ML)	4	RUE DE L'EGLISE	R	**Second presbytère** Influence Second Empire, 1 ½ étage, toit à deux versants brisés, brisis droit avec retour de corniche avec lucarne cintrée à pignon et lucarnes à fronton avec applique. Toiture de tôle moulée, corniche à denticules, parement de briques (peintes), fenêtres à battant avec carreaux de bois avec linteau et	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					ornementation, porte de bois avec imposte (et baies latérales pour celle sur le côté), balcon avec barrotins tournés, galerie couverte avec deux tourelles, porche, lambrequin, poteaux tournés et garde-corps tournés. Inscrit au RPCQ *Photo Livre 125e, date inconnue, 53* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.6 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #17, 53*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_284	<1925 (ML)	5	RUE DE L'EGLISE	R	Banque d'Hochelaga vers 1925 1 ½ étage, toit mansardé avec brisis droits et trois lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de crépis, fenêtres multiples, galerie couverte industrielle *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.6 (35)*	 
39117_285	1907 (ML)	6	RUE DE L'EGLISE	R	Maison du sacristain 1 ½ étage, toit à deux versants avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant Inscrite au RPCQ *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.5 (35)* *Photo livre 125e, intérieur de la couverture arrière, ± 1900*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39117_286	1932	7	RUE DE L'EGLISE	R	**Le propriétaire Louis est historien** ***Maison Herménégilde Proulx*** Néo-Italienne? 2 étages, toit à quatre versants tronqués avec lucarne rampante. Toiture de tôle pincée, cheminée décentrée, corniche à consoles, parement de briques (peintes), fenêtres à guillotine à meneaux, galerie couverte avec colonnes arrondies *Photo aérienne, macro-inventaire 1978*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					79.150.6 (35) *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #20, 53*	 
Fiche manquante	±1904	7	RUE DE L'EGLISE	A	***En attendant des pièces pour bâtir l'église, les constructeurs auraient érigés cette grange*** *Photo aérienne, macro-inventaire 1978* *79.150.6 (35)*	
39117_287	1940 (R)	4	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement d'aluminium, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978* *79.150.16 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_288	<1930	5	RUE PRINCIPALE	R	Cubique four square, 1 ½ étage, toit pavillon avec lucarnes à pignon. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins contemporains, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.15 (35)*	 
39117_291	1900 (R)	8	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire,1 ½ étage, toit à deux versants droits avec portique. Toiture de tôle, parement industriel et pierres modernes, fenêtres à battant (en bois?) *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.17 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_292	<1911	9	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants avec lucarne à pavillon et retour de corniche. Toiture de tôle, parement de crépis avec insertion de briques, fenêtres à battant, fenêtres de bois à la véranda *Photo Livre 125e, date inconnue, 127* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.14 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #1, 50*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39117_293	<1966	12	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement de tuiles d'amiante, fenêtres à guillotine de bois, galerie avec barrotins contemporains *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.17 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_294	<1930	13	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres modifiées, fenêtres à guillotine, galerie couverte industrielle, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.13 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #2, 51*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_295	<1966	14	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.17 (35)*	 
39117_296	<1930	16	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement industriel, fenêtres à guillotine, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.17 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_298	1850 (E)	17	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.12 (35)*	 
39117_299	<1930	18	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.17 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #4, 51*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39117_300	<1930	19	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotin carrés de bois, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.11 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #3, 51 (maison à l'arrière)*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39117_301	<1966	20	RUE PRINCIPALE	R	Plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, crépis, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.17 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_302	<1966	21	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.11 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #3, 51 (maison à l'avant)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_303	Fin 19e (ML)	22	RUE PRINCIPALE	R	Boulangerie Alphonse-Fortier (Letendre 2014) Langlois dans les années 1940 Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de clin (pignon et lucarne), de bardeaux de cèdre (lucarne) et de planches verticales de bois, fenêtres à guillotine. La galerie fermée est un ajout récent mais les fenêtres sont de bois *Photo Livre 125e, années 1940, 242* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.17 (35)* Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #5, 51	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_304	<1966	23	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire,1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante. Toiture de tôle, parement d'aluminium, fenêtres à guillotine, galerie couverte industrielle *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.11 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_305	Fin 19e (ML)	24	RUE PRINCIPALE	R	Restaurant de Onésime Lampron, vers les années 1930-1940 (Letendre 2014) Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres	
39117_307	<1966	25	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire américaine,2 étages, toit à demi-croupe. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.150.8 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_308	<1930	26	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec avant-toit. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.16 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #6, 51*	  
39117_309	1894 (ML)	30	RUE PRINCIPALE	R	**Maison du 1er médecin, Charles Lemaire** (Letendre 2014) Vernaculaire imposante, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon. Toiture de tôle, *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.16 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					39 #8, 51	 
39117_310	<1966	32	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.16 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_312	<1930	34	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.16 (35)* Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #9, 51	  
39117_315	1930 (R)	37	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, barrotins contemporains. *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.30A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_317	Fin 19e (ML)	38	RUE PRINCIPALE	R	Maison des Leblanc, anciens forgerons Cubique inspiration néo-italienne? 2 étages. Toiture de tôle, corniche ornementée, parement de briques (peintes), plusieurs fenêtres à guillotine de bois, linteau, galerie et balcon avec poteaux et barrotins tournées, avant-toit avec denticule, jupe de galerie. *Photo, 6 mars 1935, Livre 125e, 313* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #11, 52* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.16 (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_319	<1966	39	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation avec agrandissement (ancien magasin?), 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec avant-toit et lucarne rampante. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres coulissantes, plusieurs modifications aux ouvertures en façade *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.33 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #10, 51*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_320	<1935	40	RUE PRINCIPALE	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à guillotines *Photo, 6 mars 1935, livre 125e, 313* *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.18 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982) 41-39 #12, 52*	   

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_322	1899 (ML)	43	RUE PRINCIPALE	R	Site du magasin Alfred-Laforest Monumental, 2 étages, toit plat? Parement industriel, fenêtres multiples, quelques modifications aux ouvertures *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.32 (35)*	 
39117_325	<1966	58	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres fixes et à guillotine, entrée de cave *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.20 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_326	<1966	60	RUE PRINCIPALE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.20 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_327	<1935 (ML)	62	RUE PRINCIPALE	R	1ere Caisse populaire (1935-1963) Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.20 (35)*	 
39117_328	>1966	74	RUE PRINCIPALE	R	Plan en L, 2 étages, toit mansardé avec brisis galbé. Toit de bardeaux d'asphalte, parement imitation bois, fenêtres à battant, galerie de pvc *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.148.19A et 20A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_330	1890 (R)	8	RUE SAINT-ANDRE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée centrale, parement de planches verticales de bois, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.16 (35)*	 
39117_331	<1930	25	RUE SAINT-DENIS	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement d'aluminium, fenêtres à guillotine, fondations de pierres *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.32A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_334	Fin 19e (ML)	31	RUE SAINT-DENIS	R	École du 5e rang déménagée à cet endroit en 1997 Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques et industriel *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.31A (35)*	 
39117_335	1905 (R)	32	RUE SAINT-DENIS	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement d'aluminium, fenêtres à guillotine. Le propriétaire aurait trouvé des journaux datant de 1901 durant des rénovations. *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.31A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_336	<1966	5	RUE SAINT-JEAN	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement d'aluminium, fenêtres multiples *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.5 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_337	<1966	11	RUE SAINT-JEAN	R	Vernaculaire à façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.5 (35)*	 
39117_339	<1966	13	RUE SAINT-JEAN	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine- en bois en façade, barrotins carrés *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.5 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_340	<1966	14	RUE SAINT-JEAN	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants asymétriques. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.33A (35)*	 
39117_341	<1966	15	RUE SAINT-JEAN	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec large lucarne à pignon. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.34A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39117_342	<1966	16	RUE SAINT-JEAN	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Annexe ajoutée. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant et à guillotine, galerie couverte avec poteaux et barrotins sculptés, contre-marche de bois *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.8 (35)*	 
39117_345	1975 (E)	7	RUE SAINT-LEON	R	Vernaculaire perpendiculaire à la rue, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtre à guillotine et coulissante Ce n'est pas clair sur la photo aérienne de 1966 s'il y avait une maison à cet endroit *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.160.16 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39117_346	<1966	11	RUE SAINT-LEON	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres coulissantes *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79.157.28A (35)*	 
39117_349	<1930	21	RUE SAINT-LEON	R	Vernaculaire, 1 ½ étage. Toit à deux versants droits. Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement industriel, modifications aux ouvertures, fenêtres à battant, fondations de pierre *Photo aérienne, macro-inventaire 1978 79. 157.28A (35)*	

MRC ARTHABASKA

INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS
SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						