INVENTAIRE DES BIENS ANCIENS

WARWICK

Légende tableau

USAGE	
A	AGRICOLE
C	COMMERCE
R	RÉSIDENCE
MIX	MIXTE
P	PUBLIC
REL	RELIGIEUX
SEC	BÂTIMENT SECONDAIRE

ANNÉE DE CONSTRUCTION	
R	RÉELLE
E	ESTIMÉE

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_1			CIMETIERE	F		
39077_2			CHARNIER	F	Toiture de bardeau d'asphalte, parement de briques, portes cochères de bois, fondations de pierres	
39077_3			COLOMBARIUM	F		


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_4	±1930		CROIX DE CHEMIN	REL	**Croix Pellerin**, remplacée en 1986 Située à l'intersection de la route QC-116 et route Pellerin. Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39077_5	±1930		CROIX DE CHEMIN	REL	**Croix Laroche** Située au 73 route QC-116. Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39077_6	±1926		CROIX DE CHEMIN	REL	**Croix du 2e rang**, remplacée en 2004 Située à l'intersection de la route Saint-Albert et 2e rang. Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_7	1983-1984		CROIX DE CHEMIN	REL	**Croix de la Rédemption** Située à l'intersection de la Qc-116 et route Saint-Albert. Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39077_8	1985		CROIX DE CHEMIN	REL	**Croix Chabot ou Croix d'Or** Située à l'intersection de la rue Saint-Louis et du chemin Chabot. Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39077_9	±1935		CROIX DE CHEMIN	REL	**Croix du rang Moreau**, remplacée en 1985 Située à l'intersection du rang des Moreau et route Gavet. Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_10	± 1930		CROIX DE CHEMIN	REL	**Croix du 4e rang Est**, remplacée en 2004. Située à l'intersection du 4e rang Est et route Pépin. Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39077_11	±1930		CROIX DE CHEMIN	REL	**Croix du 4e rang Ouest** Située au 48 Rang 4 Ouest. Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39077_12	1929		CROIX DE CHEMIN	REL	**Croix du rang St-François** Située à l'intersection du Rang Saint-François et route Méthot. Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Québec (patrimoineduquebec.com) *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.481.8 (35)*	
39077_13	1988		CROIX DE CHEMIN	REL	**Croix du 5e rang** Située au 5e Rang. Présente sur le répertoire des croix de chemin : Répertoire des croix » Les croix de chemin au Québec (patrimoineduquebec.com)	
39077_14			MÉMORIAL	P	**Plaque** Située devant la caserne de pompier au 179 rue Saint-Louis « En souvenir de René Desharnais, Martin Desrochers, Raynald Dion, Raymond Michaud décédés en devoir le 27 juin 1993 »	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_15			MÉMORIAL	P	**Banc de pierre** Situé dans le parc Anna-C.-Picard à l'arrière de la caserne de pompiers Hommage aux pompiers décédés le 27 juin 1993	
39077_16			MÉMORIAL	P	**Obélisque de pierre** Situé dans le parc Anna-C.-Picard à l'arrière de la caserne de pompiers Hommage aux pompiers décédés le 27 juin 1993	
39077_17			MÉMORIAL	P	Hommage à nos valeureux pionniers Situé devant l'Hôtel-de-Ville au 8 rue Hôtel-de-Ville	
39077_23	Entre 1923 et 1929		PONT COUVERT PERRAULT	T	Le pont est aménagé en site interprétatif (avec panneaux explicatifs) et rénové *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.477.20A (35)* *Photo Beaudet et al (1984, 399)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Cité au RPCQ	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_24			ROCHER DE FATIMA	REL	Aménagé dans les années 1945 à 1950 Panneau historique identique à celui situé dans le Parc de l'Étoile d'or (Historique du Rocher…)	 
39077_26	1920 ()	12	2E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.477.13A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_27	1900 ()	14	2E RANG	R	Néoclassique, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.477.12A (35)* *Photo Beaudet et al. 1984, 394*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_31	1855 ()	28	2E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et composées coulissantes, galerie couverte, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.477.6A (35)*	 
39077_38	1903 ()	36	2E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre (dont avec motif), chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres de bois en façades (à 4 carreaux), contrevent, galerie	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					couverte sur plusieurs façades avec aisseliers et garde-corps de fonte, contremarche, jupe de galerie, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.476.32A (35)* *Photo Beaudet et al 1984, 393*	 
39077_40	Entre 1870 et 1906	39	2E RANG	R	Maison d'influence hollandaise avec cuisine d'été, 2 étages, toit mansarde avec brisis droit et deux lucarnes à brisis. Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres de bois en façade, fenêtres à guillotine et à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.476.29A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982*, 21-21 #13, 79 Beaudet et al. 1984, 392	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_42	1888 ()	43	2E RANG	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques peintes?, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.476.28A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_44	<1930	2	4E RANG EST	R	Vernaculaire en plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture industrielle, parement de briques rouges, fenêtres à guillotine, oriel, galerie couverte sur plusieurs façades avec aisseliers, piliers et barrotins de bois tournés, tourelle, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.482.15A (35)* *Photo inventaire La Haye-Ouellet 1982* *21-21 # 8, 27*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_50	<1930	7	4E RANG EST	R	Cubique style Prairie, 2 étages, toit pavillon avec lucarne a croupe Toiture de tôle, parement de briques rouges, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façade avec aisseliers, barrotins de bois tournés, jupe de galerie, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.436.29A (35)*	 
39077_55	1900 ()	22	4E RANG EST	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.482.23A (35)*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_59	1868 ()	26	4E RANG EST	R	***La maison a été déplacée vers l'ouest comparativement à photo aérienne de 1960*** Vernaculaire avec garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, cheminée latérale, parement industriel et tôle, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.482.25A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_65	1875 ()	30	4E RANG EST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux, cheminée latérale, parement de pierres modernes et d'enduit, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.482.29A (35)*	 
39077_67	1875 ()	33	4E RANG EST	R	Arts and Crafts, 1 ½ étage, toit à demi-croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.436.24A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_72	1894 ()	49	4E RANG EST	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres coulissantes et à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *Ver79.436.21A (35)*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_93	1911-1912	2	4E RANG OUEST	R	Cubique avec gable, 2 étages, toit pavillon Toiture de tôle, parement de briques rouges, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades avec aisseliers, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *76.482.14A (35)* *Photo La Haye et Ouellet (1982)* 21-21 # 3, 78 *Beaudet et al. 1984, 380*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_94	1912 ()	4	4E RANG OUEST	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle, parement de briques rouges, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades avec piliers arrondis et barrotins carrés de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979* *76.482.13A (35)* *Photo inventaire la Haye-Ouellet 1982 21-21, #7, 27* *Photo Beaudet et al. 1984, 382-383*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_98	1887 ()	6	4E RANG OUEST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de tôle pincée, parement de briques rouges, fenêtres à battant, porte de bois, galerie couverte sur plusieurs façades avec aisseliers, piliers et barrotins de bois tournés, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *76.482.12A (35)*	 
39077_101	1860 ()	11	4E RANG OUEST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec trois lucarnes à pignon Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre et de clin de bois, fenêtres à 4 carreaux de bois, portes en bois Transformée mais avec des éléments cohérents *Photo macro-inventaire 1978-1979* *76.437.7 (35)* *Photo inventaire la Haye-Ouellet 1982 21-21, #6, 27*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_107	<1930	23	4E RANG OUEST	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Le revêtement de briques (reflète la briqueterie du 4e rang), les fenêtres de bois (celles de pvc sont du même modèle, sauf une) et les fondations de pierres correspondent à la typologie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *76.437.10 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982,* 21-21 # 5, 27 Beaudet et al. 1984, 385	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_110	1900 ()	26	4E RANG OUEST	R	Vernaculaire à façade pignon à plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Toiture de tôle, parement de briques rouges, arc de briques aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galeries couvertes avec aisseliers *Photo macro-inventaire 1978-1979* *76.481.30 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982,* 21-21 # 4, 27 Beaudet et al 1984, 387	  
39077_111	1900 ()	29	4E RANG OUEST	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo macro-inventaire 1978-1979 *76.437.11 (35)* *Photo Beaudet et al (1984, 386)*	 
39077_114	1880 ()	30	4E RANG OUEST	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. La volumétrie, la toiture de tôle pincée, le revêtement en brique (reflet de la briqueterie du 4e rang), le bardeau de cèdre pour l'appentis, le modèle de fenêtres à 4 carreaux et la galerie couverte conservent la typologie Beaux pommiers matures *Photo macro-inventaire 1978-1979* *76.481.28 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982-21-21 # 3, 27 Beaudet et al 1984, 387	
39077_121	1900 ()	32	4E RANG OUEST	R	Cubique avec cuisine d'été, 2 étages, toit à quatre versants tronqués Toiture de tôle, cheminée centrale, parement de briques rouges, fenêtres à guillotine, galerie sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979* *76.481.27 (35)* *Photo Beaudet et al. 1984, 389*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_126	1888 ()	41	4E RANG OUEST	R	**Propriétaire intéressée par de la mise en valeur (par ex., panneau historique) De plus, plusieurs des briques ont la marque de fabricant Mathieu, elles viennent de la briqueterie du 4e rang** Vernaculaire à façade pignon à plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants multiples Toiture de tôle, parement de briques rouges, fenêtres à guillotine à 4 carreaux, galerie couverte sur plusieurs façades avec barrotins triples *Photo macro-inventaire 1978-1979* *76.437.19 (35)* *Photo Beaudet et al. 1984, 390*	   

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_129	1900 ()	42	4E RANG OUEST	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle pincée, parement de briques rouges, fenêtres à guillotine ou à battant, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire aérien 1978-1979 79.481.23 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982,* 21-21 # 2, 27	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_134	1920 ()	54	4E RANG OUEST	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarnes pendants à pignon Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire aérien 1978-1979 79.481.19 (35)*	 
39077_153	1890 ()	25	5E RANG	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.437.32 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_160	1907	30	BOULEVARD KIROUAC	R	**Déplacée de la rue Hôtel-de-Ville pour l'agrandissement de l'usine #2 de la Warwick Woollen, date de 1907 selon Moreau (2021,369)** Vernaculaire, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne à pignon avec retour de corniche Toiture de tôle, parement de tuile, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades avec piliers et barrotins tournés *Photo datée d'avant le déménagement* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.474.8A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_161	1908 ()	32	BOULEVARD KIROUAC	R	**Déplacée de la rue Hôtel-de-Ville pour l'agrandissement de l'usine #2 de la Warwick Woollen Mills** **Moreau (2021,369)** Vernaculaire à façade pignon en plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne à pignon à retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, oriel, fenêtres à guillotine, galerie sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.474.7A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_164	1890 ()	5	RANG DES BUTTES	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, contrevent, galerie couverte avec corniche à denticules, fondations de pierres *1978-1979 MCC macro-inventaire* *79.478.15A (35)*	 
39077_171	<1930	81	RANG DES BUTTES	R	***Le propriétaire indique que les fondations étaient de pierres*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, porte en bois, fenêtres à guillotine et à battant, certaines fenêtres intérieures sont d'origines *1978-1979 MCC macro-inventaire* *79.478.9A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_37	1940 ()	105-112	RANG DES BUTTES	R	Vernaculaire américaine, 2 ½ étages, toit à demi-croupe Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, contrevent, galerie couverte sur plusieurs façades avec aisseliers et barrotins découpés, jupe de galerie Très bel ensemble de bâtiment qui prend reprend la typologie architecturale de la résidence *1978-1979 MCC macro-inventaire* *79.478.7A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_180	1842 ()	55	RANG DES ERABLES	R	Vernaculaire avec garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle pincée, parement de bardeau de cèdre, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades, piliers, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.474.23A (35)*	 
39077_186	1900 ()	27	RANG DES MOREAU	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte et la galerie couverte sur plusieurs façades avec équerre *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.475.10 (35)* *Photo Beaudet et al. 1984, 403*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39077_187	<1930	35	RANG DES MOREAU	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée de briques rouges, parement industriel, fenêtres à guillotine, contrevent, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.475.12 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_195	1862 ()	51	RANG DES MOREAU	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant à carreaux de bois, contrevent, galerie couverte, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.475.16 (35)*	 
39077_202	1900 ()	15	RANG SAINT-FRANÇOIS	R	***Son emplacement et sa couleur en font un bâtiment visible dans le paysage*** Vernaculaire, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.476.25A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_206	<1966	45	RANG SAINT-FRANÇOIS	R	*Magnifique ensemble transformé avec goût, matériaux nobles et typologie architecturale intéressante jusqu'à l'abri à bois* *Vernaculaire de 1 étage et demi avec cuisine d'été, toiture deux versants en tôle, large lucarne rampante, revêtement de poutre pièce sur pièce, galerie couverte avec barrotins en bois, ouvertures en bois* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.481.10 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 21-21, #11, 79*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_207	<1966	45	RANG SAINT-FRANÇOIS	A	Grange-étable complètement rénovée en employant une toiture de tôle et un parement de clin de bois et de planches verticales *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.481.8 (35)*	 
39077_208	1862 ()	52	RANG SAINT-FRANÇOIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.481.10 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982)* 21-21 # 12, 79	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_213	1900 ()	11	ROUTE 116 EST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante. Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, oriel, galerie couverte	
39077_219	1900 ()	35	ROUTE 116 EST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeau d'asphalte, parement de briques rouges, linteau et assise aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec garde-corps découpé *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.479.28 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_220	<1966	40	ROUTE 116 EST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée centrée, parement de bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres et portes de bois, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.480.8 (35)* *Photo Beaudet et al, 1984, 409*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_223	**Entre 1895-1898**	42	ROUTE 116 EST	R	**Daterait de 1895-1898 selon la propriétaire** Cubique de style Prairie, 2 étages, toit pavillon avec lucarne à pignon Toiture de tôle, parement de brique rouges, fenêtres à battant, galerie sur plusieurs façades avec piliers et barrotins carrés, jupe de galerie, balcon avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.480.9 (35)* Dawson et al 1991, 273	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_224	1837 (e)	44	ROUTE 116 EST	R	***Pas sur photo aérienne de 1966*** ***Les bâtiments de ferme étaient associés au 42, route 116 est*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec lucarne à pignon. L'emploi de matériaux industrialisés donne un aspect moderne à l'ensemble. L'entrée de cave a été conservée. *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.480.10 (35)*	 
39077_229	1905 ()	50	ROUTE 116 EST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, cheminée centrale, parement de bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, porte de bois, galerie couverte avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.480.11 (35)* *Photo Beaudet et al (1984, 410)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39077_231	1872 ()	54	ROUTE 116 EST	R	Vernaculaire a lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de brique rouges, linteau et assise aux ouvertures, fenêtre à battant, porte avec baies latérales *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.480.12 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_233	1858 ()	58	ROUTE 116 EST	R	Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle, cheminée centrée, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.480.13 (35)* *Photo Beaudet et al 1984, 411*	  
39077_235	1853 ()	61	ROUTE 116 EST	R	Influence Second Empire, 1 ½ étage, toit mansardé avec brisis galbé Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, oriel, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.479.22 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_238	1916 ()	65	ROUTE 116 EST	R	***Les bâtiments sont les mêmes qu'en 1966*** Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres à battant, persiennes *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.479.20 (35)*	 
39077_243	<1966	65	ROUTE 116 EST	A	Silo octogonale Revêtement de tôle *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.479.20 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_244	<1966	65	ROUTE 116 EST	A	Poulailler Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.479.20 (35)*	
39077_245	<1966	65	ROUTE 116 EST	A	Poulailler Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.479.20 (35)*	
39077_251	1900 ()	70	ROUTE 116 EST	A	Grange-étable La portion avec toit à deux versants est ancienne Parement de tuiles d'amiante-ciment, toutes les fenêtres sont en bois *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.479.9 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_258	1850 ()	95	ROUTE 116 EST	R	**Maison Kirouac-Pépin** Québécoise, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec trois lucarnes à fronton Toiture de bardeau de cèdre, parement de briques, chambranles aux ouvertures, fenêtres à 6 carreaux, persiennes, porte avec baies latérales et imposte, galerie couverte avec aisseliers, contremarche, fondations de pierre apparente *Photo ±1872, Beaudet 1984,413* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.479.8 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982 21-21, #6, 78*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39077_259	1922 ()	103	ROUTE 116 EST	R	Vernaculaire avec garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale, parement de briques rouges, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.479.6 (35)*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_264	1890 ()	108	ROUTE 116 EST	R	Très bel ensemble patrimonial Cubique de style Prairie, 2 ½ étages, toit pavillon à lucarne à croupe Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre et de planches verticales de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotin carrés *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.480.15 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_265	<1960	108	ROUTE 116 EST	A	Grange-étable Toit brisé en tôle, revêtement de bardeau de cèdre, portes et fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.480.15 (35)*	
39077_266	<1960	108	ROUTE 116 EST	A	Poulailler Toit brisé de tôle, revêtement de bardeau de cèdre, porte et fenêtres de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.480.15 (35)*	
39077_268	1933 ()	110	ROUTE 116 EST	R	Arts and Crafts, façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à demi-croupe avec lucarne à croupe Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine et fixe *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.480.16 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_271	1880	116	ROUTE 116 EST	R	***Très fort degré d'authenticité mais mal entretenue*** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle pincée, parement de papier brique, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à carreaux, portes en bois, fondations de pierres et entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.480.17 (35)*	 
39077_275	1878 ()	119	ROUTE 116 EST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, chambranles aux ouvertures, fenêtres à 6 carreaux, galerie couverte avec aisseliers et barrotins carrés, fondations de pierres	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo macro-inventaire 1978-1979 *79.478.5 (35)*	
39077_278	1912 ()	120	ROUTE 116 EST	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle, frise de lucarne, parement de clin de bois, chambranles aux portes et fenêtres, fenêtres à guillotine à carreaux, galerie couverte sur plusieurs façades avec poteaux tournés, aisseliers et tourelle *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.480.18 (35)* *Photo, date inconnue, Dawson et al (1991, 83)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_279	1878 ()	133	ROUTE 116 EST	R	Maison néoclassique, 2 étages, toit à deux versants droits avec avant-toit et trois lucarnes à pignon Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, contrevent, balcon et galerie couverte avec aisseliers, barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.478.28 (35)*	 
39077_282	<1966	17	ROUTE 116 OUEST	A	***Témoigne d'une technique de construction dont il reste seulement 2 représentants dans la MRC (voir CELAT, 1980, p. 10-11)*** Grange-étable, toit brisé avec lucarnes rampantes de tôle, revêtement de tôle, de planches verticales de bois, de papier goudronnée et de billots de cèdres encaissé dans du mortier, fenêtres et portes de bois *Photo exemple de grange similaire dans Beaudet et al (1984, 376)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_288	1880 ()	38	ROUTE 116 OUEST	R	Vernaculaire plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.475.34 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_291	1880-1881 (B.al)	44	ROUTE 116 OUEST	R	Vernaculaire à lucarne pignon à retour de corniche avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, contrevent portes de bois, galerie couverte sur plusieurs façades avec aisseliers *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.475.33 (35)* *Photo Beaudet et al 1984, 401*	  
39077_295	1933 ()	58	ROUTE 116 OUEST	R	Maison de colonisation? 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, cheminée centrale, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.475.29 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_296	1930 ()	66	ROUTE 116 OUEST	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle pincée, cheminée centrale, parement industriel et de briques de pierres, fenêtres à battant galerie couverte	
39077_298	±1900	72	ROUTE 116 OUEST	R	***Aurait 125 ans selon la propriétaire*** ***Pas sur photo aérienne de 1966*** Vernaculaire à lucarne pignon avec cuisine d'été à lucarne pignon Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et composées coulissantes, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.475.29 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_302	1925 ()	81	ROUTE 116 OUEST	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres à battant, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.475.28 (35)*	 
39077_305	<1966	82	ROUTE 116 OUEST	R	Cubique 2 étages, quatre versants, toiture en bardeaux d'asphalte, revêtement en brique rouge, chambranle de ciment aux ouvertures, fenêtres à battant en bois	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo macro-inventaire 1978-1979 *79.475.24 (35)*	
39077_307	1880 ()	38	ROUTE BLAIS	R	Vernaculaire à lucarne pignon avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux de cèdre, avant-toit de tôle pincée, parement de tuile d'amiante-ciment, fenêtres à guillotine (dont certaines de bois) *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.477.24A (35)* *Photo Beaudet et al (1984, 395)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_308	1864?	38	ROUTE BLAIS	IND	***Moulin à scie et à farine Encore fonctionnel!*** Toit à deux versants droits avec lucarne ferme de tôle, parement de bardeaux de cèdre, fenêtres de bois Chabot (1992, 100) *Photo 1940, René Blais (dans Chabot 1992)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.477.28A (35)* Beaudet et al 1984, 396	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_317	1896 ()	22	ROUTE FLEURY	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits. Une grange se trouve à l'avant du bâtiment principal Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres de bois à 4 carreaux, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.478.24A (35)*	 
39077_332	1899 ()	28	ROUTE SAINT-ALBERT	R	Vernaculaire à lucarne pignon avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges, arc de briques aux ouvertures, fenêtres composées coulissantes, galerie couverte sur plusieurs façades avec corniche à denticule, aisseliers, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.436.21A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982 21-21 #5, 78 *Beaudet et al. 1984, 397*	 
39077_333	1885 ()	40	ROUTE SAINT-ALBERT	R	Vernaculaire en plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle, parement de briques rouges, arc de briques aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte, fondations de pierre *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.436.21A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982 21-21 #4, 78* Beaudet et al. 1984, 397	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39077_334	1929 ()	41	ROUTE SAINT-ALBERT	R	Cubique d'influence Prairie, 2 ½ étages, toit pavillon avec lucarne à croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.436.31A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_335	1910	4	RUE BARIL	R	Maison de colonisation, à pignon lucarne, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.469.19A (35)* Moreau (2021, 144, 447)	 
39077_342	1935 ()	1	RUE DESROCHERS	R	Cubique vernaculaire, 2 étages, toit à quatre versants droits tronqués Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à 4 carreaux de bois, galerie couverte	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo macro-inventaire 1978-1979 79.468.24A (35) Moreau (2021, 394)	
39077_343	1910 ()	7	RUE DESROCHERS	R	Vernaculaire à façade pignon, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, ornement à pignon, parement industriel, oriel, fenêtres à guillotine et coulissantes, galerie couverte	
39077_344	Entre 1928 et 1940	3	RUE DOLLARD	R	***Date entre 1928 et 1940 selon Moreau (2021, 232)*** Cubique, 2 étages, toit quatre versants tronqués Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges, arc de briques aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.468.24A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_345	1880	4	RUE DOLLARD	R	***Date de 1880 selon Moreau (2021, 233)*** Vernaculaire avec abri d'auto, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeau d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.472.16A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_348	1865	5	RUE GINGRAS	R	**Ferme Raisaine Beaumier** ***Déplacée de la rue Saint-Louis lors de l'ouverture de la rue Gingras*** Vernaculaire à lucarne pignon, 2 ½ étages, toit à quatre versants tronqués. Toiture de bardeau d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photos, 1920 et date inconnue, Moreau (2021, 119 et 269)* *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.469.13A (35)*	   

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_350	1866	6	RUE L'HEUREUX	R	**Était au 157 rue Saint-Louis et date de 1866 selon Moreau (2021, 527)** Vernaculaire américaine, 2 ½ étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine et fixe, persiennes *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.473.31A (35)*	 
39077_351	1930 ()	2	RUE HINSE	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotins carrés, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.469.26A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_355	1944	5	RUE HOTEL-DE-VILLE	C	Style Art and Craft, 1 étage et demi, façade sur pignon en demi-croupe, toiture en bardeaux d'asphalte, revêtement de pierre, brique et tôle, Moreau (2021, 343-344)	
39077_356	1908	6	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	**Première caisse Desjardins de Warwick, date de 1908 selon Moreau (2021,384)** Cubique style Prairie, 2 ½ étages, toit à quatre versants tronqués avec lucarnes à croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges, bandeau à motif, fenêtres à battant, balcon fermé en véranda *Photo Dawson et al. (1998, 168)* *Photo macro-inventaire 1978-1979*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					79.471.20A (35)	 
39077_357	1944	7	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	Cubique, 2 étages, 4 versants en tôle, revêtement en brique Moreau (2021, 346-347)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_358	1899	8	RUE HOTEL-DE-VILLE	P	**Ancienne maison du médecin, Étienne Valcourt, hôtel de ville de Warwick, date de 1899 selon Moreau (2021,377)** Cubique, victorienne Queen Ann, 2 étages, toits multiples avec tour carrée Toiture de tôle, ornementation de pignon, corniche à consoles et denticules, parement de briques rouges, arc de briques en relief et assises aux fenêtres, oriel, fenêtres à guillotine, fondations de pierres *Photo date et source inconnues* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.471.20A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 29, 35* Beaudet et al. (1984, 364-365)	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_359	1875	9	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	**Date de 1875 selon Moreau (2021, 347-349)** Néoclassique, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne à pignon à retour ce corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de tuiles, chambranles aux ouvertures, fenêtres coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.471.20A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 28, 35* Beaudet et al. (1984, 363)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_360	1910 ()	11	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	Cubique, style Prairie, 2 ½ étages, toit à quatre versants tronqués avec lucarnes à croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges, arc de briques et assises aux ouvertures, fenêtres à battant et coulissantes, galeries couvertes avec garde-corps fermé *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.471.20A (35)* Moreau (2021, 349)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_361	1881	12	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	**Date de 1881 selon Moreau (2021,376)** Vernaculaire américaine à façade sur mur-pignon, 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.473.12A (35)*	 
39077_363	1899	13	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	**Date de 1899 selon Moreau (2021, 350)** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres composées coulissantes, contrevent, galerie couverte avec barrotins de bois, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.473.9A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_364	1915	14	RUE HOTEL-DE-VILLE	IND	**Warwick Machine Co./ Warwick Woollen Mills, date de 1915 selon Moreau (2021, 372-375)** **Un des rares encore présent dans la région, ce bâtiment reflète l'histoire commerciale de la municipalité** Bâtiment industriel, 2 ½ étages, toit multiple Parement de brique rouges, fenêtres à petits carreaux originales *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.473.9A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982, 22-21 # 33, 36)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_365	1924	15	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	**Date de 1924 selon Moreau (2021, 351)** Cubique, 2 étages, toit pavillon débordant avec corniche a denticules et consoles Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques peintes, arc de briques et assises aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie avec barrotins carrés, fondations de pierre *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.471.23A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_366	1901	16	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	**Ancienne maison de Joseph Charles-Avila Ricard, médecin de Warwick, déménagée du 160 rue Saint-Louis, date de 1901 selon Moreau (2021, 367)** Cubique avec gable, 2 étages, toit pavillon Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres composées coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.473.9A (35)*	 
39077_367	1921 ()	18	RUE HOTEL-DE-VILLE	MIX	Vernaculaire à façade pignon en plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne pignon Toiture de tôle, parement de tuiles en losange, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades, piliers et barrotins tournées de bois, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.473.9A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Moreau (2021, 367)	
39077_368	1934	19	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	**Date de 1934 selon Moreau (2021, 352)** Cubique, 2 étages, toit pavillon à faible pente et large corniche Parement industriel, chambranles aux fenêtres en façade, fenêtres à battant, contrevent *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.471.23A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_369	1910 ()	20	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	Cubique, 2 étages, toit plat Parement industriel, fenêtres à guillotine et les galeries couvertes *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.473.9A (35)* Moreau (2021, 144, 367)	 
39077_371	1902 ()	21	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	Cubique, 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.471.25A (35)* Moreau (2021, 353-354)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_372	1875	22	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	**Anciennement située sur la rue Ménard et date de 1875 selon Moreau (2021, 366)** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante Toiture de tôle pincée, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte avec barrotins triples, contremarche *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.473.9 (35)*	 
39077_374	1914 ()	23	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	**En retrait de la voie publique, ne semble pas être la même résidence qu'il y avait en bordure de la rue en 1979** Vernaculaire façade sur mur-pignon, plan en L, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, contrevent, galerie couverte sur plusieurs façades, barrotins de bois Moreau (2021, 354)	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_376	1877 ()	31	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle, ornementation de pignon, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, porte de bois, galerie couverte avec aisseliers et garde-corps à motif *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.471.26 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 31, 35* Beaudet et al. (1984, 366) Moreau (2021, 357)	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_377	1944 ()	33	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	Cubique, 2 étages, quatre versants en tôle, revêtement en brique Moreau (2021, 358)	
39077_378	1942 () 1945	35	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	Cubique, 2 étages, toit plat modifié en mansarde quatre versants en bardeaux d'asphalte, revêtement de brique Moreau (2021, 358-359)	
39077_379	1945 ()	37	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	Vernaculaire 1 étage et demi avec lucarne rampante, toiture en tôle, revêtement en brique. Moreau (2021, 359)	
39077_380	1920 ()	39	RUE HOTEL-DE-VILLE	R	Vernaculaire américaine? 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante Toiture de tôle, parement de brique, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					79.471.26 (35) Moreau (2021, 359)	
39077_385	1894	5	RUE DU MOULIN	R	***Pas sur photo aérienne de 1960*** ***Ancienne épicerie de M. Cyrille L'Heureux, était située sur la rue Saint-Louis avant son déménagement en 1987*** 2 étages, toit plat Parement industriels, fenêtres à battant, galerie couverte *Première à gauche sur la photo, 1920, carte postale* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.26A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_386	1872 ou 1884	7	RUE DU MOULIN	R	***Date de 1872 ou 1884 selon Moreau (2021, 95)*** Vernaculaire à façade pignon avec garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec tourelle, aisseliers et barrotins tournés *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.21A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_387	1872 ou 1884	9	RUE DU MOULIN	R	***Date de 1872 ou 1884 selon Moreau (2021, 95-96)*** Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant et à guillotine, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.21A (35)*	 
39077_388	1896	10	RUE DU MOULIN	R	**Maison Arthur Martel** **Date de 1896 selon Moreau (2021, 91)** Vernaculaire à façade sur mur-pignon avec garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_394	1868 ()	39	RUE DU MOULIN	R	***La résidence aurait été déménagé à partir de Champlain, près de Trois-Rivières*** ***Implantée en flanc de colline, elle est mise en évidence*** Québécoise, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec trois lucarnes à pignon opposées Toiture d'ardoise? Parement industriel, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, persiennes, galerie couverte sur plusieurs façades avec piliers et barrotins de bois, contremarche, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.472.26A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 21-21 # 10, 79* *Photo Beaudet et al (1984, 407)*	   

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_399	1900	4	RUE NOTRE-DAME	R	***Date de 1900 selon Moreau (2021, 248)*** Façade sur mur pignon, 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de bardeaux de bois en pignon, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.472.12A (35)*	 
39077_404	1907	10	RUE NOTRE-DAME	R	Date de 1907 selon Moreau (2021, 251) Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à fronton. La volumétrie, la toiture de tôle, le revêtement de clin de bois et le modèle de fenêtres correspondent à la typologie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.471.14A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 #38, 38*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39077_406	1938 ()	15	RUE NOTRE-DAME	MIX	Boomtown, 2 étages, toit à deux versants droits avec parapet Toiture de tôle, parement clin de bois, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.30 (35)* Moreau (2021, 259)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_409	1903	18	RUE NOTRE-DAME	R	***Date de 1903 selon Moreau (2021, 254)*** 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades, piliers et barrotins de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.471.14A (35)*	 
39077_411	1907	20	RUE NOTRE-DAME	R	**Construite par Omer Paré, chef de gare** **Date de 1907 selon Moreau (2021, 170, 254-255)** Vernaculaire à façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, porche avec	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					lambrequin, balcon, barrotins tournées, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.30 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 37, 36* Beaudet et al. (1984, 339)	 
39077_413	1907	32	RUE NOTRE-DAME	R	**Date de 1907 selon Moreau (2021, 164)** Maison de colonisation avec abri d'auto, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec coyau et retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.31 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_414	1902	34	RUE NOTRE-DAME	R	**Date de 1902 selon Moreau (2021, 163)** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche. La volumétrie, la toiture de tôle, le revêtement de clin de bois, les chambranles aux portes et fenêtres conservent la typologie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.31 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 #35, 36* Beaudet et al. (1984, 337)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_415	1872	4	RUE SAINTE-JEANNE-D'ARC	R	***Pas sur photo aérienne de 1960*** ***Date de 1872 selon Moreau*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne a pignon avec retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 78.468.23A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_417	1914 ()	1	RUE SAINT-JOSEPH	Mix	Cubique, 2 étages, toit plat à fronton. Couronnement avec denticules et millésimé, parement de brique, bande de briques aux ouvertures, fenêtres à guillotine et fixe *Bâtiment au 1er plan sur la photo, date et source inconnue (Moreau 2021, 496)* *Photo macro-inventaire 79.473.13A (35)* *Photo inventaire La Haye-Ouellet 1982, 22-21 # 9, 32* Moreau (2021, 496-497)	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_418	1902	2	RUE SAINT-JOSEPH	MIX	**Date de 1902 selon Moreau (2021, 129-130)** Vernaculaire américain, 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques peintes, arc de briques aux ouvertures, fenêtres composées coulissantes et à battant *Photo macro-inventaire 79.471.18A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_419	1916 ()	3	RUE SAINT-JOSEPH	R	1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte parement de briques, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 79.469.15A (35)* (Moreau 2021, 499)	 
39077_420	1905	4	RUE SAINT-JOSEPH	C	**Auberge-bar Bois-Francs, sa création date du début 1900 (Moreau 2021, 132-134)** Vernaculaire à lucarne pignon, 2 ½ étages, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle « à la Canadienne », parement de briques peintes, arc de briques aux ouvertures, fenêtres à guillotine, composées coulissantes et fixes *Photo macro-inventaire 79.471.18A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982, 22-21 # 27, 35) Beaudet et al. (1984, 328)	 
39077_421	1872	5	RUE SAINT-JOSEPH	C	**Maison Honoré Pépin, épargnée lors de l'incendie de 1901, date de 1872 selon Moreau (2021, 499)** ***Cette résidence auparavant située sur la rue Saint-Louis a été déménagée et rehaussée d'un étage*** Vernaculaire, 2 ½ étages, toit à deux versants droits avec lucarnes à frontons et retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminées de brique, appliques	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					en fronton, parement de pierres, fenêtres à battant à carreaux *Photo 1956, Moreau, 2021, 495* *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.469.15A (35)* Beaudet et al. (1984, 327)	 
39077_422	1902	9	RUE SAINT-JOSEPH	R	**Ancienne boutique de forge et résidence (Moreau, 2021, 501-503)** Vernaculaire industrielle, 2 étages, toit plat à parapet Corniche à consoles, avant-toit de tôle pincée, parement de briques peintes, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades avec barrotins de bois, porte de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.469.15A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_425	1907	13	RUE SAINT-JOSEPH	R	Vernaculaire à façade pignon, 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques peintes, arc de briques et assises aux ouvertures, fenêtres à guillotine, entrée de cave, fondations de pierre *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.469.15A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 #26, 35* Moreau (2021, 504-505)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_426	1901	15	RUE SAINT-JOSEPH	S	**La petite école vision (Moreau, 2021, 506-507)** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon retour de corniche Toiture de tôle, ornementation de pignon, parement de clin de bois et de bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades avec poteaux et garde-corps de bois à motif, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.469.16A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 25, 34* Beaudet et al. (1984, 330)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_427	1928 ()	17	RUE SAINT-JOSEPH	R	**Situé dans le stationnement à l'arrière du 15 rue Saint-Joseph** Cubique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale, parement de briques, linteau et assise aux ouvertures, fenêtres à guillotine L'agrandissement sans ouverture et sur un même plan, de même que les modifications aux ouvertures et la toiture de bardeau d'asphalte ne conviennent pas Moreau (2021, 508) *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.469.16A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_428	1936 ()	18	RUE SAINT-JOSEPH	R	***Il s'agit de la seule résidence moderne à Warwick Construite par Henri Sicotte Labelle, architecte réputé (Moreau, 2021, 143-147)*** Moderne, 2 étages, toit plat Parement de briques jaunes avec blocs de verre, fenêtres à meneaux horizontaux, portique arrondi *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.15A (35)*	 
39077_429	1882	20	RUE SAINT-JOSEPH	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à auvent, galerie couverte avec lambrequin, jupe de galerie Moreau (2021, 147) *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.15A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_431	1879	21	RUE SAINT-JOSEPH	R	**Date de 1879 selon Moreau (2021, 509)** Cubique, 2 étages, toit à 4 versants tronqués Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.15A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982, 22-21 #24, 34)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_432	1872	22	RUE SAINT-JOSEPH	R	Cubique de style Prairie, 2 ½ étages, toit pavillon avec lucarne à croupe Toiture de tôle pincée, parement de clin de bois, fenêtres à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.15A (35)* Moreau (2021, 148)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_434	1910	23	RUE SAINT-JOSEPH	R	Cubique de style Prairie, 2 ½ étages, toit pavillon avec lucarne à croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de brique, bardeau de cèdre en lucarnes, fenêtres à meneaux en bois dans la lucarne, linteau et assises, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.473.16A (35)* Moreau (2021, 510-511)	 
39077_435	1883	24	RUE SAINT-JOSEPH	R	Cubique d'influence victorienne, 2 étages, toit plat Toiture de bardeaux d'asphalte, corniche débordante, parement industriel, fenêtres à battant, contrevent, galerie couverte sur plusieurs façades avec aisseliers *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.12A (35)* Moreau (2021, 148)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_437	1889	27	RUE SAINT-JOSEPH	R	Vernaculaire, 1 ½ étage toit à deux versants droits avec lucarne rampante Toiture de tôle, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte et balcon avec barrotins de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.473.17A (35)* Moreau (2021, 510-512)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_438	1889	28	RUE SAINT-JOSEPH	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres fixes, à guillotine et coulissantes, contrevent *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.10A (35)* Moreau (2021, 149)	 
39077_440	1930	32	RUE SAINT-JOSEPH	R	**Date de 1930 selon Moreau (2021, 150-152**) Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à demi-croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.10A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_441	1916 ()	33	RUE SAINT-JOSEPH	C	**Bâtie pour M. Félix Baril, maison natale du peintre Marcel Baril (Moreau, 2021, 516-518)** Influence coloniale et néoclassique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués avec lucarne à croupe. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres de bois, porche avec colonnes ioniques, garde-corps de bois à motif *Photo 1920, source inconnue* *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.473.17A (35)* *Photo inventaire La Haye-Ouellet (1982, 22-21 # 22, 33)* Beaudet et al. (1984, 333-4)	   

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_443	1929 () 1930	34	RUE SAINT-JOSEPH	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne pendante Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.10A (35)* Moreau (2021, 150-153)	 
39077_445	1875-1880	36	RUE SAINT-JOSEPH	R	Date de 1875-1880 selon Moreau (2021, 153) Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, contrevent, galerie sous avant-toit avec garde-corps de fer forgé *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.10A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_447	1872-1880	40	RUE SAINT-JOSEPH	R	**Date de 1872-1880 selon Moreau (2021, 154)** Cubique de style Prairie, 2 ½ étages, toit pavillon avec lucarne à croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de tuiles et de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, contrevent, galerie couverte avec lambrequin, tourelle *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.10A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_448	1872	44	RUE SAINT-JOSEPH	R	Date de 1872 selon Moreau (2021, 155) Cubique, 2 étages, toit pavillon Parement de briques, arc de briques aux ouvertures, fenêtres à battant, portes de bois, galerie couverte sur plusieurs façades avec tôle pincée, barrotins découpés, jupe de galerie, les fondations de pierre *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.9A (35)*	 
39077_450	1940	46	RUE SAINT-JOSEPH	R	**Date de 1940 selon Moreau (2021, 157)** Cubique, 2 étages, toit à 4 versants tronqués Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, persiennes *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.471.9A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_451	1894 ()	50	RUE SAINT-JOSEPH	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres à battant, persiennes, galerie couverte avec barrotins carrés de bois Moreau (2021, 157)	
39077_452	1894 ()	54	RUE SAINT-JOSEPH	R	Vernaculaire à lucarne pignon avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte avec garde-corps de fer à motif *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.478.19A (35)*	 
39077_459	1940	57	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1940 selon Moreau (2021, 537)** Cubique, influence néo-italienne/palladienne? (récente), 2 étages, toit plat Parement de brique rouges, bandeau de briques, fenêtres à battant	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo macro-inventaire 1978-1979 *79.470.8 (35)*	
39077_463	1894	85	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1894 selon Moreau (2021, 541)** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits asymétriques avec lucarne rampante Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, fondations en pierre *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.9 (35)*	 
39077_464	1896	89	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1896 selon Moreau (2021, 449)** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec gable Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					barrotins carrés, jupe de galerie, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.11 (35)*	
39077_465	1940	90	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1940 selon Moreau (2021, 545)** Vernaculaire américaine avec garage à parapet, 2 étages, toit à demi-croupe Toiture de tôle, cheminée latérale, parement de brique rouges, bande de briques et assises aux ouvertures, fenêtres à guillotine, composées coulissantes ou à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.29A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_466	1942 ()	94	RUE SAINT-LOUIS	R	Cubique Moreau (2021, 545)	
39077_468	1937	98	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1937 selon Moreau (2021, 536)** Art and Craft, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois et de bardeaux en pignon, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, persiennes, galerie couverte avec pilier et barrotins de bois tourné *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.28A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_469	1924 ()	100	RUE SAINT-LOUIS	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués Toiture de tôle, parement de briques rouges, arc de briques et assisses aux ouvertures, fenêtres à guillotine, contrevent, galerie couverte sur plusieurs façades *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.28A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 21, 33* Beaudet et al. (1984, 303) Moreau (2021, 535)	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_479	1917	122	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1917 selon Moreau (2021, 443)** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants avec retour de corniche Toiture de tôle, parement de clin de bois et de bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec lambrequin et garde-corps fermé *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.25A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 #20, 33 (maison à la droite)* Beaudet et al. (1984, 304)	  


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_480	1927	123	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1927 selon Moreau (2021, 452)** Cubique style Prairie, 2 ½ étages, toit pavillon avec lucarne à croupe avec corniche à denticules Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois et de tuiles, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine à petits carreaux, galeries couvertes avec corniche à denticules, piliers arrondis, barrotins carrés de bois, contremarches, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.12 (35)* *Photo Beaudet et al. (1984, 305)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_481	1912 ()	124	RUE SAINT-LOUIS	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.24A (35)* *Photo inventaire La Haye-Ouellet (1982, 22-21 # 20, 33)* Moreau (2021, 443)	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_482	1904	125	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1904 selon Moreau (2021, 452-453)** Cubique, 2 étages, toit plat. Parement de briques peintes, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades et balcon avec barrotins découpés, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.12 (35)* *Photo inventaire La Haye-Ouellet 1982, 22-21 # 19, 33* *Photo Beaudet et al. (1984, 306)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_483	1912 ()	126	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1912 selon Moreau (2021, 442)** Vernaculaire à lucarne pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.24A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_484	1904	127	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1904 selon Moreau (2021, 453)** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle, cheminée de briques rouges, parement industriel, fenêtres composées coulissantes et à battant, galerie couverte sur plusieurs façades, entrée de cave *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.12 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 18, 33* *Photo Beaudet et al. (1984, 307)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_485	1949 ()	128	RUE SAINT-LOUIS	S	**École St-Médard** ***Jean Berchmans Gagnon, architecte*** *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.23A (35)* Moreau (2021, 441-442)	  


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_486	1935 ()	129	RUE SAINT-LOUIS	R	Cubique, 2 étages, toit plat Parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.12 (35)* Moreau (2021, 454)	 
39077_489	1901	133	RUE SAINT-LOUIS	R	***Anciennement située en bordure de rue elle a été déplacée en retrait pour laisser place au stationnement de l'église*** **Date de 1901 selon Moreau (2021, 454-455)** Vernaculaire à façade pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, ornementation de pignon, parement de brique peintes, arc de briques et assises aux ouvertures, composées	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					coulissantes et à guillotine, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.12 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 #17, 33*	 
39077_490	1908	134	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1908 selon Moreau (2021, 440)** Cubique d'influence néogothique, 2 ½ étages, toit pavillon avec lucarnes à pignon Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée de briques rouges, ornementations de pignons, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie et balcon avec balustrade en bois tourné	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo macro-inventaire 1978-1979 *79.469.22A (35)*	
39077_491	1882 ()	135	RUE SAINT-LOUIS	REL	**Couvent des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge** **Accompagner pour démarches de citation** Influence Second Empire, 2 ½ étages, toit mansardé avec lucarnes à pignon Toiture de bardeaux d'asphalte, clocheton, parement de briques rouges (plus ancien bâtiment utilisant les briques Desrochers du 4e rang), arc de briques et assises aux ouvertures, fenêtres de bois, galerie couverte avec aisseliers, barrotins de bois, contremarche, fondations de pierres *Photo datée d'environ 1900, source inconnue* *Photo macro-inventaire 1978-1979*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					79.470.14 (35) *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 #16, 33* Beaudet et al. (1984, 308-309) Moreau (2021, 460-465)	 
39077_493	1908	136	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1908 selon Moreau (2021, 438-439)** Vernaculaire industrielle, 2 étages, toit plat Parement de briques peintes, fenêtres composées coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.22A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_494	1874	138	RUE SAINT-LOUIS	C	**Date de 1874 selon Moreau (2021, 436-438)** Cubique, 2 étages, toit pavillon Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de tôle, fenêtres à guillotine et fixes *Photo, 1956? (Moreau, 2021)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.35A (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_495	1872	142	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1872 selon Moreau (2021, 435)** Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel imitant le bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte *Photo, 1956? (Moreau, 2021)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.21 (35)*	  
39077_496	1874 (CPRQ)	147	RUE SAINT-LOUIS	E	**Église de Saint-Médard Joseph-Ferdinand Peachy, architecte et Cyrias Ouellet, constructeur.** *L'Église comprend un orgue Casavant, une lampe sertie de*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					pierres précieuses et des toiles de Joseph Uberti **Inventorié dans le RPCQ** Style néo-roman. *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.13 (35)* Beaudet et al. (1984, 310-13) Moreau (2021, 466-475) ***Évaluation CPRQ : exceptionnelle B*** ***La flèche du clocher a été enlevée à l'automne 2024***	 
39077_497	1890	147	RUE SAINT-LOUIS	REL	**Presbytère de Warwick** **Cité au RPCQ** **Louis Caron, père et fils, architectes** Cubique d'influence néo-italienne, 2 étages, toit pavillon Toiture de tôle (à baguette?), corniche avec denticules et consoles, deux cheminées de briques rouges, parement de briques rouges provenant de la localité (M Joseph Desrochers, 4e rang), chaine d'angles de pierres, linteau et assises aux	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					ouvertures, fenêtres à guillotine, porte avec imposte, galerie couverte sur plusieurs façades avec piliers et garde-corps avec croix découpées, contremarches, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.17 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 15, 33* Beaudet et al. (1984, 314) Moreau (2021, 476-480)	 
39077_499	1873	149	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1873 selon Moreau (2021, 480-481)** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres à battant, persiennes, galerie couverte, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.18 (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_500	1929 ()	151	RUE SAINT-LOUIS	R	Victorienne, style Shingle, 1 ½ étage, toit à deux versants asymétriques avec lucarne à pignon Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée centrée, parement industriel, fenêtres à battant et à guillotine avec contrevent *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.18 (35)* Moreau (2021, 481)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_501	±1868	153	RUE SAINT-LOUIS	R	**Maison Antonio Baril, propriétaire usine de portes et fenêtres, date autour de 1868 selon Moreau (2021, 481-484)** Victorienne, style Shingle, 1 ½ étage, toit mansardé Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale, parement de planches de bois et de planches verticales découpées (en pignon), oriel, fenêtres à guillotine et à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.18 (35)*	 
39077_503	1904 ()	155	RUE SAINT-LOUIS	R	**Maison de Bernard Charest, maire de Warwick 1903-1908 (Moreau, 2021, 484-485)** Vernaculaire à façade pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarnes à croupe latérales Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques peintes, arc de briques et assises aux ouvertures, fenêtres à guillotine, persiennes, *Photo macro-inventaire 1978-1979*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					79.470.18 (35)	
39077_505	1883	156	RUE SAINT-LOUIS	C	**Ancienne cuisine d'été de la maison située au 158 rue Saint-Louis, date de 1884 selon Moreau (2021, 408-409)** Toiture de tôle pincée, parement de briques rouges, fenêtres fixes	
39077_506	1938	157	RUE SAINT-LOUIS	R	**Unique de son genre dans la MRC** **Pierre millésimée** Victorienne, style Tudor, 1 ½ étage, toit multiples Toiture de bardeaux d'asphalte en écailles, parement de crépis avec colombages, de pierres, ornementation de pignon, arc de pierres ou chambranles aux ouvertures, fenêtres à vitraux *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.18 (35)* Moreau (2021, 16, 487).	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_507	<1960	157	RUE SAINT-LOUIS	SEC	Garage Similaire au bâtiment principal *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.18 (35)*	
39077_508	1883	158	RUE SAINT-LOUIS	R	**Maison des notaires Laliberté** **Date de 1883 selon Moreau (2021, 408-409)** Vernaculaire à deux lucarne-pignon avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants avec retour de corniche et lucarne arrondie Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée de briques rouges, parement de briques peintes, chaines d'angles, arc de briques et assises aux ouvertures, fenêtres à battant à carreaux, porche avec corniche à denticules, porte de bois avec baies latérales et imposte, fondations de pierres *Photo, date inconnue, Moreau (2021,408)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.18A (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo inventaire La Haye et Ouellet (1982, 22-21 #10, 32 Beaudet et al. (1984, 315)	
39077_509	1859	159	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1859 selon Moreau (2021, 16, 489)** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne rampante Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée décentrée de briques rouges, parement industriel, fenêtres à guillotine et à battant, galerie couverte avec aisseliers et barrotins carrés, contre-marche, jupe de galerie, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.19 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 14, 32* Beaudet et al. (1984, 319)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_510	1918 ()	160	RUE SAINT-LOUIS	R	**Maison Lucien Baril, co-propriétaire de la Warwick Overall Company** ***Achetée du catalogue de l'architecte américain George Franklin Barber*** **(Moreau, 2021, 403-406)** Influence néo-classique, 2 ½ étages, toit à quatre versants tronqués avec lucarnes à pignon avec retour de corniche Toiture de bardeau d'asphalte, cheminée latérale de briques rouges, corniche à denticules, parement de clin de bois, fenêtres de bois, porte avec baies latérales et imposte, porche avec larges colonnes doriques sur 2 étages, galerie sur plusieurs façades avec corniche a denticules, colonnes doriques, barrotins tournées, fondations de pierres	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Photo 1920, source inconnue *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.20A (35)* Inventaire Beaudet et al. (1984, 317)	
39077_512	1903 ()	161	RUE SAINT-LOUIS	R	Vernaculaire à lucarne-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, contrevent, galerie couverte avec corniche à denticules, piliers découpées, aisseliers, garde-corps découpé, contre-marches, jupe de galerie, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.18 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 13, 32* Beaudet et al. (1984, 320) Moreau (2021, 14, 490-491)	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_515	1896	164	RUE SAINT-LOUIS	C	**Date de 1896 selon Moreau (2021, 14, 398-399)** Vernaculaire, plan en L, d'influence néo-Queen Anne, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle, cheminée de briques rouges, corniche à denticules, ornement de pignon, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades avec colonnes tournées, garde-corps découpé *Photo, 1910-1920, Société d'histoire de Warwick Inc (P9, S4)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.18A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 12, 32* Beaudet et al. (1984, 321	   


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_516	1915	165	RUE SAINT-LOUIS	INST	**Date de 1915 selon Moreau (2021, 492)** Cubique, d'influence néo-Queen Anne, 2 ½ étages, toit à volumes multiples Toiture en tôle « à la Canadienne », parement de briques peintes, bande de briques et assises aux ouvertures, fenêtres à guillotine, porte avec imposte et baie latérale, galerie et balcon avec aisseliers, barrotins carrés, contre-marche, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.19 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 11, 32* Beaudet et al. (1984, 323)	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_517	1902	169	RUE SAINT-LOUIS	CUL	**Ancienne gare de Warwick, arrivée du train en 1854** **Date de 1902 selon livre 150e (2010, 215)** 1 étage, toit à volumes multiples Toiture de bardeaux de cèdre, corniche à équerre, cheminée centrale, parement de clin de bois, fenêtres de bois avec imposte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.472.10A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 #5, 31* Beaudet et al. (1984, 355)	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_518	±1855	178	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date autour de 1855 selon Moreau (2021, 22, 323-327)** Vernaculaire à façade sur mur-pignon, 2 ½ étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres à battant, fixes, coulissantes et à guillotine, balcon avec garde-corps fermé *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.30A (35)*	 
39077_520	1900 ()	184	RUE SAINT-LOUIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches et lucarne rampante Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée de briques rouges, parement industriel, de briques rouges et de briques de bétons modelées roses, fenêtres à guillotine et à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.30A (35)* Moreau (2021, 22, 323-324)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_521	1915	185	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Date de 1915 selon Moreau (2021, 182-184)** Vernaculaire à façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants à demi-croupe avec lucarnes latérales à demi-croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres à battant et à guillotine, balcon avec barrotins tournés *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.22 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_523	1855	186	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Emplacement de la maison et du commerce du 1er maire du village, Louis-Trefflé Dorais** **Date de 1855 selon Moreau (2021, 22, 318)** Façade sur mur-pignon, 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de brique sur le mur latéral nord, industriel ailleurs, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.30A (35)*	 
39077_524	1937	189	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Édifice de la banque déménagé à cette adresse. L'ancien bâtiment a été conservé à l'arrière** **Date de 1937 selon Moreau (2021, 190, 196)** Vernaculaire américain, 1 ½ étage, toit à deux versants droits asymétriques Toiture de bardeaux d'asphalte, sur la portion avant, de tôle avec corniche a denticules et à consoles sur l'ancienne partie, parement de bois, fenêtres à	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					guillotine à l'avant, coulissantes à l'arrière *Photo date et source inconnues*	 


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_526	1931 ()	192	RUE SAINT-LOUIS	MIX	Cubique, style Prairie, 2 ½ étages, toit pavillon avec lucarne à croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, corniche à denticules, cheminée décentrée, parement de briques jaunes, bandeaux de briques, bande de briques et assises aux ouvertures, fenêtres jumelées de bois, porte de bois avec baies latérales et imposte, galerie avec corniche à denticules, piliers avec base en briques, barrotins carrés, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.30A (35)* Moreau (2021, 23, 310)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_527	1930	193	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Ancien abattoir, date de 1930 selon Moreau (2021, 190, 198)** Cubique? 2 étages, toit pavillon Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois et de tuiles, chambranles aux ouvertures, fenêtres fixes et à battant *Photo, date inconnue (Moreau 2021)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.23 (35)*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_528	1863	194	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Date de 1863 selon Moreau (2021, 23, 306)** Cubique, 2 étages, toit plat Cheminée latérale, parement de clin de bois, fenêtres fixes et à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.30A (35)*	 
39077_529	1871	195	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1871 selon Moreau (2021, 199-200)** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniches Toiture de tôle pincée, parement de tuiles d'amiante-ciment, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, contrevent, porte de bois avec imposte fondations de pierre *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.29 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21, #4, 31*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					Beaudet et al. (1984, 353-354)	 
39077_530	1870	196	RUE SAINT-LOUIS	R	Vernaculaire deux étages et demi, toit deux versants galbés en bardeaux d'asphalte, lucarne pignon, revêtement industriel, fenêtres à battant À l'arrière du 192 St-Louis *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.30A (35)* (Moreau 2021, 341)	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_531	±1886	197	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Date autour de 1886 selon Moreau (2021, 199-202)** Vernaculaire à façade sur mur-pignon, 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, galerie et balcon *Photo 1947, source inconnue* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.29 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_532	1860	198	RUE SAINT-LOUIS	R	**Maison M.J.O. Kirouac** **Date de 1860 selon Moreau (2021, 24, 302-304)** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarne rampante Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec toiture de tôle pincée *Photo Houle, date inconnue (Moreau 2021)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.30A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_533	1871	199	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1871 selon Moreau (2021, 199-203)** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.23 (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_534	1861	200	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1861 selon Moreau (2021, 24, 301)** Cubique, 2 étages, toit à deux versants droits donnant une impression de façade sur mur-pignon Parement industriel, fenêtres à battant	
39077_535	1894 ()	201	RUE SAINT-LOUIS	R	**Maison du Dr François-Xavier Laflèche?** **Moreau (2021, 203-204)** Victorienne, influence Stick, façade sur mur-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche et lucarnes latérales à pignon Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, oriel, galerie sur plusieurs façades *Photo 1920, journal La Presse* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.23 (35)* Inventaire Beaudet et al. (1984, 351)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_536	1918 ()	203	RUE SAINT-LOUIS	R	**Maison Alphonse-Cyrille Letarte, riche actionnaire d'entreprises implantées à Warwick.** Victorienne, 1 ½ étage, toit multiples. Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée décentrée, fronton avec appliques, corniche à denticule, parement de clin de bois et de bardeaux de cèdre en pignon, plusieurs fenêtres de bois, galerie couverte sur plusieurs façades avec corniche à denticules, colonnes ioniques et barrotins de bois tournés *Photo, 1920, source inconnue* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.23 (35)* Inventaire Beaudet et al. (1984, 349)	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_539	1894 ()	204	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Ancienne résidence et commerce J. Émile Tessier, ferblantier** **Moreau (2021, 24, 294-299)** Bâtiment, 2 étages, toit plat Parement industriel, fenêtres fixes et à battant *Photo, début 1900, SHW, Livre 150e (2010, 99)*	 
39077_540	1928	206	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1928 selon Moreau (2021, 24, 294-295)** Vernaculaire, 2 étages, toit à 4 versants tronqués Toiture de tôle, parement de briques, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_541	1871-1878	207	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Date de 1871-1878 selon Moreau (2021, 208-209)** Cubique avec agrandissement en appentis, 2 étages, toit plat Parement industriel imitant le bois, fenêtres à guillotine, galerie et balcon couverts avec piliers et barrotins tournés et aisseliers *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.24 (35)*	 
39077_543	1881	208	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Forge Joseph Binette** **Date de 1881 selon Moreau (2021, 288-289, 293)** Cubique, 2 étages, toit plat. L'agrandissement à l'avant a fait perdre la façade d'origine Parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres fixes et à battant *Photo, source et date inconnue*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_544	1872	211	RUE SAINT-LOUIS	C	**Date de 1872 selon Moreau (2021, 211, 213)** Vernaculaire avec annexe, 1 ½ étage, toit à deux versants avec lucarne rampante Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée latérale, parement industriel imitant le bois, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.25 (35)*	 
39077_545	1875	214	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Date de 1875 selon Moreau (2021, 283, 285-286)** Cubique, 2 étages, toit plat à parapet. Parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, galerie et balcon couverts *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.27A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_546	1874	218	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Date de 1874 selon Moreau (2021, 282, 284)** Cubique, 2 étages, toit plat Parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.14A (35)*	 
39077_547	1881	220	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1872 selon Moreau (2021, 282)** Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à demi-croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, persiennes, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.14A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_548	1872	222	RUE SAINT-LOUIS	R	**Date de 1872 selon Moreau (2021, 277, 281)** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, fondations de pierre *Photo, date inconnue (Moreau 2021)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.469.14A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_549	1872	224	RUE SAINT-LOUIS	MIX	**Date de 1872 selon Moreau (2021, 277-280)** Vernaculaire à façade pignon, 2 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée décentrée, parement de brique et de clin de bois, galerie couverte et balcon sur plusieurs façades *Photo tirée d'une annonce parue le 17 aout 1951 dans le Journal La tribune (Moreau 2021)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.27A (35)* Inventaire Beaudet et al. (1984, 348)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_550	1937 ()	226	RUE SAINT-LOUIS	R	Cubique de style Prairie, 2 ½ étages, toit pavillon avec lucarnes à croupe Toiture de bardeaux d'asphalte, corniche avec denticules, parement de briques, bandeau de briques, bande de briques aux ouvertures, fenêtres de bois à meneaux, porche avec balcon *Photo 1920, source inconnue* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.27A (35)* Moreau (2021, 276)	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_551	1893	231	RUE SAINT-LOUIS	R	***Date de 1893 selon Moreau (2021, 230)*** Cubique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués Toiture de tôle, corniche débordante, parement industriel, fenêtres composées coulissantes et à guillotine, persiennes, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.26 (35)*	 



ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_552	1907 ()	232	RUE SAINT-LOUIS	R	***Visible à partir de la gare, cette majestueuse résidence a conservé la majorité de ses caractéristiques*** Victorienne, inspiration néo-Queen-Anne avec tourelle, 2 ½ étages, toit à deux versants droits Toiture de tôle pincée et « à la Canadienne », épi, parement de bardeaux de cèdre (tourelle et combles) et de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres composées coulissantes, galerie et balcon couverts avec barrotins tournés *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.26 (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet 1982, 22-21 #3, 31* *Beaudet et al. (1984, 347)* *Moreau (2021, 271)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_554	1871	234	RUE SAINT-LOUIS	R	***Date de 1871 selon Moreau (2021, 270-271)*** Cubique avec agrandissement latéral, 2 étages, toit pavillon Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades, balcon *2e maison à partir de la gauche sur la photo de 1920 (Moreau 2021, 269)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.26A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39077_555	1876 ()	238	RUE SAINT-LOUIS	R	Vernaculaire à façade sur mur-pignon, 2 ½ étages, toit à deux versants droits avec lucarne à pignon en mur latéral. Toiture de bardeau d'asphalte, parement de briques rouges et de bardeau de cèdre (dont découpés), arc de briques aux ouvertures, fenêtres à meneaux, galerie couverte sur plusieurs façades, balcon avec barrotins carrés *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.470.26 (35)* *Photo Beaudet et al. (1984, 345)*	


ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39077_557	1870	240	RUE SAINT-LOUIS	R	***Date de 1870 selon Moreau (2021, 266)*** Cubique de style Prairie, 1 ½ étage, toit pavillon Toiture de tôle, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades, barrotins carrés, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.23A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_559	1905 1943	247	RUE SAINT-LOUIS	R	**Maison Roland Boulanger** **La maison initiale a été transformée en 1943 (Moreau, 2021, 89)** Éclectique, influence néo-classique, 2 étages, toit pavillon Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres <a guillotine, persiennes, porche, galerie avec balcon *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.472.17A (35)* *Photo, aspect antérieur de la maison (Moreau 2021)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_560	1873	249	RUE SAINT-LOUIS	R	**Maison de François Martel, était le magasin du moulin** **Date de 1873 selon Moreau (2021, 42-44, 88, 93)** Québécoise, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés avec trois lucarnes à pignon Toiture de tôle, parement de brique grises, fenêtres à battant, oriel *Maison à la droite de celle encerclée sur la photo (Moreau 2021)* *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.472.17A (35)* *Photo inventaire La Haye-Ouellet, 1982, 21-21 #9, 78*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						 
39077_564	1870	259	RUE SAINT-LOUIS	R	**Partie du site du moulin à scie Hall** Québécoise, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec 3 lucarnes à pignon. Toitures de tôle pincée, parement de clin de bois, fenêtres à guillotine, galerie couverte avec barrotins tournés, contremarche, jupe de galerie, entrée de cave *Moreau (2021, 47-49, 83)* *Photo macro-inventaire 1978-1979*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					79.472.22A (35)	
39077_566	1895	275	RUE SAINT-LOUIS	R	**Maison Ling** Victorienne, influence néo-Queen Ann, 2 étages, toit à deux versants droits avec lucarnes à pignon Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée de briques rouges, parement industriel, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant avec imposte, galerie sur plusieurs façades avec aisseliers et balcon, garde-corps de bois découpé *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.472.23A (35)* Moreau 2021, 84-86	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_568	1894 (M.)	284	RUE SAINT-LOUIS	R	***Maison L'Heureux*** ***Son implantation reculée et en flanc de colline la met en valeur*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.476.20A (35)* *Photo Beaudet et al. 1984, 344*	  
39077_569	1890 ()	301	RUE SAINT-LOUIS	R	Vernaculaire avec garage, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.472.25A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_572	1900 ()	310	RUE SAINT-LOUIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec lucarne rampante. Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à guillotine et coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.476.19A (35)*	 
39077_575	1925 ()	323	RUE SAINT-LOUIS	R	Vernaculaire à lucarne-pignon, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte sur plusieurs façades avec tourelle *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.476.17A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_576	1860 ()	330	RUE SAINT-LOUIS	R	Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants galbés Toiture de tôle pincée, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte sur plusieurs façades avec aisseliers *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.468.10A (35)* *Photo Beaudet et al 1984, 405*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_580	1897 ()	381	RUE SAINT-LOUIS	R	Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, parement de bardeaux de cèdre, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, contrevent, porte de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.476.13A (35)* *Photo Beaudet et al 1984, 404*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_582	1947 ()	384	RUE SAINT-LOUIS	R	*Vernaculaire un étage et demi deux versants en demi-croupe en tôle, revêtement en clin de bois, chambranles aux ouvertures, aisseliers* ***Ancienne école de rang*** *Photo macro-inventaire 1978-1979* *79.476.15A (35)* *26 août 2025, contact avec les propriétaires actuels. Leur voisine de 93 ans confirme qu'elle y est allée à l'école.*	 
39077_584	1910	6	RUE SAINT-MEDARD	R	***Date de 1910 selon Moreau (2021, 241)*** Vernaculaire, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres à battant et fixe, galerie couverte	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_586	1904 () 1906	9	RUE SAINT-MEDARD	R	***Date de 1906 selon Moreau (2021, 243)*** Cubique avec gable, 2 étages, toit pavillon Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de brique, arc de briques aux ouvertures, fenêtres à battant, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.474.16A (35)* *Photo La Haye et Ouellet 1982, 22-21 # 32, 36*	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_587	1904 ()	10	RUE SAINT-MEDARD	R	Cubique, 2 étages, toit à quatre versants tronqués Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de briques rouges, arc de briques aux ouvertures, fenêtres à guillotine, fondations de pierres *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.474.17A (35)* *Photo inventaire La Haye et Ouellet, 1982, 22-21 # 34, 36* Moreau (2021, 239)	  

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_588	1908	13	RUE SAINT-MEDARD	R	***Date de 1908 selon Moreau (2021, 243)*** Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine et composées coulissantes, galerie et balcon *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.474.15A (35)*	 
39077_589	1873	15	RUE SAINT-MEDARD	R	***Construite par Télesphore Beaumier*** ***Déménagée du 203 rue Saint-Louis*** ***Date de 1873 selon Moreau (2021, 205, 244)*** Vernaculaire avec cuisine d'été, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de tôle sur le bâtiment principal, toiture de bardeaux d'asphalte sur la cuisine d'été, cheminée décentrée, parement industriel, fenêtres composées	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
					coulissantes, grande galerie couverte *Photo, date inconnue (Moreau 2021)* *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.474.15A (35)*	 
39077_591	1929 () 1937	16	RUE SAINT-MEDARD	R	***Date de 1937 selon Moreau (2021, 238)*** Néoclassique anglaise, 2 étages, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de bardeaux d'asphalte, cheminée décentrée, parement de briques rouges, linteau et assises aux ouvertures, fenêtres à guillotine *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.468.25A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_594	1928 () 1872 ou 1928	18	RUE SAINT-MEDARD	R	***Date de 1872 ou 1928 selon Moreau (2021, 237)*** Vernaculaire américaine, 2 étages, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à guillotine, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.468.25A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_595	1907	20	RUE SAINT-MEDARD	R	***Date de 1907 selon Moreau (2021, 237***) Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits avec retour de corniche Toiture de tôle pincée, cheminée centrale, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie couverte avec piliers doubles *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.468.25A (35)*	 
39077_597	1907	22	RUE SAINT-MEDARD	R	***Date de 1907 selon Moreau (2021, 237)*** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement de clin de bois, fenêtres à battant, galerie couverte avec aisseliers et barrotins carrés de bois *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.468.25A (35)* *Beaudet et al. (1984, 340)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						
39077_599	1907	23	RUE SAINT-MEDARD	R	***Date de 1907 selon Moreau (2021, 245)*** Cubique avec gable, 2 étages, toit pavillon Toiture de tôle, parement de briques, linteau et assises aux ouvertures, fenêtres composées coulissantes *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.468.25A (35)*	 

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
39077_600	1930 () 1907	26	RUE SAINT-MEDARD	R	Cubique, 2 étages, toit pavillon Toiture de tôle pincée, corniche débordante, parement de clin de bois, chambranles aux ouvertures, fenêtres à battant, galerie et le balcon couverts, jupe de galerie *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.468.25A (35)* Moreau (2021, 236)	 
39077_602	1872	29	RUE SAINT-MEDARD	R	***Date de 1872 selon Moreau (2021, 98)*** Maison de colonisation, 1 ½ étage, toit à deux versants droits Toiture de bardeaux d'asphalte, parement industriel, fenêtres à battant, galerie couverte *Photo macro-inventaire 1978-1979 79.472.18A (35)*	

ID	Année construction	N° civique	Adresse	Usage	Notes	Images
						